


OSMANGAZI DYNOBİL
DEMİRTAŐPAŐA MAH.İNÖNÜ CAD.NO:104 - 108/ D - E
OSMANGAZI/BURSARapor no.: ZQA4m05T6Ei3X8d
Plaka : 06COA316
Őase no.: VSKCTND23U0031132Tarih : 27.03.2023 10:08:57
Sayfa no. : 5/13

Boya ve Kaporta Kontrolü



DIŐ GÖVDE PARÇALARI

Ön Panel	ORJİNAL	Bagaj Kapađı	ORJİNAL
Ön Kaput	KAPLAMA	Arka Panel	ORJİNAL
Sol Ön Çamurluk	ORJİNAL	Sađ Ön Çamurluk	ORJİNAL
Sol Ön Kapi	ORJİNAL	Sađ Ön Kapi	ORJİNAL
Sol Arka Kapi	ORJİNAL	Sađ Arka Kapi	ORJİNAL
Sol Arka Çamurluk	ORJİNAL	Sađ Arka Çamurluk	ORJİNAL
Tavan	ORJİNAL	Sađ MarŐbiyel	ORJİNAL
Sol MarŐbiyel	ORJİNAL	Dolu Göçükleri	YOK
Karasörde ezik ve çizikler	YOK		

Notlar

SAĐ ÖN ÇAMURLUK ÜST VİDALARI AYAR YAPILMIŐ VE RÜTUŐLANMIŐ
ÖN TAMPON ORJİNAL SAĐ ÇAMURLUK BAĐLANTI AYAĐI KIRIK
ARKA TAMPON DEĐİŐEN
FARLAR STOPLAR ORJİNAL
TÜM CAMLAR ORJİNAL CAM DEĐİŐİKLİĐİ YAPILMAMIŐ
SAĐ ARKA DİREK VE OMUZ DİREKİ SAĐ ARKA ÜST KÖŐESİ TADİLAT BOYALI

