

Plaka: 01FED01 Şase No: VR3EFYHZRMJ566986 Test No: 176204 Giriş Tarihi: 12.06.2024 16:11 Çıkış Tarihi: 12.06.2024 16:17

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Plaka	01FED01
Şasi No	VR3EFYHZRMJ566986
Motor No	10Q3DW1066597
Marka	PEUGEOT
Tipi	Rifter
Cinsi	Camlı Van
Model Yılı	2021
Renk	Mavi
Motor Gücü	96 KW
Yakıt	Dizel
KM	88358



Hizmet Paketi

Araça Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol, Mikron Kaydı yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmeti Genel Şartları

Ekspertiz raporu, aracın anlık durumu hakkında bilgi vermek amacını taşır; ancak müşteri ve üçüncü taraflara herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Araç üzerindeki herhangi bir gizli/örtülü hata ve/veya kusurun tespit edilememiş olmasından dolayı OCCO Ekspertiz sorumlu tutulamaz. Hizmet paketleri ve içerikleri farklılık gösterebilir. Satın alınan hizmet paketinde olmadığı için kontrol edilmeyen parçalardaki arızalardan OCCO Ekspertiz sorumlu değildir. Aracın çok kirli olduğu durumlarda kaporta ekspertiz sonuçlarından OCCO Ekspertiz sorumlu tutulamaz. Hizmet kapsamındaki hasar, km kaydı ve benzeri bilgiler, devletin ve özel firmaların bilgilerine dayanır; bu bilgilerin doğruluğundan OCCO Ekspertiz sorumlu değildir. Müşteri ve Araç Sahibi, bu yazılı maddeleri okuduklarını, anladıklarını ve kabul ettiklerini imzalayarak taahhüt ederler.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad TEKBAŞ
Telefon 5536025245
TC/Mersis 18853092332

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad Gökhan Sağlam
Telefon 8503466226

İMZA

İMZA

TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal Beriker Blv. No:652/C, 01430

Seyhan/Adana Seyhan/Adana

Mersis 833005811700017

Plaka: 01FED01


Őase No: VR3EFYHZRMJ566986

Test No: 176204

GiriŐ Tarihi: 12.06.2024 16:11

ÇıkıŐ Tarihi: 12.06.2024 16:17

Mikron Kaydı Raporu





Plaka: 01FED01 Şase No: VR3EFYHZRMJ566986 Test No: 176204 Giriş Tarihi: 12.06.2024 16:11 Çıkış Tarih: 12.06.2024 16:17

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Sol ön çamurluk ve sol ön kapı göçük onarım var
- Arka tampon demiri ezik
- Sağ ön çamurluk ta folyo kaplama var
- Bagaj kapağı göçük düzeltme var
- Kaputta folyo kaplama var
- Araçta muhtelif ezik ve çizikler mevcut