

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.05.2024 17:22
Rapor No: 34-02-1255854
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 16.05.2024 17:04

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 16.05.2024 17:22

Full Plus Ekspertiz



34GKP940

Eksper / İmza



34-HYB-22573


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.05.2024 17:22 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/10
Rapor No: 34-02-1255854 Araç Giriş Tarihi: 16.05.2024 17:04 Araç Çıkış Tarihi: 16.05.2024 17:22
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34GKP940	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	6042	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJA00X70410176	Motor Gücü	67 kw
Ruhsat Motor No	H4DE470U409039	Motor Hacmi	999cc
Marka	Renault	Rengi	TURUNCU
Model	Clio	İlk Tescil Tarihi	23-03-2023
Sonraki Muayene Tar.	15-12-2025	Model Yılı	2023
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	15-12-2025	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	MAYGOLD	Kapı Sayısı	5 Kapı

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.05.2024 17:22
Rapor No: 34-02-1255854
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 16.05.2024 17:04

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 16.05.2024 17:22

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.05.2024 17:22

Bayi No: 3402

Sayfa: 4/10

Rapor No: 34-02-1255854

Araç Giriş Tarihi: 16.05.2024 17:04

Araç Çıkış Tarihi: 16.05.2024 17:22

Mersis No: 0309073518100001

Egzoz Sistemi ve Susturucular

Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.05.2024 17:22 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/10
Rapor No: 34-02-1255854 Araç Giriş Tarihi: 16.05.2024 17:04 Araç Çıkış Tarihi: 16.05.2024 17:22
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	-0.9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	91	88	3
2. Aks	85	91	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	345	338	2
2. Aks	173	163	6
El Freni	53	55	4

Verimlilik

83

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/45/17B	88H	7,1 mm	Yazlık
Sol Arka	205/45/17	88H	7,1 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/45/17	88H	7,4 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/45/17	88H	7,3 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.05.2024 17:22 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/10
Rapor No: 34-02-1255854 Araç Giriş Tarihi: 16.05.2024 17:04 Araç Çıkış Tarihi: 16.05.2024 17:22
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
67	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.05.2024 17:22 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/10
Rapor No: 34-02-1255854 Araç Giriş Tarihi: 16.05.2024 17:04 Araç Çıkış Tarihi: 16.05.2024 17:22
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

(ean; GUTMANN
SOLUTIONS

16.05.2024
Araç: Renault Clio-V 1.0 Tce 100
Motor kodu: H4D—450 (H4D—B4)
Üretim yılı: 19-
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: VF1RJAO0X70410176 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 16.05.2024 16:24:50 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -
ABS Park freni CAN 5

Hata kodu DTC 501387:
FREN SİSTEMİ ECU'SÜNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI
>BOZUKİLETİŞİM
Hata kodu DTC 501386:
FREN SİSTEMİ ECU'SÜNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI
>BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu DTC 501586:
Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN—Bus/ba
ğlantı
>BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu DTC 501887:
Göstergepanosuna CAN-Bus—bağlantı
>BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu DTC 503268:
Elektromekanik Park Freni
>Park freni uygulanmış haldeyken tekerleklerde har
eket algılandı.
Güvenlik CAN Gateway
Konfor UCH CAN 010

Hata kodu DTC AC2123:
Sürücü tarafı emniyet kemeri düğmesi
>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0008:
Yağmur/Işık sensörü
>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC7C04:
Hata kodu
>Arıza kodu üretici tarafından tanımlanmaz.

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Hata kodu DTC AC8004:
Sağ okuma lambası
>Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC DC0308:
ECU
>Fonksiyon hatalıdır.

Konfor Gösterge panosu grubu OBD 3*

Hata kodu DTC E25487:

Hata kodu DTC E15487:
Radyoya CAN—Bus/bağlantı
>BOZUKİLETİŞİM
Hata kodu DTC C19F87:
MULTİPLEKS AĞ
>Fonksiyon hatalıdır.

Konfor Anahtarsız giriş ve sürüş modülü CAN 31:

Hata kodu DTC A07068:
Hata kodu DTC E14F87:
Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN—Bus/ba
ğlantı
>BOZUKİLETİŞİM
Hata kodu DTC E15B87:
Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN—Bus/bağlantı
>BOZUKİLETİŞİM
SesNideo Multimedya arayüzü CAN

SesNideo Navigasyon

Hata kodu DTC 930811:
Arka sağ hoparlör
>Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930812:
Arka sağ hoparlör
>Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930D11:
On sağ hoparlör
>Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930D12:
On sağ hoparlör
>Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930F11:

Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

Ön sol hoparlör
>Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930F12:
Ön sol hoparlör
>Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 931111:
Arka sol hoparlör
>Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 931112:
Arka sol hoparlör
>Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 932A01:
USB portu
>Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.05.2024 17:22 Bayi No: 3402 Sayfa: 8/10
Rapor No: 34-02-1255854 Araç Giriş Tarihi: 16.05.2024 17:04 Araç Çıkış Tarihi: 16.05.2024 17:22
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

***0176 şasi nolu RENAULT (OYAK) CLIO ICON 1.0 TCE X-TRONIC 90 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.05.2024 17:22
Rapor No: 34-02-1255854
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 16.05.2024 17:04

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 16.05.2024 17:22

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Aracın ESP kapanmadığında dyno testi yapılamadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 16.05.2024 17:22 Bayi No: 3402 Sayfa: 10/10
Rapor No: 34-02-1255854 Araç Giriş Tarihi: 16.05.2024 17:04 Araç Çıkış Tarihi: 16.05.2024 17:22
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası