


Emri No : K00110241914
Plaka : 34DFL301
Sasi No : WAUZZZ8V5LA094731
SE-HYB No : 34 Hyb 20653

7 / 15

OTORAPOR

2021



G-KK: Görülemedi - Kısmen Kapalı B: Boyalı İ: İşlemlili Sm: Sök-tak mevcut D: Değişim Ç: Çizik SM: Sökme-Takma Mevcut
PP: Plastik Parça O: Orijinal N: Normal

Not: * Bu sayfada sadece hatalı/işlemlili noktalar gösterilmiştir. Diğer parça durumları ve mikron değerleri bir sonraki sayfada detaylı olarak verilmektedir.

Not: * Kutulardaki numaralar "KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU" rapor nokta listesindeki rakamları ifade eder.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

12.09.2024 09:23

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ahmet KARATAŞ (ŞAHİS FİRMA) şirketi tarafından üretilmiştir. Her
Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işleme kendi ürettiği
rapordan sorumludur.



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 2500,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 2000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 11.09.2024

İŞBU RAPORLARA AYT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

SERİAK

728580

f X @ utorapor

otorapor.com

© Bu evrakların tüm hakları saklıdır. Alıntı yapılması veya kopyalanması yasaktır.

Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz.
Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.
Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir.