

DYNOPLUS OTO EKSPERTİZ Osmangazi Merkez

0(553) 948-66-16 & 0(553) 948-66-16

Panayır mah. İstanbul Cad. No:405 Osmangazi / Bursa

www.dynoplus.com.tr



dynoplusoto@gmail.com

16-HYB-3694



Alıcı İsim Soyisim & T.C No :	Eryiğit	Cep Telefonu :	
Rapor id :	M919174581406071282	Rapor Tarihi :	05 Kasım 2024 Salı 11:36
Araç Marka & Model :	Fiat & Egea	Model Yılı & Detay	2023&Benzin&Manuel
Plaka & Şasi Numarası :	16DD814 & NM435600006Z56468	Kilometre	18.509

KAPORTA VE BOYA EKSPERTİZ SONUÇLARI



<input checked="" type="checkbox"/> ÖN PANEL	<input checked="" type="checkbox"/> ARKA PANEL
<input checked="" type="checkbox"/> SOL ÖN ŞASI	<input checked="" type="checkbox"/> SAĞ ÖN ŞASI
<input checked="" type="checkbox"/> SOL ÖN PODYE	<input checked="" type="checkbox"/> SAĞ ÖN PODYE
<input checked="" type="checkbox"/> SOL ÖN TÜFEK (Üst Podye) SAÇI	<input checked="" type="checkbox"/> SAĞ ÖN TÜFEK (Üst Podye) SAÇI
<input checked="" type="checkbox"/> SOL ÖN DİREK	<input checked="" type="checkbox"/> SAĞ ÖN DİREK
<input checked="" type="checkbox"/> SOL ORTA DİREK	<input checked="" type="checkbox"/> SAĞ ORTA DİREK
<input checked="" type="checkbox"/> SOL ÜST DİREK	<input checked="" type="checkbox"/> SAĞ ÜST DİREK
<input checked="" type="checkbox"/> SOL ARKA ŞASI	<input checked="" type="checkbox"/> SAĞ ARKA ŞASI

Firmamıza kontrole gelen araçların plastik ve cam aksamları kontrol edilmemektedir.
Mekanik parçaların değişim durumları kontrol edilmemektedir.
İşbu rapor verildiği gün için " Eryiğit " adına geçerlidir, Üçüncü şahıslar ile paylaşamaz.



Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken www.soepv1.com firmasına ait "SOEP" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPUS OTO EKSPERTİZ sorumluluğundadır.

DYNOPLUS OTO EKSPERTİZ Osmangazi Merkez

0(553) 948-66-16 & 0(553) 948-66-16

Panayır mah. İstanbul Cad. No:405 Osmangazi / Bursa

www.dynoplus.com.tr

dynoplusoto@gmail.com

16-HYB-3694



Alıcı İsim Soyisim & T.C No :	Eryiğit	Cep Telefonu :	
Rapor id :	M919174581406071282	Rapor Tarihi :	05 Kasım 2024 Salı 11:36
Araç Marka & Model :	Fiat & Egea	Model Yılı & Detay	2023&Benzin&Manuel
Plaka & Şasi Numarası :	16DD814 & NM435600006Z56468	Kilometre	18.509

MOTOR VE MEKANİK EKSPERTİZ SONUÇLARI

<input checked="" type="checkbox"/> Soğutma Suyu Seviyesi	<input checked="" type="checkbox"/> Motor Yağ Seviyesi	<input checked="" type="checkbox"/> Su Kaçakları
<input checked="" type="checkbox"/> Motor Yağ Sızdırmazlık	<input checked="" type="checkbox"/> Motor Üst Bölgede Yağ Kaçakları	<input checked="" type="checkbox"/> Şanzıman Yağ Sızdırmazlık
<input checked="" type="checkbox"/> Difransiyel Yağ Sızdırmazlık	<input checked="" type="checkbox"/> Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlık	<input checked="" type="checkbox"/> Turbo Yağ Kaçakları
<input checked="" type="checkbox"/> Karter Yağ Kaçakları	<input checked="" type="checkbox"/> Krank Yağ Kaçakları	<input checked="" type="checkbox"/> Hidrolik Kaçakları
<input checked="" type="checkbox"/> Klima Radyatörü ve Tesisatı	<input checked="" type="checkbox"/> Klima Kompresörü Yağ Sızdırmazlık	<input checked="" type="checkbox"/> Görünen Tüm Kayışlar
<input checked="" type="checkbox"/> Turbo Genel Durumu	<input checked="" type="checkbox"/> Enjektörler	<input checked="" type="checkbox"/> Intercooler
<input checked="" type="checkbox"/> Radyatör Genel Durumu	<input checked="" type="checkbox"/> Yağ Radyatörü	<input checked="" type="checkbox"/> Tesisat ve Hortumlar
<input checked="" type="checkbox"/> Motor Elektrik Tesisatı	<input checked="" type="checkbox"/> Ateşleme sistemi	<input checked="" type="checkbox"/> Marş Motoru
<input checked="" type="checkbox"/> Şanzımanda Vuruntu	<input type="checkbox"/> YOK Otomatik Şanzıman	<input checked="" type="checkbox"/> Debriyaj
<input checked="" type="checkbox"/> Egzoz Sistemi	<input checked="" type="checkbox"/> Egzozda İzlenebilir Duman	<input checked="" type="checkbox"/> Yakıt Deposu ve Hortumları
<input checked="" type="checkbox"/> Motorda Sesli/Vuruntulu Çalışma	<input checked="" type="checkbox"/> Motorda Aşırı Üfleme	<input checked="" type="checkbox"/> Motor Soğutma Suyunda Yağ
<input checked="" type="checkbox"/> Motor Yağında Su	<input checked="" type="checkbox"/> Motor Koruyucu Kapak	<input checked="" type="checkbox"/> Hava Filtre Kabini
<input checked="" type="checkbox"/> Egr Valfi	<input checked="" type="checkbox"/> Direksiyon Pompası	<input checked="" type="checkbox"/> Difransiyel
<input checked="" type="checkbox"/> Egzozda Yağ Dumanı	<input checked="" type="checkbox"/> Direksiyon Genel Durumu	<input checked="" type="checkbox"/> Motor ve Şanzıman Alt Takozları
<input checked="" type="checkbox"/> Triger	<input checked="" type="checkbox"/> Soğutma Fanları	<input checked="" type="checkbox"/> Alternatör
<input checked="" type="checkbox"/> Akü	<input checked="" type="checkbox"/> Motorun Genel Durumu	<input checked="" type="checkbox"/> Fren Hidroliği
<input checked="" type="checkbox"/> Egzozda Yakıt Dumanı	<input checked="" type="checkbox"/> Antifiriz	

Genel Bakım Tavsiye,



Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken www.soepv1.com firmasına ait "SOEP" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPUS OTO EKSPERTİZ sorumluluğundadır.

DYNOPLUS OTO EKSPERTİZ Osmangazi Merkez

0(553) 948-66-16 & 0(553) 948-66-16

Panayır mah. İstanbul Cad. No:405 Osmangazi / Bursa

www.dynoplus.com.tr

dynoplusoto@gmail.com

16-HYB-3694



Alıcı İsim Soyisim & T.C No :	Eryiğit	Cep Telefonu :	
Rapor id :	M919174581406071282	Rapor Tarihi :	05 Kasım 2024 Salı 11:36
Araç Marka & Model :	Fiat & Egea	Model Yılı & Detay	2023&Benzin&Manuel
Plaka & Şasi Numarası :	16DD814 & NM435600006Z56468	Kilometre	18.509

FREN TEST SONUÇLARI

ÖN FRENLER



SOL SAĞ

ARKA FRENLER



Sapma %0 'dan %30 'a kadar geçer

Sapma %31'den %100'e kadar kalır

EL FRENİ



SOL SAĞ

Sapma %0 'dan %30 'a kadar geçer

Sapma %31'den %100'e kadar kalır

SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI

ÖN



SOL SAĞ

ARKA



0--KÖTÜ--20--KONTROL--40--İYİ--60--ÇOK İYİ--80--MÜKEMMEL--100

YANAL KAYMA TEST YÖNÜ (Sol)



SOL SAĞ



0--ÇOK İYİ--2--İYİ--4--KRİTİK--6--KÖTÜ--11



Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken www.soepv1.com firmasına ait "SOEP" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPUS OTO EKSPERTİZ sorumluluğundadır.

DYNOPLUS OTO EKSPERTİZ Osmangazi Merkez

0(553) 948-66-16 & 0(553) 948-66-16

Panayır mah. İstanbul Cad. No:405 Osmangazi / Bursa

www.dynoplus.com.tr

dynoplusoto@gmail.com

16-HYB-3694



Alıcı İsim Soyisim & T.C No :	Eryiğit	Cep Telefonu :	
Rapor id :	M919174581406071282	Rapor Tarihi :	05 Kasım 2024 Salı 11:36
Araç Marka & Model :	Fiat & Egea	Model Yılı & Detay	2023&Benzin&Manuel
Plaka & Şasi Numarası :	16DD814 & NM435600006Z56468	Kilometre	18.509

ALT TAKIM EKSPERTİZ SONUÇLARI

<input checked="" type="checkbox"/> Sağ Ön Amortisör	<input checked="" type="checkbox"/> Sol Ön Amortisör
<input checked="" type="checkbox"/> Sağ Arka Amortisör	<input checked="" type="checkbox"/> Sol Arka Amortisör
<input checked="" type="checkbox"/> Sağ Ön Fren Diski	<input checked="" type="checkbox"/> Sol Ön Fren Diski
<input checked="" type="checkbox"/> Sağ Ön Fren Balata	<input checked="" type="checkbox"/> Sol Ön Fren Balata
<input checked="" type="checkbox"/> Sağ Arka Fren Diski	<input checked="" type="checkbox"/> Sol Arka Fren Diski
<input checked="" type="checkbox"/> Sağ Arka Fren Balata	<input checked="" type="checkbox"/> Sol Arka Fren Balata
<input checked="" type="checkbox"/> Motor ve Şanzıman Alt Takozları	<input checked="" type="checkbox"/> Aks ve Aks Körükleri
<input checked="" type="checkbox"/> Rot Kolu ve Başı Sağ	<input checked="" type="checkbox"/> Rot Kolu ve Başı Sol
<input checked="" type="checkbox"/> Z Rotları	<input checked="" type="checkbox"/> Viraj Rotu ve Rotiller
<input checked="" type="checkbox"/> Salıncak Burç Rotilleri	<input checked="" type="checkbox"/> Traves
<input checked="" type="checkbox"/> Araç Altı Muhafazalar	<input checked="" type="checkbox"/> Egzoz Sistemi
<input checked="" type="checkbox"/> Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlık	<input checked="" type="checkbox"/> Debriyaj
<input checked="" type="checkbox"/> Sağ Ön Jant Lastik	<input checked="" type="checkbox"/> Sol Ön Jant Lastik
<input checked="" type="checkbox"/> Sağ Arka Jant Lastik	<input checked="" type="checkbox"/> Sol Arka Jant Lastik
<input checked="" type="checkbox"/> Davlumbazlar	<input checked="" type="checkbox"/> Motor Yağ Sızdırmazlık
<input checked="" type="checkbox"/> Şanzıman Yağ Sızdırmazlık	<input checked="" type="checkbox"/> Diferansiyel Yağ Sızdırmazlık
<input checked="" type="checkbox"/> Diferansiyel	<input checked="" type="checkbox"/> Klima Kompresörü Yağ Sızdırmazlık
<input checked="" type="checkbox"/> Yakıt Deposu ve Hortumları	<input checked="" type="checkbox"/> Çürüme ve Paslanma

Ön Disklerde Aşınma Var Arka Balatalar Kampana Olduğu İçin Kontrol Edilmedi Lastikler 2023



Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken www.soepv1.com firmasına ait "SOEP" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPPLUS OTO EKSPERTİZ sorumluluğundadır.