

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.06.2024 12:17  
Rapor No: 34-02-1264452  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402  
Araç Giriş Tarihi: 24.06.2024 11:51

Sayfa: 1/11  
Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2024 12:17

# Full Plus Ekspertiz



## 34HBB166

Eksper / İmza



34-HYB-22573


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.06.2024 12:17 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 34-02-1264452 Araç Giriş Tarihi: 24.06.2024 11:51 Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2024 12:17  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	34HBB166	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	19153	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJF00571119057	Motor Gücü	67 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	999cc
Rengi	BEYAZ	Model	Taliant
İlk Tescil Tarihi	10-07-2023	Sonraki Muayene Tar.	15-05-2026
Model Yılı	2023	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	MAYGOLD	Kapı Sayısı	4 Kapı

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\*

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.06.2024 12:17  
Rapor No: 34-02-1264452  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402  
Araç Giriş Tarihi: 24.06.2024 11:51

Sayfa: 3/11  
Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2024 12:17

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.06.2024 12:17  
Rapor No: 34-02-1264452  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402  
Araç Giriş Tarihi: 24.06.2024 11:51

Sayfa: 4/11  
Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2024 12:17

Egzoz Sistemi ve Susturucular

Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.06.2024 12:17 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 34-02-1264452 Araç Giriş Tarihi: 24.06.2024 11:51 Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2024 12:17  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	1.1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	90	70	20
2. Aks	64	83	19



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	191	200	4
2. Aks	81	88	8
El Freni	92	118	22

### Verimlilik

48

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/R15	88H	5,98 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/R15	88H	6,01 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/65/R15	88H	6,17 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/R15	88H	6,11 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.06.2024 12:17 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/11  
Rapor No: 34-02-1264452 Araç Giriş Tarihi: 24.06.2024 11:51 Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2024 12:17  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 67	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.06.2024 12:17 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/11  
Rapor No: 34-02-1264452 Araç Giriş Tarihi: 24.06.2024 11:51 Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2024 12:17  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

(ean; GUTMANN  
SOLUTIONS

22.06.2024  
Araç: Renault Clio-V 1.0 TCe 100  
Motor kodu: H4D—450 (H4D—B4)  
Üretim yılı: 19-  
Kilometre durumu  
Lisans numarası:  
VIN: VF1RJF00571119057 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Test edilmiş: 24.06.2024 12:08:02 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata  
OBD OBD 0  
Motor Benzin UDS OBD O\*  
ABS ABS/ESP (CAN) 4

Hata kodu DTC 508287:  
Şanzıman kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı  
>Eksik/hatalı CAN sinyali.

Hata kodu DTC 508086:  
Motor kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı  
>BOZUK İLETİŞİM

Hata kodu DTC E1SB87:  
Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN—Bus/ba  
ğlantı  
>İLETİŞİM YOK

Hata kodu DTC 50A07B:  
Lastik havası kontrol sistemi  
>En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşüktür.  
Hava yastığı Hava yastığı (CAN) 1\*

Hata kodu DTC 805229:

Güvenlik CAN Gateway 0  
Konfor UCH CAN G\*

Hata kodu DTC AF7001:  
Fren pedalı müşiri  
>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AF7002:  
Fren pedalı müşiri  
>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Hata kodu DTC AC2024:  
Marş motoru rölesi  
>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2123:  
Sürücü tarafı emniyet kemeri düğmesi  
>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AFA714:

Kapı kilitleme  
>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC9A15:  
Fren lambası  
>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor Gösterge panosu grubu OBD Z\*

Hata kodu DTC E25487:  
Hata kodu DTC 940815:  
EMNİYET KEMERİ UYARI LAM BASI  
>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Şanzıman Çift debriyajlı şanzıman CAN 0  
Direksiyon Servo direksiyon CAN O\*  
SesNideo Radyo CAN 1\*

Hata kodu DTC 932813:  
Mikrofon  
>Fonksiyon hatalıdır.

SesNideo Telematik CAN O\*  
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.06.2024 12:17 Bayi No: 3402 Sayfa: 8/11  
Rapor No: 34-02-1264452 Araç Giriş Tarihi: 24.06.2024 11:51 Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2024 12:17  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

\*\*\*9057 şasi nolu RENAULT TALIAN JOY 1.0 TURBO X-TRONIC 90 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.06.2024 12:17  
Rapor No: 34-02-1264452  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402  
Araç Giriş Tarihi: 24.06.2024 11:51

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2024 12:17

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >  
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >  
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >  
Çizik

Yağ seviyesi Soğutma  
SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.06.2024 12:17  
Rapor No: 34-02-1264452  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402  
Araç Giriş Tarihi: 24.06.2024 11:51

Sayfa: 10/11  
Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2024 12:17

## Vuruk



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ  
> Ezik

## Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu

## Notlar

### Test hattı ile ilgili notlar;

ESP sistemi devre dışı bırakılmadığı için DYNO testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.06.2024 12:17 Bayi No: 3402 Sayfa: 11/11  
Rapor No: 34-02-1264452 Araç Giriş Tarihi: 24.06.2024 11:51 Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2024 12:17  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, akşların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası