

# DIŐ GÖVDE RAPORU

OSMANGAZİ DYNOBİL  
DEMİRTAŐPAŐA MAH.İNÖNÜ CAD.NO:104 - 108/ D -E  
OSMANGAZİ/BURSA

Rapor no.: GK0NLWLKE9cd9iJ


Plaka : 16LAV02

Őase no.: VF1LZBA0544418210

Tarih : 4.11.2024 16:52:30

Sayfa no. : 2/13

## Boya ve Kaporta Kontrolü



### DIŐ GÖVDE PARÇALARI

Ön Panel	ORJİNAL	Bagaj Kapađı	ORJİNAL- GÖÇÜK DÜZELTME
Ön Kaput	ORJİNAL	Arka Panel	TADİLAT BOYALI
Sol Ön Çamurluk	DEĞİŐEN	Sađ Ön Çamurluk	ORJİNAL
Sol Ön Kapi	DEĞİŐEN	Sađ Ön Kapi	BOYALI
Sol Arka Kapi	BOYALI	Sađ Arka Kapi	DEĞİŐEN
Sol Arka Çamurluk	TADİLAT BOYALI	Sađ Arka Çamurluk	TADİLAT BOYALI
Tavan	ORJİNAL	Sađ MarŐbiyel	TADİLAT BOYALI
Sol MarŐbiyel	ORJİNAL EZİK	Dolu GÖçükleri	VAR
Karasörde ezik ve çizikler	VAR		

### Notlar

MOTOR KAPUTUNDA VE TAVANDA KUŐ PISLIđI KAYNAKLI VERNİK LEKELERİ AZ SAYIDA GAMZE GÖÇÜKLER MEVCUT  
ÖN TAMPON ORJİNAL SÜRTME VE ÇİZİK MEVCUT  
ARKA TAMPON DEĞİŐEN  
FARLAR ORJİNAL SOLUK  
STOPLAR ORJİNAL SOL STOP CAMI ÇATLAK  
TÜM CAMLAR ORJİNAL CAM DEĞİŐİKLİđİ YAPILMAMIŐ  
ARAÇTA MUHTELİF GÖÇÜK ÇİZİK VE RÜTUŐLAR MEVCUT

# KAPORTA RAPORU

OSMANGAZİ DYNOBİL  
DEMİRTAŞPAŞA MAH.İNÖNÜ CAD.NO:104 - 108/ D -E  
OSMANGAZİ/BURSA

Rapor no.: GK0NLWLKE9cd9iJ

Plaka : 16LAV02

Şase no.: VF1LZBA0544418210

Tarih : 4.11.2024 16:52:30

Sayfa no. : 3/13



## KAPORTA PARÇALARI

Sol Omuz Direği	LOKAL BOYALI
Sağ Omuz Direği	LOKAL BOYALI
Sol Orta İç Direk	ORJİNAL
Sağ Orta İç Direk	ORJİNAL
Sol Ön İç Direk	ORJİNAL
Sağ Ön İç Direk	ORJİNAL
Sağ Arka Kapı Kilit Karşılığı	LOKAL BOYA
Sol Arka Kapı Kilit Karşılığı	ORJİNAL

## Notlar


MOTOR KAPUTUNDA VE TAVANDA KUŞ PISLIĞI KAYNAKLI VERNİK LEKELERİ AZ SAYIDA GAMZE GÖÇÜKLER MEVCUT  
ÖN TAMPON ORJİNAL SÜRTME VE ÇIZIK MEVCUT  
ARKA TAMPON DEĞİŞEN  
FARLAR ORJİNAL SOLUK  
STOPLAR ORJİNAL SOL STOP CAMI ÇATLAK  
TÜM CAMLAR ORJİNAL CAM DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMAMIŞ  
ARAÇTA MUHTELİF GÖÇÜK ÇIZIK VE RÜTUŞLAR MEVCUT

# ŞASE KONTROL RAPORU

OSMANGAZİ DYNOBİL  
DEMİRTAŞPAŞA MAH.İNÖNÜ CAD.NO:104 - 108/ D -E  
OSMANGAZİ/BURSA

Rapor no.: GK0NLWLKE9cd9iJ  
Plaka : 16LAV02  
Şase no.: VF1LZBA0544418210

Tarih : 4.11.2024 16:52:30  
Sayfa no. : 4/13



## ŞASE PARÇALARI

Ön Panel	ORJİNAL	Alt Taban Sacı	ORJİNAL
Arka Panel	TADİLAT BOYALI	Bagaj Havuzu	TADİLAT BOYALI
Sol Kılıç Sacı	ORJİNAL	Sağ Kılıç Sacı	ORJİNAL
Sol Ön Podye	ORJİNAL	Sağ Ön Podye	ORJİNAL
Sol Ön Şase	ORJİNAL	Sağ Ön Şase	ORJİNAL
Sol Arka Podye	ORJİNAL	Sağ Arka Podye	ORJİNAL
Sol Arka Şase	ORJİNAL	Sağ Arka Şase	ORJİNAL
Ön Tampon Demiri	ORJİNAL	Arka Tampon Demiri	DEĞİŞEN

## Notlar

MOTOR KAPUTUNDA VE TAVANDA KUŞ PISLIĞI KAYNAKLI VERNİK LEKELERİ AZ SAYIDA GAMZE GÖÇÜKLER MEVCUT  
ÖN TAMPON ORJİNAL SÜRTME VE ÇIZIK MEVCUT  
ARKA TAMPON DEĞİŞEN  
FARLAR ORJİNAL SOLUK  
STOPLAR ORJİNAL SOL STOP CAMI ÇATLAK  
TÜM CAMLAR ORJİNAL CAM DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMAMIŞ  
ARAÇTA MUHTELİF GÖÇÜK ÇIZIK VE RÜTUŞLAR MEVCUT

# İÇ EKSPERTİZ 1

OSMANGAZI DYNOBİL  
DEMİRTAŞPAŞA MAH.İNÖNÜ CAD.NO:104 - 108/ D -E  
OSMANGAZI/BURSA

Rapor no.: GK0NLWLKE9cd9iJ  
Plaka : 16LAV02  
Şase no.: VF1LZBA0544418210

Tarih : 4.11.2024 16:52:30  
Sayfa no. : 5/13

## İÇ EKSPERTİZ PARÇALARI

Direksiyon Ayarları Kontrol	İyi	Gölgelik Aynaları	İyi
Sol Ön Kapı Cam Otomatiği	İyi	Gölgelik Kapakları	İyi
Sağ Ön Kapı Cam Otomatiği	İyi	Gölgelik Aydınlatmaları	Yok
Sol Arka Kapı Cam Otomatiği	İyi	Orta Kol Dayama ve Kapakları	Yok
Sağ Arka Kapı Cam Otomatiği	İyi	Usb Bağlantıları	İyi
Sağ Dikiz Aynası ve Kumandası	İyi	Çakmaklık Kontrol	İyi
Sol Dikiz Aynası ve Kumandası	İyi	Küllük Bölümleri	İyi
Katlanabilir Aynalar	İyi	Torpedo Bağlantıları	İyi
Dikiz Aynası	İyi	Torpedo Soğutucusu	İyi
Karartmalı Dikiz Aynası	Yok	Torpedo Aydınlatma	İyi
Sağ Ön Emniyet Kemer ve Tokası	İyi	Tavan Aydınlatması	İyi
Sol Ön Emniyet Kemer ve Tokası	İyi	Okuma Lambaları	İyi
İsofix Bağlantıları	İyi	Hafızalı Koltuk Konumları	Yok
Sağ Ön Koltuk Isıtıcısı	Yok	Hava Muzulları	Yok
Sol Ön Koltuk Isıtıcısı	Yok	Gösterge Paneli	İyi
Arka Koltuk Isıtıcıları	Yok	Ön Göğüs	İyi
Sol Ön Koltuk Ayar Mekanizması	İyi	Direksiyon Kumandaları	İyi
Sağ Ön Koltuk Ayar Mekanizması	İyi	Aydınlatma Tuşları	İyi
Elektrikli Koltuk Tuşları	Yok	Sol Arka Emniyet Kemer Gergisi	İyi
Silecek Kolu	İyi	Sağ Arka Emniyet Kemer Gergisi	İyi
Sinyal Kolu	İyi	Multimedya Sistemi	İyi
Cruse Control Tuşları	Yok	Teyp Cd Surucusu	İyi
Korna	İyi	Aux Girişi	İyi
Sol Ön Emniyet Kemer Gergisi	İyi	Sağ Ön Emniyet Kemer Gergisi	İyi

# İÇ EKSPERTİZ 2

OSMANGAZİ DYNOBİL  
DEMİRTAŞPAŞA MAH.İNÖNÜ CAD.NO:104 - 108/ D -E  
OSMANGAZİ/BURSA

Rapor no.: GK0NLWLKE9cd9iJ

Plaka : 16LAV02

Şase no.: VF1LZBA0544418210

Tarih : 4.11.2024 16:52:30

Sayfa no. : 6/13

## İÇ EKSPERTİZ PARÇALARI

Sol Ön Kol Dayama ve Kapakları	Yok	YSC Kontrol	Yok
Sağ Ön Kol Dayama ve Kapakları	Yok	Avadanlık Seti	Yok
Sağ Arka Kol Dayama ve Kapakları	Yok	Bagaj Rafları ve Plastik Aksam	Yok
Sol Arka Kol Dayama ve Kapakları	Yok	Sunroof Perdesi	Yok
Vites Merkezi	İyi	Sunroof Düğmesi	Yok
Vites Körüğü	İyi	Sunroof Kızakları	Yok
Vites Topuzu	İyi	Sunroof Kademeleri	Yok
El Freni	İyi	Sağ Ön Hoparlör	İyi
El Fren Düğmesi	İyi	Sol Ön Hoparlör	İyi
El Fren Mekanizması	İyi	Sağ Arka Hoparlör	İyi
El Fren Gergisi	İyi	Sol Arka Hoparlör	İyi
Debriyaj Pedalı	İyi	Arka Cam Isıtıcısı	İyi
Fren Pedalı	İyi	Kalorifer Düğmeleri	İyi
Gaz Pedalı	İyi	Göğüs Düğmeleri	İyi
Sağ Ön Taban Halısı ve Deformeler	İyi	Geri Vites Lambası	İyi
Sol Ön Taban Halısı ve Deformeler	İyi	Hud Paneli	Yok
Sol Arka Taban Halısı ve Deformeler	İyi	Hareketli Gösterge Paneli	Yok
Sağ Arka Taban Halısı ve Deformeler	İyi	Panoramik Cam Tavan	Yok
Tavan Döşemesi	İyi	Eşya Gözlü Yan Kol Dayama	İyi
Bagaj Döşemesi	İyi	Dijital Klima	Yok
Bagaj Aydınlatma	Yok	Analog Klima	İyi
Stepne Kontrol	İyi	Paspaslar Kontrol	İyi
İlk Yardım Seti	Yok		

# DIŐ EKSPERTİZ

OSMANGAZİ DYNOBİL  
DEMİRTAŐPAŐA MAH.İNÖNÜ CAD.NO:104 - 108/ D -E  
OSMANGAZİ/BURSA

Rapor no.: GK0NLWLKE9cd9iJ  
Plaka : 16LAV02  
Őase no.: VF1LZBA0544418210

Tarih : 4.11.2024 16:52:30  
Sayfa no. : 7/13

## DIŐ EKSPERTİZ PARÇALARI

Ön Cam	İyi	Sol Arka DıŐ Kapı Kolu	İyi
Arka Cam	İyi	Sağ Arka DıŐ Kapı Kolu	İyi
Kapı Camları	İyi	Bagaj Kapağı Kilidi	İyi
Lastiklerin Durumu	İyi	Kaput Açma Kilidi	İyi
Lastiklerin Havası	İyi	Depo Kapağı	İyi
Sağ Ön Lastik DıŐ Kalınlığı	İyi	DıŐ Anten	İyi
Sol Ön Lastik DıŐ Kalınlığı	İyi	Depo Kapağı Dolum Kapağı	İyi
Sağ Arka Lastik DıŐ Kalınlığı	İyi	Sol Ön Kapı DıŐ Bandı	İyi
Sol Arka Lastik DıŐ Kalınlığı	İyi	Sağ Ön Kapı DıŐ Bandı	İyi
Stepne	İyi	Sol Arka Kapı DıŐ Bandı	İyi
Sağ Ön Jant	İyi	Sağ Arka Kapı DıŐ Bandı	İyi
Sol Ön Jant	İyi	Far Yıkama Kontrol	YOK
Sağ Arka Jant	İyi	Far Silecekleri	YOK
Sol Arka Jant	İyi	Ön Cam Silgeçler	İyi
Ön Sağ Far	DEFORME	Arka Cam Silgeçler	İyi
Ön Sol Far	DEFORME	Ön Cam Silgeç Fiskiyeleri	İyi
Sağ Sinyaller	İyi	Dörtlü Flasör	İyi
Sol Sinyaller	İyi	Geri Vites Lambası	İyi
Sağ Stop	İyi	Fren Lambası	İyi
Sol Stop	ÇATLAK	Arka Cam Silgeç Fiskiyesi	YOK
Silecekler	İyi	Ön Far Yıkama Fiskiyesi	YOK
Sağ DıŐ Ayna	İyi	Römork Çeki Demiri	YOK
Sol DıŐ Ayna	İyi	Sol Yan Basamak	YOK
Far ve Lambalarda Kırık, Hasar	İyi	Sağ Yan Basamak	YOK
Sol Ön DıŐ Kapı Kolu	İyi	Sol Yan Tavan Çıtası	İyi
Sağ Ön DıŐ Kapı Kolu	İyi	Sağ Yan Tavan Çıtası	İyi

# DIŐ, İÇ, ALT, MOTOR MUAYENESİ

OSMANGAZİ DYNOBİL  
DEMİRTAŐPAŐA MAH.İNÖNÜ CAD.NO:104 - 108/ D -E  
OSMANGAZİ/BURSA

Rapor no.: GK0NLWLKE9cd9iJ  
Plaka : 16LAV02  
Őase no.: VF1LZBA0544418210

Tarih : 4.11.2024 16:52:30  
Sayfa no. : 8/13

## TAŐITIN DIŐ MUAYENESİ

Camlar	İyi	
Lastikler	İyi	
Jantlar	İyi	
Farlar	İyi	
Silecekler	İyi	

## TAŐITIN İÇ MUAYENESİ

Kapı Döőemeleri	İyi	
Yer Döőemeleri	İyi	
Koltuklar	İyi	
Klima	İyi	
İç Lambalar	İyi	
Kumanda Kontrol Düğmeleri	İyi	
Ön Panel Göstergeler	İyi	

## TAŐITIN ALT MUAYENESİ

Motor Yağ Kaçakları	İyi	
Őanzıman Yağ Kaçakları	İyi	
Diferansiyel Yağ Kaçakları	İyi	
Fren Hortumları	İyi	
Soğutma Sistemi	İyi	
Egzoz Sistemi	İyi	
Motor Mahfazası	İyi	

## TAŐITIN MOTOR BÖLÜMÜ MUAYENESİ

Motor Bölümünün Su Kaçakları	İyi	
Akü	İyi	
Motor Yağı Seviyesi	İyi	
Soğutma Suyu Seviyesi	İyi	
Gözle Görülür Kayıőlar	İyi	
Üst Motor Kapağında Buhar	İyi	

# MOTOR, ŞANZUMAN VE MEKANİK KONTROLÜ

OSMANGAZİ DYNOBİL  
DEMİRTAŞPAŞA MAH.İNÖNÜ CAD.NO:104 - 108/ D -E  
OSMANGAZİ/BURSA

Rapor no.: GK0NLWLKE9cd9iJ  
Plaka : 16LAV02  
Şase no.: VF1LZBA0544418210

Tarih : 4.11.2024 16:52:30  
Sayfa no. : 9/13

## MOTOR, ŞANZUMAN VE MEKANİK KONTROLÜ

Üst Motor Kapağında Buhar	İyi	
Atesleme Sistemi	İyi	
Yakıt Sistemi	İyi	
Motor Yağı Seviyesi	İyi	
Motorda Harici Ses	İyi	
Motor Sogutma Suyu	İyi	
Motor ve Sanzuman Kulakları	İyi	
Motor Üst Kulbutor	İyi	
Egzozda Harici Duman	İyi	
Turboda Harici Ses	İyi	
Enjektörler	İyi	
Radyoter Petegi	İyi	
Sogutma Fanları	İyi	
Sarj Dinamosu	İyi	
Tork Konvertoru	İyi	
Krank Kecesi	İyi	
Volant	İyi	
Kalorifer Isıtma	İyi	
Mars Dinamosu	İyi	
Sanzuman Vites Gecisleri	İyi	
Priz Direk Bilyası	İyi	
Debriyaj Baskı Balata	İyi	
Aku Voltaj	İyi	
Fren Diski ve Balata	İyi	
Amortisör Takozları	İyi	
Amortisörler	İyi	
Helezon Yağları	İyi	



# ARAÇ ALTI KONTROLLERİ

OSMANGAZİ DYNOBİL  
DEMİRTAŞPAŞA MAH.İNÖNÜ CAD.NO:104 - 108/ D -E  
OSMANGAZİ/BURSA

Rapor no.: GK0NLWLKE9cd9iJ

Plaka : 16LAV02

Şase no.: VF1LZBA0544418210

Tarih : 4.11.2024 16:52:30

Sayfa no. : 10/13

## ARAÇ ALTI KONTROLLERİ

Motorda Su Kacagi	İyi	
Motorda Yag Kacagi	İyi	
Sanzumanda Yag Kacagi	İyi	
Diferansiyelde Yag Kacagi	İyi	
Turbo Ve Intercooler Yag Kacagi	İyi	
Hidrolik Yag Kacagi	İyi	
Cam Suyu Kacagi	İyi	
Gözle görülebilen kayışlar ve gergiler	İyi	
Egzoz Tertibatı	İyi	
Motor Alt Muhafaza	İyi	
Direksiyon Kutusu	İyi	
Vites Kutusu	İyi	
Taban Plastik Bakalitleri	İyi	
Fren Hortumları	İyi	
Saft	İyi	
Rotlar	İyi	
Rot Basları	İyi	
Alt Rotiler	İyi	
Tabla Ve Fisekleri	İyi	
Yakit Deposu	İyi	
Motor Karteri	İyi	
Porya Bilyaları	İyi	
Sanzuman Kovani	İyi	
Salıncak Ve Burc	İyi	
Dingiller	İyi	

# NOTLAR

OSMANGAZİ DYNOBİL  
DEMİRTAŞPAŞA MAH.İNÖNÜ CAD.NO:104 - 108/ D -E  
OSMANGAZİ/BURSA

Rapor no.: GK0NLWLKE9cd9ij  
Plaka : 16LAV02  
Şase no.: VF1LZBA0544418210

Tarih : 4.11.2024 16:52:30  
Sayfa no. : 11/13

**Notlar : MOTOR YAĞINDA EKŞİLTME YOK  
BAKIMA 8.000 KM KALAN  
MOTORDA VE ŞANZUMANDA YAĞ KAÇAĞI YOK  
MOTOR ALT BEŞİĞİ ORJINAL SOL KİSMİ SÜRTME HASARLI  
MOTOR ALT MUHAFAZASI MEVCUT  
ÖN TAKİM VE AKSLAR SAĞLAM  
ÖN ARKA DISK BALATA YARIM  
TÜM CAMLAR ORJİNAL CAM DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMAMIŞ  
LASTİKLER GOODYEAR MARKA YAZLIK 12/23  
STEPNE KRIKO BIJON ANAHTARI VE YEDEK ANAHTARI MEVCUT**

# OBD

OSMANGAZİ DYNOBİL  
DEMİRTAŞPAŞA MAH.İNÖNÜ CAD.NO:104 - 108/ D -E  
OSMANGAZİ/BURSA

Rapor no.: GK0NLWLKE9cd9iJ

Plaka : 16LAV02

Şase no.: VF1LZBA0544418210

Tarih : 4.11.2024 16:52:30

Sayfa no. : 12/13

## Motor Elektroniği

## Açıklama



Arıza Kaydı Var

YAKIT BASINÇ SENSÖR ARIZASI VERMİŞ



## Şanzıman Elektroniği

## Açıklama



Arıza Kaydı Yok



## Konfor Elektroniği

## Açıklama



Arıza Kaydı Yok



## Güvenlik Elektroniği

## Açıklama



Arıza Kaydı Yok

