

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.07.2024 11:57
Rapor No: 34-02-1268429
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 08.07.2024 11:15

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 08.07.2024 11:57

Full Plus Ekspertiz



34ECR076

Eksper / İmza



34-HYB-18436

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL


Rapor Tarihi: 08.07.2024 11:57 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/10
Rapor No: 34-02-1268429 Araç Giriş Tarihi: 08.07.2024 11:15 Araç Çıkış Tarihi: 08.07.2024 11:57
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34ECR076	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	123859	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0MXXTACMMB88033	Motor Gücü	73 kw
Ruhsat Motor No	MB88033	Marka	Ford
Motor Hacmi	1499cc	Rengi	BEYAZ
Model	Tourneo Courier	İlk Tescil Tarihi	01-06-2021
Sonraki Muayene Tar.	22-05-2025	Model Yılı	2021
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	22-05-2025	Araç Tipi	Kombi (Camlıvan**)
Ruhsat Sahibi	MAHGOLD	Kapı Sayısı	5 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.07.2024 11:57
Rapor No: 34-02-1268429
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 08.07.2024 11:15

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 08.07.2024 11:57

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.07.2024 11:57
Rapor No: 34-02-1268429
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 08.07.2024 11:15

Sayfa: 4/10
Araç Çıkış Tarihi: 08.07.2024 11:57

Egzoz Sistemi ve Susturucular

Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.07.2024 11:57 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/10
Rapor No: 34-02-1268429 Araç Giriş Tarihi: 08.07.2024 11:15 Araç Çıkış Tarihi: 08.07.2024 11:57
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	-2.5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	87	89	2
2. Aks	87	86	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	206	198	4
2. Aks	222	215	3
El Freni	186	177	5

Verimlilik

67

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/60/15	88H	6,38 mm	Yazlık
Sol Arka	195/60/15	88H	6,33 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/60/15	88H	6,19 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/60/15	88H	6,12 mm	Yazlık

Rapor Tarihi: 08.07.2024 11:57
Rapor No: 34-02-1268429
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 08.07.2024 11:15

Sayfa: 6/10
Araç Çıkış Tarihi: 08.07.2024 11:57

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 206 NM	Teker Torku 168,92 NM	Teker Gücü 46,7 KW	Test Hızı 109 km/h
Ruhsat Verisi Güç 73 KW	Test Sonucu Güç 68,2 KW	Kayıp Güç 12,4 KW	Performans % 93,42

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.07.2024 11:57 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/10
Rapor No: 34-02-1268429 Araç Giriş Tarihi: 08.07.2024 11:15 Araç Çıkış Tarihi: 08.07.2024 11:57
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

(tün; GUTMANN
SOLUTIONS

08.07.2024
Araç: Ford Tourneo Courier 1.5 8V TDCi EcoBlue
Motor kodu: XXCA
Üretim yılı: 18-
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: NMOMXXTACMM888033 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 08.07.2024 11:29:29 /

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Motor PCM Dizel TDCI 0
ABS ABS (CAN) 0

Hava yastığı Hava yastığı RCM CAN 0
Konfor Gösterge panosu grubu IPC CAN 0
Direksiyon Elektr. direksiyon CAN 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***8033 şasi nolu FORD TOURNEOCOURIER KOMBI 1.5 TDCI 100 E6.2 DELUXE markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.07.2024 11:57
Rapor No: 34-02-1268429
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 08.07.2024 11:15

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 08.07.2024 11:57

Araç Resimleri



Çizik



Motor kaputu, Motor kaputu > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.07.2024 11:57
Rapor No: 34-02-1268429
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 08.07.2024 11:15

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 08.07.2024 11:57

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu



Döşemeler/Kapaklar, Tavan
döşemesi > Deforme Olmuş



Koltuklar, arka, Arka koltuk
döşemesi > Yakıcı Madde ile
Zarar Görmüş



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Hasarlı

Parça Grubu

Farlar

Parça ve Hasar

Far, sağ - Arızalı

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç genelinde ezikler çizikler taş izleri vardır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 08.07.2024 11:57 Bayi No: 3402 Sayfa: 10/10
Rapor No: 34-02-1268429 Araç Giriş Tarihi: 08.07.2024 11:15 Araç Çıkış Tarihi: 08.07.2024 11:57
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseUliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seKlinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası