



HYB Numarası : 06-HYB-BK  
Test Numarası : 2197-1007007


20.03.2024 Saat :13:22:04  
Bu rapor 07ANL710 plakalı aracın 20.03.2024 tarihinde, 13:56 saatinde yeniden düzenlenmiş halidir

## KAPORTA KONTROL FORMU

ŞAŞI NO NMTBN3JE50R005518

PLAKA 20ANL710

MARKA TOYOTA



- Sol Ön Direk  
Çıkma Degisen
- Sol Orta Direk  
Orjinal
- Sol Arka Direk  
Orjinal
- Sol Marşpiyel  
Ön Kısmı Çıkma Degisen
- Sağ Ön Direk  
Çıkma Degisen
- Sağ Orta Direk  
Orjinal
- Sağ Arka Direk  
Orjinal
- Sağ Marşpiyel  
Ön Kısmı Çıkma Degisen
- Sol Ön Şase  
Çıkma Degisen
- Sol Arka Şase  
Orjinal
- Sağ Ön Şase  
Çıkma Degisen
- Sağ Arka Şase  
Orjinal
- Ön Tampon  
Plastik
- Arka Tampon  
Plastik
- Ön Panel  
Çıkma Degisen
- Arka Panel  
Orjinal
- Bagaj Havuzu  
Orjinal
- Sol Podye  
Çıkma Degisen
- Sağ Podye  
Çıkma Degisen
- Sol Tavan Yan Direği  
İç Dis Boyali
- Sağ Tavan Yan Direği  
İç Dis Boyali

### EXPERTİZ NOTLARI

ARACIN MUHTELİF YERLERİNDE EZİK,ÇIZIK,GAMZE,GÖÇÜK,BOYASIZ ONARIM İŞLEMLERİ VE KALICI İZLER MEVCUTTUR.ARACTA DOLU İZİ MEVCUT,SAG SOL TÜFEK SAÇLARI ÇIKMA DEĞİŞEN,SAG SOL AMASİTÖR KULESİ ÇIKMA DEĞİŞEN,ÖN TAMPON DEMİRİ DEĞİŞEN,ARKA TAMPON DEMİRİ EZİK,SAG ARKA HAVALANDIRMA SACI EZİK,ÖN GÖĞÜS SACI ÇIKMA DEĞİŞEN,TABAN SACI ÖN LİSİMİ ÇIKMA DEĞİŞEN,ARACIN ÖN KISMI SAG VE SOL ÖN DİREKVE SAG SOL MASBİYEL ÖN KISMINDAN KESİLEREK EKLENMİŞTİR.

