

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulas Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.04.2024 13:36
Rapor No: 34-02-1247724
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 17.04.2024 11:59

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 17.04.2024 13:36

Full Plus Ekspertiz



34HBB239

Eksper / İmza



34-HYB-22573


Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.04.2024 13:36 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/9
Rapor No: 34-02-1247724 Araç Giriş Tarihi: 17.04.2024 11:59 Araç Çıkış Tarihi: 17.04.2024 13:36
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34HBB239	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	9598	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJF00571119074	Motor Gücü	67 kw
Ruhsat Motor No	H4DE470D354720	Motor Hacmi	999cc
Marka	Renault	Rengi	BEYAZ
Model	Taliant	Sonraki Muayene Tar.	15-05-2026
Model Yılı	2023	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	15-05-2026
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	MAYGOLD
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Deđişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Deđişmiş

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.04.2024 13:36
Rapor No: 34-02-1247724
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 17.04.2024 11:59

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 17.04.2024 13:36

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.04.2024 13:36 Bayi No: 3402 Sayfa: 4/9
Rapor No: 34-02-1247724 Araç Giriş Tarihi: 17.04.2024 11:59 Araç Çıkış Tarihi: 17.04.2024 13:36
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	-2.4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	89	91	2
2. Aks	85	86	1

%0 %20 %40 %100



arızalı verimsiz normal

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	291	297	2
2. Aks	152	162	6
El Freni	101	126	19

Verimlilik

78

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	88H	6,54 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/15	88H	6,64 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/65/15	88H	6,67 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/15	88H	6,62 mm	Yazlık

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.04.2024 13:36 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/9
Rapor No: 34-02-1247724 Araç Giriş Tarihi: 17.04.2024 11:59 Araç Çıkış Tarihi: 17.04.2024 13:36
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
67	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiđi

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.04.2024 13:36 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/9
Rapor No: 34-02-1247724 Araç Giriş Tarihi: 17.04.2024 11:59 Araç Çıkış Tarihi: 17.04.2024 13:36
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

(ean; GUTMANN
SOLUTIONS

15.04.2024

Araç: Renault Clio-V 1.0 TCe 100

Motor kodu: H4D—450 (H4D—B4)

Üretim yılı: 19-

Kilometre durumu

Lisans numarası:

VIN: VF1RJF00571119088 (kumanda ünitesinden okunan

)

Test edilmiş: 17.04.2024 12:32:19 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Benzin UDS OBD 1*

Hata kodu DTC 0226F1:

Gaz pedalı sensörü

>Fonksiyon hatalıdır.

ABS ABS/ESP (CAN) 2

Hata kodu DTC E15B87:

Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN—Bus/ba

ğlantı

>İLETİŞİM YOK

Hata kodu DTC 50A07B:

Lastik havası kontrol sistemi

>En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşüktür.

Hava yastığı Hava yastığı (CAN) 1*

Hata kodu DTC 805229:

Güvenlik CAN Gateway 0

Konfor UCH CAN 3*

Hata kodu DTC AF7002:

Fren pedalı müşiri

>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2123:

Sürücü tarafı emniyet kemeri düğmesi

>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC9A11:

Fren lambası

>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Konfor Gösterge panosu grubu OBD 31:

Hata kodu DTC 940211:

BESLEME HIZI KONTROL DEVRESİ

>Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC E25487:

Hata kodu DTC 940815:

EMNİYET KEMERİ UYARI LAM BASI

>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Şanzıman Çift debriyajlı şanzıman CAN

Direksiyon Servo direksiyon CAN O*

SesNideo Radyo CAN Z*

Hata kodu DTC 930D13:

On sağ hoparlör

>Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 932813:

Mikrofon

>Fonksiyon hatalıdır.

SesNideo Telematik CAN 11:

Hata kodu DTC AE2306:

Telefon modü_lü_ (GSM)

>HATALI İLETİŞİM!

Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.04.2024 13:36 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/9
Rapor No: 34-02-1247724 Araç Giriş Tarihi: 17.04.2024 11:59 Araç Çıkış Tarihi: 17.04.2024 13:36
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

***9074 şasi nolu RENAULT TALİANT JOY 1.0 TURBO X-TRONIC 90 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.04.2024 13:36
Rapor No: 34-02-1247724
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 17.04.2024 11:59


Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 17.04.2024 13:36

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç genelinde ezikler çizikler vardır

Test hattı ile ilgili notlar;

ESP sistemi kapatılmadığından dinamometre testi yapılamamıştır.

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.04.2024 13:36 Bayi No: 3402 Sayfa: 9/9
Rapor No: 34-02-1247724 Araç Giriş Tarihi: 17.04.2024 11:59 Araç Çıkış Tarihi: 17.04.2024 13:36
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Dođuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Dođuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Dođuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Dođuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Dođuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası