

# Full Plus Ekspertiz



## 34HBB350

Eksper / İmza



34-HYB-18436


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.07.2024 15:12 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 34-02-1266214 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2024 14:41 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2024 15:12  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	34HBB350	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	29703	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJF00X70974598	Motor Gücü	67 kw
Ruhsat Motor No	H4DE470D365818	Motor Hacmi	999cc
Marka	Renault	Rengi	BEYAZ
Model	Taliant	İlk Tescil Tarihi	10-07-2023
Sonraki Muayene Tar.	18-05-2026	Model Yılı	2023
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	MAYGOLD
Kapı Sayısı	4 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\*

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.07.2024 15:12  
Rapor No: 34-02-1266214  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402  
Araç Giriş Tarihi: 01.07.2024 14:41

Sayfa: 3/11  
Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2024 15:12

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		araç genelinde ezik çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.07.2024 15:12

Bayi No: 3402

Sayfa: 4/11

Rapor No: 34-02-1266214

Araç Giriş Tarihi: 01.07.2024 14:41

Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2024 15:12

Mersis No: 0309073518100001

Egzoz Sistemi ve Susturucular

Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.07.2024 15:12 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 34-02-1266214 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2024 14:41 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2024 15:12  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	91	91	0
2. Aks	84	89	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	253	260	2.5
2. Aks	126	136	7.5
El Freni	153	150	2

### Verimlilik

72

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/R15	88H	6,13 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/R15	88H	6,09 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/65/R15	88H	6,1 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/R15	88H	6,1 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.07.2024 15:12 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/11  
Rapor No: 34-02-1266214 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2024 14:41 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2024 15:12  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
67	-	-	--
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.07.2024 15:12 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/11  
Rapor No: 34-02-1266214 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2024 14:41 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2024 15:12  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

(ian; GUTMANN  
SOLUTIONS

29.06.2024  
Araç: Renault Clio-V 1.0 TCe 100  
Motor kodu: H4D—450 (H4D—B4)  
Üretim yılı: 19-  
Kilometre durumu  
Lisans numarası:  
VIN: VF1RJFO0X70974598 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Test edilmiş: 01.07.2024 15:04:31 /

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata  
OBD OBD 0  
Motor Benzin UDS OBD O\*  
ABS ABS/ESP (CAN) 1

Hata kodu DTC E1SB87:  
Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN—Bus/ba  
ğlantı  
»İLETİŞİM YOK

Hava yastığı Hava yastığı (CAN) O\*

Güvenlik CAN Gateway 0  
Konfor UCH CAN 1\*

Hata kodu DTC AC9A15:  
Fren lambası  
>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor Gösterge panosu grubu OBD Z\*

Hata kodu DTC 940211:  
BESLEME HIZI KONTROL DEVRESİ  
>Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 940815:  
EMNİYET KEMERİ UYARI LAM BASI  
>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Şanzıman Çift debriyajlı şanzıman CAN 0  
Direksiyon Servo direksiyon CAN O\*  
SesNideo Radyo CAN Z\*

Hata kodu DTC 931513:  
Anten yükselticisi AM/FM1  
>Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 932813:  
Mikrofon  
>Fonksiyon hatalıdır.

SesNideo Telematik CAN O\*  
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.07.2024 15:12 Bayi No: 3402 Sayfa: 8/11  
Rapor No: 34-02-1266214 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2024 14:41 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2024 15:12  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

\*\*\*4598 şasi nolu RENAULT TALIAN JOY 1.0 TURBO X-TRONIC 90 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.07.2024 15:12  
Rapor No: 34-02-1266214  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402  
Araç Giriş Tarihi: 01.07.2024 14:41

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2024 15:12

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >  
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >  
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >  
Çizik

Yağ seviyesi Soğutma  
SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.07.2024 15:12  
Rapor No: 34-02-1266214  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402  
Araç Giriş Tarihi: 01.07.2024 14:41

Sayfa: 10/11  
Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2024 15:12

### Vuruk



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,  
sol arka > Ezik

### Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >  
Hasarlı



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol >  
Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu >  
Taş Vuruğu

### Notlar

#### Diğer notlar;

esp kapanmadığından dyno motor test yapılamadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.07.2024 15:12 Bayi No: 3402 Sayfa: 11/11  
Rapor No: 34-02-1266214 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2024 14:41 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2024 15:12  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası