

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 04.04.2024 17:06
Rapor No: 34-02-1246204
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 04.04.2024 16:33

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 04.04.2024 17:06

Full Plus Ekspertiz



34HBB681

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Serdar', is written above a horizontal line.

Eksper / İmza



34-HYB-22573


Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 04.04.2024 17:06 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/10
Rapor No: 34-02-1246204 Araç Giriş Tarihi: 04.04.2024 16:33 Araç Çıkış Tarihi: 04.04.2024 17:06
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34HBB681	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	17468	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJF00371119090	Motor Gücü	67 kw
Ruhsat Motor No	H4DE470D363125	Marka	Renault
Motor Hacmi	999cc	Renji	BEYAZ
Model	Taliant	İlk Tescil Tarihi	10-07-2023
Sonraki Muayene Tar.	15-05-2026	Model Yılı	2023
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	MAYGOLD
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Deđişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Deđişmiş

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 04.04.2024 17:06
Rapor No: 34-02-1246204
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 04.04.2024 16:33

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 04.04.2024 17:06

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		araç genelin de ezikler çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 04.04.2024 17:06 Bayi No: 3402 Sayfa: 4/10
Rapor No: 34-02-1246204 Araç Giriş Tarihi: 04.04.2024 16:33 Araç Çıkış Tarihi: 04.04.2024 17:06
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.7 m/km	-0.6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	89	91	2
2. Aks	76	88	12



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	176	200	12
2. Aks	153	190	20
El Freni	112	144	22

Verimlilik

62

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/R15	88H	6,3 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/R15	88H	6,4 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/65/R15	88H	6,4 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/R15	88H	6,3 mm	Yazlık

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 04.04.2024 17:06 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/10
Rapor No: 34-02-1246204 Araç Giriş Tarihi: 04.04.2024 16:33 Araç Çıkış Tarihi: 04.04.2024 17:06
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
67	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiđi

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 04.04.2024 17:06 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/10
Rapor No: 34-02-1246204 Araç Giriş Tarihi: 04.04.2024 16:33 Araç Çıkış Tarihi: 04.04.2024 17:06
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

(ean; GUTMANN
SOLUTIONS

04.04.2024
Araç: Renault Clio-V 1.0 TCe 100
Motor kodu: H4D—450 (H4D—B4)
Üretim yılı: 19-
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: VF1RJF00371119090 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 04.04.2024 16:42:44 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Benzin UDS OBD Z*

Hata kodu DTC 056429:
Otomatik hız kontrolü/sınırlayıcı
>Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC E14864:

ABS ABS/ESP (CAN) 5

Hata kodu DTC 508287:
Şanzıman kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı
>Eksik/hatalı CAN sinyali.

Hata kodu DTC 508086:
Motor kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı
>BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 508087:
Motor kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı
>BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu DTC E15B87:
Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN—Bus/ba
ğlantı
»İLETİŞİM YOK

Hata kodu DTC 50A07B:
Lastik havası kontrol sistemi
>En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşüktür.
Hava yastığı Hava yastığı (CAN) 1*

Hata kodu DTC 805229:
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Güvenlik CAN Gateway 0
Konfor UCH CAN 3*

Hata kodu DTC AC2123:
Sürücü tarafı emniyet kemeri düğmesi
>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AF0468:
Hata kodu DTC AFA714:
Kapı kilitleme
>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor Gösterge panosu grubu OBD Z*

Hata kodu DTC E25487:
Hata kodu DTC 940815:
EMNİYET KEMERİ UYARI LAM BASI
>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Şanzıman Çift debriyajlı şanzıman CAN 0
Direksiyon Servo direksiyon CAN 0*
SesNideo Radyo CAN 1*

Hata kodu DTC 932813:
Mikrofon
>Fonksiyon hatalıdır.

SesNideo Telematik CAN Z*

Hata kodu DTC AE2306:
Telefon modü_ü_ (GSM)
>HATALI İLETİŞİM!

Hata kodu DTC AE3513:
GPS anten
>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 04.04.2024 17:06 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/10
Rapor No: 34-02-1246204 Araç Giriş Tarihi: 04.04.2024 16:33 Araç Çıkış Tarihi: 04.04.2024 17:06
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
24.08.2023		Carpma	Hayır	14664	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 04.04.2024 17:06
Rapor No: 34-02-1246204
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 04.04.2024 16:33

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 04.04.2024 17:06


Araç Resimleri



Çizik



Farlar, Far camı, sağ >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 04.04.2024 17:06 Bayi No: 3402 Sayfa: 9/10
Rapor No: 34-02-1246204 Araç Giriş Tarihi: 04.04.2024 16:33 Araç Çıkış Tarihi: 04.04.2024 17:06
Mersis No: 0309073518100001

Diđer



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş lzi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş lzi



Farlar, Far bağlantı ayađı, sağ > Hasarlı



Farlar, Far bağlantı ayađı, sağ > Hasarlı



Farlar, Far bağlantı ayađı, sağ > Standart Dış Onarım



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Notlar

Diđer notlar;

esp kapanmadığından dyno motor test yapılamadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 04.04.2024 17:06 Bayi No: 3402 Sayfa: 10/10
Rapor No: 34-02-1246204 Araç Giriş Tarihi: 04.04.2024 16:33 Araç Çıkış Tarihi: 04.04.2024 17:06
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası