

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.06.2024 10:26  
Rapor No: 34-02-1260988  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402  
Araç Giriş Tarihi: 05.06.2024 09:58

Sayfa: 1/11  
Araç Çıkış Tarihi: 05.06.2024 10:26

# Full Plus Ekspertiz



## 34GKP975

Eksper / İmza



34-HYB-22573


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.06.2024 10:26 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 34-02-1260988 Araç Giriş Tarihi: 05.06.2024 09:58 Araç Çıkış Tarihi: 05.06.2024 10:26  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

|                         |                   |                   |            |
|-------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Plaka                   | 34GKP975          | Şanzıman Tipi     | Otomatik   |
| KM                      | 18965             | Yakıt Cinsi       | Benzin     |
| Şase                    | VF1RJF00270400691 | Motor Gücü        | 67 kw      |
| Ruhsat Motor No         | H4DE470D296676    | Marka             | Renault    |
| Motor Hacmi             | 999cc             | Rengi             | BEYAZ      |
| Model                   | Taliant           | İlk Tescil Tarihi | 23-03-2023 |
| Sonraki Muayene Tar.    | 19-01-2026        | Model Yılı        | 2023       |
| Sonraki Egzoz Mua. Tar. | 19-01-2026        | Araç Tipi         | Sedan      |
| Ruhsat Sahibi           | MAYGOLD           | Kapı Sayısı       | 4 Kapı     |

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.06.2024 10:26  
Rapor No: 34-02-1260988  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402  
Araç Giriş Tarihi: 05.06.2024 09:58

Sayfa: 3/11  
Araç Çıkış Tarihi: 05.06.2024 10:26

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|   | Durum | Notlar |
|---|-------|--------|
| Araç Kaporta Aksamı                           |       |        |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 |       |        |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       |       |        |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri |       |        |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    |       |        |
| Silecekler                                    |       |        |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  |       |        |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                  |       |        |
| Lastik ve Jantlar                             |       |        |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               |       |        |
| Yürür Aksam                                   |       |        |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   |       |        |
| Şanzıman                                      |       |        |
| Diferansiyel                                  |       |        |
| Direksiyon Sistemi                            |       |        |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  |       |        |
| Park Sensörleri                               |       |        |
| Araç Altı                                     |       |        |
| Akü   |       |        |
| Klima   |       |        |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          |       |        |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         |       |        |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.06.2024 10:26

Bayi No: 3402

Sayfa: 4/11

Rapor No: 34-02-1260988

Araç Giriş Tarihi: 05.06.2024 09:58

Araç Çıkış Tarihi: 05.06.2024 10:26

Mersis No: 0309073518100001

Egzoz Sistemi ve Susturucular

Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.06.2024 10:26 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 34-02-1260988 Araç Giriş Tarihi: 05.06.2024 09:58 Araç Çıkış Tarihi: 05.06.2024 10:26  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN     | ARKA      |
|--------|-----------|
| 0 m/km | -1,4 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 87      | 88      | 1        |
| 2. Aks | 88      | 89      | 1        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|-----|-----|-----------|
| 1. Aks                     | 167 | 176 | 5         |
| 2. Aks                     | 171 | 178 | 4         |
| El Freni                   | 178 | 183 | 2.5       |

### Verimlilik

76

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 185/65/15 | 88H                | 6,78 mm       | Yazlık |
| Sol Arka | 185/65/15 | 88H                | 6,89 mm       | Yazlık |
| Sağ Ön   | 185/65/15 | 88H                | 6,83 mm       | Yazlık |
| Sağ Arka | 185/65/15 | 88H                | 6,93 mm       | Yazlık |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.06.2024 10:26 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/11  
Rapor No: 34-02-1260988 Araç Giriş Tarihi: 05.06.2024 09:58 Araç Çıkış Tarihi: 05.06.2024 10:26  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| -                   | -               | -          | -            |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 67                  | -               | -          | --           |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.06.2024 10:26 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/11  
Rapor No: 34-02-1260988 Araç Giriş Tarihi: 05.06.2024 09:58 Araç Çıkış Tarihi: 05.06.2024 10:26  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

(ean; GUTMANN  
SOLUTIONS

03.06.2024

Araç: Renault Clio-V 1.0 TCe 100

Motor kodu: H4D—450 (H4D—B4)

Üretim yılı: 19-

Kilometre durumu

Lisans numarası:

VIN: VF1RJF00270400691 (kumanda ünitesinden okunan  
)

Test edilmiş: 05.06.2024 10:08:44 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Benzin UDS OBD Z\*

Hata kodu DTC 0226F1:

Gaz pedalı sensörü

>Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 0226F2:

Gaz pedalı sensörü

>Fonksiyon hatalıdır.

ABS ABS/ESP (CAN) 4

Hata kodu DTC 508086:

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı

>BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 505D7B:

Fren basınç sensörü

>Hafıza fonksiyonu arızalı

Hata kodu DTC E15B87:

Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN—Bus/ba  
ğlantı

>İLETİŞİM YOK

Hata kodu DTC 50A07B:

Lastik havası kontrol sistemi

>En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşüktür.

Hava yastığı Hava yastığı (CAN) O\*

Güvenlik CAN Gateway 0

Konfor UCH CAN 5\*

Hata kodu DTC AC2123:

Sürücü tarafı emniyet kemeri düğmesi

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

VARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AF0468:

Hata kodu DTC AFA714:

Kapı kilitleme

>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC9A11:

Fren lambası

>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC9A15:

Fren lambası

>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor Gösterge panosu grubu OBD Z\*

Hata kodu DTC E25487:

Hata kodu DTC 940815:

EMNİYET KEMERİ UYARI LAM BASI

>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Şanzıman Çift debriyajlı şanzıman CAN 0

Direksiyon Servo direksiyon CAN O\*

SesNideo Radyo CAN 1\*

Hata kodu DTC 932813:

Mikrofon

>Fonksiyon hatalıdır.

SesNideo Telematik CAN O\*

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.06.2024 10:26 Bayi No: 3402 Sayfa: 8/11  
Rapor No: 34-02-1260988 Araç Giriş Tarihi: 05.06.2024 09:58 Araç Çıkış Tarihi: 05.06.2024 10:26  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

\*\*\*0691 şasi nolu RENAULT TALIAN JOY 1.0 TURBO X-TRONIC 90 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.06.2024 10:26  
Rapor No: 34-02-1260988  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402  
Araç Giriş Tarihi: 05.06.2024 09:58

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 05.06.2024 10:26

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >  
Çizik

Yağ seviyesi Soğutma  
SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.06.2024 10:26  
Rapor No: 34-02-1260988  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402  
Araç Giriş Tarihi: 05.06.2024 09:58

Sayfa: 10/11  
Araç Çıkış Tarihi: 05.06.2024 10:26

## Vuruk




Tavan, Tavan > Ezik

## Diğer



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç genelinde ezikler çizikler taş izleri vardır. Boya yanığı mevcut

### Test hattı ile ilgili notlar;

Esp sistemi kapatılmadığından dinamometre testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.06.2024 10:26 Bayi No: 3402 Sayfa: 11/11  
Rapor No: 34-02-1260988 Araç Giriş Tarihi: 05.06.2024 09:58 Araç Çıkış Tarihi: 05.06.2024 10:26  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası