

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.08.2024 15:44
Rapor No: 34-02-1276703
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 05.08.2024 14:33

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 05.08.2024 15:44

Full Plus Ekspertiz



34EVS688

Eksper / İmza



34-HYB-18436


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.08.2024 15:44 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/11
Rapor No: 34-02-1276703 Araç Giriş Tarihi: 05.08.2024 14:33 Araç Çıkış Tarihi: 05.08.2024 15:44
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34EVS688	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	49461	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJA00568746639	Motor Gücü	67 kw
Ruhsat Motor No	H4DE470U250866	Marka	Renault
Motor Hacmi	999cc	Renği	BEYAZ
Model	Clio	İlk Tescil Tarihi	17-01-2022
Sonraki Muayene Tar.	30-12-2024	Model Yılı	2021
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	30-12-2024	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	MAYGOLD	Kapı Sayısı	5 Kapı

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.08.2024 15:44
Rapor No: 34-02-1276703
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 05.08.2024 14:33

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 05.08.2024 15:44

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler , çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapaklarında hasarlar mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Alt muhafaza hasarlı
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.08.2024 15:44

Bayi No: 3402

Sayfa: 4/11

Rapor No: 34-02-1276703

Araç Giriş Tarihi: 05.08.2024 14:33

Araç Çıkış Tarihi: 05.08.2024 15:44

Mersis No: 0309073518100001

Egzoz Sistemi ve Susturucular

Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.08.2024 15:44 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/11
Rapor No: 34-02-1276703 Araç Giriş Tarihi: 05.08.2024 14:33 Araç Çıkış Tarihi: 05.08.2024 15:44
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1.9 m/km	-1.6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	87	91	4
2. Aks	80	84	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	127	135	6
2. Aks	23	31	25
El Freni	89	92	3

Verimlilik

27

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/R15	88H	5,1 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/R15	88H	5,65 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/65/R15	88H	5,1 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/R15	88H	5,65 mm	Yazlık



Jant kapağı seti > Hasarlı



Jant kapağı seti > Hasarlı



Jant kapağı seti > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.08.2024 15:44 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/11
Rapor No: 34-02-1276703 Araç Giriş Tarihi: 05.08.2024 14:33 Araç Çıkış Tarihi: 05.08.2024 15:44
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
67	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.08.2024 15:44 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/11
Rapor No: 34-02-1276703 Araç Giriş Tarihi: 05.08.2024 14:33 Araç Çıkış Tarihi: 05.08.2024 15:44
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN
SOLUTIONS

05.08.2024
Araç: Renault Clio-V 1.0 TCe 90
Motor kodu: H4D—470 (H4D—E4)
Üretim yılı: 20-
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: VF1RJA00568746639 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 05.08.2024 15:29:15 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Benzin UDS OBD 2

Hata kodu DTC 0226F1:
Gaz pedalı sensörü
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 056429:
Otomatik hız kontrolü/sınırlayıcı
Fonksiyon hatalıdır.

ABS ABS/ESP (CAN) 4

Hata kodu DTC 505613:
Kumanda ünitesi güçv kaynağı
ARIZALI GUÇ KAYNAGI

Hata kodu DTC 508886:
Multimedya _kontrol ünitesi
HATALI İLETİŞİM!

Hata kodu DTC 50A07B:
Lastik havası kontrol sistemi
En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşüktür.

Hata kodu DTC E15487:
Radyo kumanda ünitesine CAN-Bus
İLETİŞİM YOK

Hava yastığı Hava yastığı (CAN) 1

Hata kodu DTC E14087:
Elektrikli tahrik motoru kumanda ünitesine CAN—Bus
-bağlantısı
BOZUKİLETİŞİM

Klima Klima 1

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Hata kodu DTC A4C614:
Iç mekan fanı
Hatalı kontrol akım devresi.

Güvenük CAN Gateway
Konfor UCH CAN mo

Hata kodu DTC AF7001:
Fren pedalı müşiri
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AF7002:
Fren pedalı müşiri
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2023:
Marş motoru rölesi
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2123:
Sürücü tarafı emniyet kemeri düğmesi
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0008:
Yağmur/Işık sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC E14087:
Motor kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı
İLETİŞİM YOK

Konfor UPC CAN

Hata kodu DTC E14087:
Motor bölmesi araç elektrik sistemi kumanda ünitesine
CAN—Bus bağlantısı
İLETİŞİM YOK

Hata kodu DTC AOE296:
KISA FAR SOL
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AOE396:
KISA FAR SAĞ
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor Gösterge panosu grubu OBD O*
Şanzıman Çift debriyajlı şanzıman CAN
Direksiyon Servo direksiyon CAN OO
Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.08.2024 15:44 Bayi No: 3402 Sayfa: 8/11
Rapor No: 34-02-1276703 Araç Giriş Tarihi: 05.08.2024 14:33 Araç Çıkış Tarihi: 05.08.2024 15:44
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
24.10.2022		Carpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.08.2024 15:44
Rapor No: 34-02-1276703
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 05.08.2024 14:33

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 05.08.2024 15:44

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik

Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.08.2024 15:44
Rapor No: 34-02-1276703
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 05.08.2024 14:33

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 05.08.2024 15:44

Vuruk




Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor kaputu civataları işlem görmüş Motor kaputu içi lokal boyalı

Diğer notlar;

Esp kapatılmadığından dolayı DYNO testi yapılmamıştır Aracın boyalı parçalarında renk ton farkları , boya hataları mevcut Aracın dış yüzeyinde boya yanıkları , ezikler , çizikler ve taş izleri mevcut

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.08.2024 15:44 Bayi No: 3402 Sayfa: 11/11
Rapor No: 34-02-1276703 Araç Giriş Tarihi: 05.08.2024 14:33 Araç Çıkış Tarihi: 05.08.2024 15:44
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası