

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.05.2024 17:10  
Rapor No: 34-02-1256937  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402  
Araç Giriş Tarihi: 21.05.2024 16:38

Sayfa: 1/11  
Araç Çıkış Tarihi: 21.05.2024 17:10

# Full Plus Ekspertiz



## 34GC6169

Eksper / İmza



34-HYB-22573


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.05.2024 17:10 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 34-02-1256937 Araç Giriş Tarihi: 21.05.2024 16:38 Araç Çıkış Tarihi: 21.05.2024 17:10  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	34GCG169	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	30443	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WV1ZZZSK0PX035645	Motor Gücü	90 kw
Motor Hacmi	1968cc	Marka	Volkswagen
Renği	BEYAZ	Model	Caddy
İlk Tescil Tarihi	26-12-2022	Sonraki Muayene Tar.	06-11-2024
Model Yılı	2022	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	06-11-2024
Araç Tipi	Camlıvan	Ruhsat Sahibi	MAYGOLD
Kapı Sayısı	5 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\*

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.05.2024 17:10  
Rapor No: 34-02-1256937  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402  
Araç Giriş Tarihi: 21.05.2024 16:38

Sayfa: 3/11  
Araç Çıkış Tarihi: 21.05.2024 17:10

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve çizikler mevcuttur.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.05.2024 17:10

Bayi No: 3402

Sayfa: 4/11

Rapor No: 34-02-1256937

Araç Giriş Tarihi: 21.05.2024 16:38

Araç Çıkış Tarihi: 21.05.2024 17:10

Mersis No: 0309073518100001

Egzoz Sistemi ve Susturucular

Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.05.2024 17:10 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 34-02-1256937 Araç Giriş Tarihi: 21.05.2024 16:38 Araç Çıkış Tarihi: 21.05.2024 17:10  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0.7 m/km	-1.7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	90	91	1
2. Aks	86	92	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	258	248	4
2. Aks	216	211	2
El Freni	224	219	2

### Verimlilik

56

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/60/16	96H	4,19 mm	Yazlık
Sol Arka	205/60/16	96H	5,72 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/60/16	96H	4,16 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/60/16	96H	5,09 mm	Yazlık

Rapor Tarihi: 21.05.2024 17:10  
Rapor No: 34-02-1256937  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 3402  
Araç Giriş Tarihi: 21.05.2024 16:38

Sayfa: 6/11  
Araç Çıkış Tarihi: 21.05.2024 17:10

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 82 NM	Teker Torku 32,25 NM	Teker Gücü 43,4 KW	Test Hızı 131 km/h
Ruhsat Verisi Güç 90 KW	Test Sonucu Güç 85,1 KW	Kayıp Güç 32,34 KW	Performans % 94,56

## RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.05.2024 17:10 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/11  
Rapor No: 34-02-1256937 Araç Giriş Tarihi: 21.05.2024 16:38 Araç Çıkış Tarihi: 21.05.2024 17:10  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

(ian; GUTMANN  
SOLUTIONS

21.05.2024

Araç: Volkswagen Caddy 2.0 16V TDI BlueMotion

Motor kodu: DTRC

Üretim yılı: 20-

Kilometre durumu30443 (kumanda ünitesinden okunan)

Lisans numarası:

VIN: WV1ZZZSKOPX035645 (kumanda ünitesinden okunan

)

Test edilmiş: 21 .05.2024 16:54:42 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Motor elektroniği I 0

ABS Fren elektroniği 0

ABS Fren servo ünitesi 1

Hata kodu 1024368:

Hava yastığı Hava yastığı 0

AIC sistemi AIC/kalorifer 2

Hata kodu 459533:

CAN-BUS

>Hatalı mesaj.

Hata kodu 1048833:

Kompresör kapanması nedeniyle fonksiyonel kısıtlam

a

>Motor tarafından kompresör kapanması belirlendi.

Konfor Gösterge grubu 0

Konfor Diyagnoz arabirimi bus 0

Konfor Araç elektrik sistemi 1 1

Hata kodu 15400960:

Güvenli yerleşik iletişim

>Zaman sunucusu kullanılmıyor.

Konfor Ön kamera sistemi 0

Konfor Adaptif hız kontrol sistemi radar sensörü 0

Konfor S\_ürücü kapısı elektronik 0

Konfor On sağ koltuk kapısı elektronik 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Konfor PARK ASİSTANI 0

Konfor Acil çağrı sistemi/Telematik sistemi 0

Hırsızlık koruması Erişim ve start sistemi arayüzü

0

Direksiyon Direksiyon asistanı 0

Direksiyon Elektronik direksiyon kilidi 0

SesNideo Bilgi elektroniği 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.05.2024 17:10 Bayi No: 3402 Sayfa: 8/11  
Rapor No: 34-02-1256937 Araç Giriş Tarihi: 21.05.2024 16:38 Araç Çıkış Tarihi: 21.05.2024 17:10  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

\*\*\*5645 şasi nolu VOLKSWAGEN CADDY KOMBI 2.0 TDI 122 LIFE markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.05.2024 17:10  
Rapor No: 34-02-1256937  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402  
Araç Giriş Tarihi: 21.05.2024 16:38

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 21.05.2024 17:10

### Araç Resimleri



### Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >  
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >  
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >  
Çizik

Yağ seviyesi Soğutma  
SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.05.2024 17:10  
Rapor No: 34-02-1256937  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402  
Araç Giriş Tarihi: 21.05.2024 16:38

Sayfa: 10/11  
Araç Çıkış Tarihi: 21.05.2024 17:10

## Vuruk



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >  
Ezik

## Diğer



Motor kaputu, Motor kaputu >  
Taş izi



Motor kaputu, Motor kaputu >  
Taş izi

### Parça Grubu

Elektrik donanımı/Pano

### Parça ve Hasar

Akü - Test Sonucu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.05.2024 17:10 Bayi No: 3402 Sayfa: 11/11  
Rapor No: 34-02-1256937 Araç Giriş Tarihi: 21.05.2024 16:38 Araç Çıkış Tarihi: 21.05.2024 17:10  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası