

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 22.05.2024 09:52
Rapor No: 34-02-1257007
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 22.05.2024 09:12

Sayfa: 1/13
Araç Çıkış Tarihi: 22.05.2024 09:52

Full Plus Ekspertiz



34GCG219

[Handwritten signature]

Eksper / İmza



34-HYB-22573

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL


Rapor Tarihi: 22.05.2024 09:52 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/13
Rapor No: 34-02-1257007 Araç Giriş Tarihi: 22.05.2024 09:12 Araç Çıkış Tarihi: 22.05.2024 09:52
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34GCG219	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	20685	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WV1ZZZSK9PX035658	Motor Gücü	90 kw
Ruhsat Motor No	DTRC57377	Motor Hacmi	1968cc
Marka	Volkswagen	Rengi	BEYAZ
Model	Caddy	İlk Tescil Tarihi	26-12-2022
Sonraki Muayene Tar.	06-11-2024	Model Yılı	2022
Araç Tipi	Panelvan (Camlıvan**)	Ruhsat Sahibi	MAYGOLD
Kapı Sayısı	4 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 22.05.2024 09:52
Rapor No: 34-02-1257007
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 22.05.2024 09:12

Sayfa: 3/13
Araç Çıkış Tarihi: 22.05.2024 09:52

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		araç genelinde ezikler çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 22.05.2024 09:52

Bayi No: 3402

Sayfa: 4/13

Rapor No: 34-02-1257007

Araç Giriş Tarihi: 22.05.2024 09:12

Araç Çıkış Tarihi: 22.05.2024 09:52

Mersis No: 0309073518100001

Egzoz Sistemi ve Susturucular

Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 22.05.2024 09:52 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/13
Rapor No: 34-02-1257007 Araç Giriş Tarihi: 22.05.2024 09:12 Araç Çıkış Tarihi: 22.05.2024 09:52
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0.8 m/km	-1.9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	90	88	2
2. Aks	84	88	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	235	226	4
2. Aks	124	117	5.5
El Freni	167	178	6

Verimlilik

53

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/60/R16	96H	6 mm	Yazlık
Sol Arka	205/60/R16	96H	6,2 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/60/R16	96H	6,2 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/60/R16	96H	6,4 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 22.05.2024 09:52
Rapor No: 34-02-1257007
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 22.05.2024 09:12

Sayfa: 6/13
Araç Çıkış Tarihi: 22.05.2024 09:52

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 283 NM	Teker Torku 170,56 NM	Teker Gücü 67,3 KW	Test Hızı 119 km/h
Ruhsat Verisi Güç 90 KW	Test Sonucu Güç 92,7 KW	Kayıp Güç 15,2 KW	Performans % 100,00

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 22.05.2024 09:52 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/13
Rapor No: 34-02-1257007 Araç Giriş Tarihi: 22.05.2024 09:12 Araç Çıkış Tarihi: 22.05.2024 09:52
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

(tün: GUTMANN
SOLUTIONS

22.05.2024
Araç: Volkswagen Caddy 2.0 16V TDI BlueMotion
Motor kodu: DTRC
Üretim yılı: 20-
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: WV1ZZZSK9PX035658 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 22.05.2024 09:49:16 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama /

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Motor elektroniği I 9

Hata kodu 42451:
Kumanda ünitesi güç kaynağı 1
>VOLTAJ ÇOK DUŞUK

Hata kodu 42450:
Kumanda ünitesi güç kaynağı 1
>VOLTAJ ÇOK DUŞUK

Hata kodu 34193:
Sürüş dinamiği kontrolü kumanda ünitesine CAN-Bus—
bağlantı
>MANTIKSIZ SINYAL

Hata kodu 23410:
FREN SİSTEMİ ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI
>MANTIKSIZ SINYAL

Hata kodu 4709:
Adaptif hız kontrol sistemi kumanda ünitesine CAN—
Bus/bağlantı
>İLETİŞİM YOK

Hata kodu 4710:
Hava yastığı kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı
>BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu 43756:
Hata kodu 33225:
Hata kodu 33224:
Park yardımı kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı
»İLETİŞİM YOK

ABS Fren elektroniği 18

Hata kodu 8516:
Otomatik mesafe kontrol ECU'sü
>İLETİŞİM YOK

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Hata kodu 8563:
Hidrolik direksiyon elektronik kumanda ünitesi ile

CAN bağlantısı
>MANTIKSIZ SINYAL

Hata kodu 8569:
Park yardımı kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı
>İLETİŞİM YOK
Hata kodu 8521:
Park yardımı kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı
>İLETİŞİM YOK
Hata kodu 16390:
Lastik havası kontrol sistemi
>HATALI SINYAL

Hata kodu 409344:

ECU LASTİK BASINCI KONTROLU
>Kalibre edilmemiş

Hata kodu 4609:
Fren güçlendirici
>Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu 4611:
Fren güçlendirici
>Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu 4612:
Fren güçlendirici
>Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu 14081:
Güç kaynağı
>DUŞU K VOLTAJ ALGILAN DI

Hata kodu 33008:
El freni aktüatörü
>Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu 141:
ECU
»İZİN VERİLEMEZ KESME

Hata kodu 294:
Direksiyon açısı sensörü
>ARIZALI BAŞLATMA

Hata kodu 33015:
Park freni düğmesi
>MANTIKSIZ SINYAL

Hata kodu 131104:
Güç kaynağı
>DUŞU K VOLTAJ ALGILAN DI

Hata kodu 131120:
Güç kaynağı
>DUŞU K VOLTAJ ALGILAN DI

Hata kodu 1981:
Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

Güç kaynağı
>DUŞUK VOLTAJ ALGILAN DI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 22.05.2024 09:52 Bayi No: 3402 Sayfa: 8/13
Rapor No: 34-02-1257007 Araç Giriş Tarihi: 22.05.2024 09:12 Araç Çıkış Tarihi: 22.05.2024 09:52
Mersis No: 0309073518100001

Hata kodu 4499:
Güç kaynağı
>DUŞUK VOLTAJ ALGILAN DI

ABS Fren servo ünitesi 26

Hata kodu 65568:
CAN-BUS_ _ _ _
>BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu 106576:
_ _ _
FREN SİSTEMİ ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI
>BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu 106592:
_ _ _
FREN SİSTEMİ ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI
>BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu 106608:
_ _ _
FREN SİSTEMİ ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI
>HATALI SİNYAL

Hata kodu 106752:
_ _ _
FREN SİSTEMİ ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI
>HATALI SİNYAL

Hata kodu 106816:
_ _ _
FREN SİSTEMİ ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI
>HATALI SİNYAL

Hata kodu 106832:
_ _ _
FREN SİSTEMİ ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI
>HATALI SİNYAL

Hata kodu 107040:
Hata kodu 107056:
MOTOR ELEKTRONİK KUMANDA ÜNİTESİNDEN CAN BAĞLANTISI
I
>HATALI SİNYAL

Hata kodu 107264:
İMMOBİLİZER ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI_ _ _
>İLETİŞİM YOK

Hata kodu 107584:
_ _ _
FREN SİSTEMİ ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI
>BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu 107600:
_ _ _
FREN SİSTEMİ ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI
>HATALI SİNYAL

Hata kodu 107616:
_ _ _
FREN SİSTEMİ ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI
>HATALI SİNYAL

Hata kodu 107856:
Gövde bilgisayarı 1/ araç elektrik sistemi ECU'sü/

>BOZUKİLETİŞİM

Hella Gutmann Solutions GmbH —3- mega macs PC

Hata kodu 108080:
Merkezi Gateway için CAN-Bus—bağlantı
>BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu 108336:
FREN SİSTEMİ ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI
>HATALI SİNYAL

Hata kodu 108352:
Motor kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı
>BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu 172400:
Güç_ kaynağı
>DUŞUK VOLTAJ ALGILAN DI

Hata kodu 172416:
Güç_ kaynağı
>DUŞUK VOLTAJ ALGILAN DI

Hata kodu 172544:
Güç_ kaynağı
>DUŞUK VOLTAJ ALGILAN DI

Hata kodu 172592:
Hata kodu 172624:
Hata kodu 172656:
Hata kodu 368912:
Fren güçlendirici aktüatörü
>Güç kaynağı çok düşüktür.

Hata kodu 369232:
ECU
»İZİN VERİLEMEZ KESME

Hata kodu 1024368:
Hava yastığı Hava yastığı

Hata kodu 1078274:
CAN-BUS
>Hatalı mesaj.

AIC sistemi AIC/kalorifer

Hata kodu 459533:
CAN-BUS
>Hatalı mesaj.

Hata kodu 459024:
CAN-BUS
>Hatalı mesaj.

Hata kodu 1048838:
Batarya yönetim kumanda ünitesi yoluyla fonksiyone
I kısıtlama
>SİSTEM ETKİN

Konfor Gösterge grubu

Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

Hata kodu 16777010:
Sürücü yardımcı sistemlerinin ön sensör sistemleri

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 22.05.2024 09:52 Bayi No: 3402 Sayfa: 9/13
Rapor No: 34-02-1257007 Araç Giriş Tarihi: 22.05.2024 09:12 Araç Çıkış Tarihi: 22.05.2024 09:52
Mersis No: 0309073518100001

elektronik ZE

Hata kodu 16777012:
Sürücü yardımcı sistemlerinin ön sensör sistemleri

>BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu 16777028:
Aktif mesafe kontrollü hız sabitleyici elektronik
kumanda ünitesi
>BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu 16776962:
CAN-BUS
>Hatalı mesaj.

Hata kodu 16776969:
CAN-BUS
>Hatalı mesaj.

Hata kodu 16776976:
CAN-BUS
>Hatalı mesaj.

Konfor Diyagnoz arabirimi bus 10

Hata kodu 1282:
Güç kaynağı
>DUŞUK VOLTAJ ALGILAN DI

Hata kodu 1298:
Güç kaynağı
>DUŞUK VOLTAJ ALGILAN DI

Hata kodu 1049121:
Sürücü destek sistemi CAN-Bus
>Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu 2097162:
Park yardımı kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı
>İLETİŞİM YOK

Hata kodu 1049254:
Ethernet bağlantısı, kısmi alan 6
>BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu 2502759:
Acil çağrımodülüne CAN—Bus/bağlantı
>BOZUK İLETİŞİM

Hata kodu 8397569:
YUKSUZ AKIM
>Boştaki akım çok yüksektir.

Hata kodu 8397571:
12—V batarya yönetimi
>Uyarı tetiklendi.

Hata kodu 8482818:
Etkinleştirilebilir fonksiyonlar
>Kumanda üniteleri arasında iletişim kesintisi.

Hella Gutmann Solutions GmbH —5- mega macs PC

Hata kodu 8472065:
CAN-BUS
>Hatalı mesaj.

>BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu 1074839:
CAN-BUS
>Hatalı mesaj.

Hata kodu 151822:
Anahtarsız giriş sistemi elektronik kumanda ünites
i
>"Kessy-IO bileşenleri için kumanda ünitesi" adapt
asyonu yapılamadı.

Hata kodu 15400960:
Güvenli yerleşik iletişim
>Zaman sunucusu kullanılmıyor.

Hata kodu 528917:
CAN-BUS
>Hatalı mesaj.
Konfor Sürücü kapısı elektronik 1

Hata kodu 196620:
Güç kaynağı
>DUŞUK VOLTAJ ALGILANDI

Konfor Ön sağ koltuk kapısı elektronik 1

Hata kodu 196620:
Güç kaynağı
>DUŞUK VOLTAJ ALGILAN DI
Konfor Acil çağrı sistemi/Telematik sistemi 0

Hırsızlık koruması Erişim ve start sistemi arayüzü
1

Hata kodu 65813:
Güç kaynağı
>DUŞUK VOLTAJ ALGILAN DI
Direksiyon Direksiyon asistanı 4

Hella Gutmann Solutions GmbH —6- mega macs PC

Hata kodu 513:
Güç kaynağı
>DUŞUK VOLTAJ ALGILAN DI

Hata kodu 5407:
TERMINAL 30
>Elektrik devresinde kesinti vardır.

Hata kodu 5423:
Direksiyon açısı sensörü
>ARIZALI BAŞLATMA

Hata kodu 6192:
CAN-BUS
>Hatalı mesaj.

Direksiyon Elektronik direksiyon kilidi 1
Hata kodu 13635840:
Güç kaynağı
>DUŞUK VOLTAJ ALGILAN DI

SesNideo Bilgi elektroniği 10

Hata kodu 7178:
CAN-BUS_ _ _

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 22.05.2024 09:52 Bayi No: 3402 Sayfa: 10/13
Rapor No: 34-02-1257007 Araç Giriş Tarihi: 22.05.2024 09:12 Araç Çıkış Tarihi: 22.05.2024 09:52
Mersis No: 0309073518100001

>BOZUKİLETİŞİM

Konfor Araç elektrik sistemi 1 4

Hata kodu 7195:

CAN-BUS_ _ _ _

>BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu 7193:

CAN-BUS_ _ _ _

>BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu 4:

Radyo anteni 2

>Toprak kısa devresi vardır.

Hata kodu 21:

Batarya yönetim kumanda ünitesi yo|uy|a fonksiyone

l kısıtlama

>SİSTEM ETKİN

Hata kodu 1539:

Güç kaynağı

>DUŞU K VOLTAJ ALGILAN DI

Hata kodu 8192:

Kodlanmış bilgi aktarımı

>Adaptasyon süreci eksik/tam değildir.

Hata kodu 8193:

Kodlanmış bilgi aktarımı

>Temel parametreleme mevcut değil.

Hata kodu 1865:

Hata kodu

>TANIM LAN MAMIŞ ARIZA KODU

Hata kodu 1872:

Hel|a Gutmann Solutions GmbH —7- mega macs PC

Hata kodu

>TANIM LAN MAMIŞ ARIZA KODU

Hella Gutmann Solutions GmbH —8- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
29.11.2023		Carpma	Hayır	42732.04	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 22.05.2024 09:52
Rapor No: 34-02-1257007
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 22.05.2024 09:12

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 22.05.2024 09:52

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 22.05.2024 09:52
Rapor No: 34-02-1257007
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 22.05.2024 09:12

Sayfa: 12/13
Araç Çıkış Tarihi: 22.05.2024 09:52

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Kaporta

Kaporta

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Boyalı

B-direk, sağ - Lokal Boya

A-direk, sağ - Lokal Boya

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 22.05.2024 09:52 Bayi No: 3402 Sayfa: 13/13
Rapor No: 34-02-1257007 Araç Giriş Tarihi: 22.05.2024 09:12 Araç Çıkış Tarihi: 22.05.2024 09:52
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası