

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.10.2024 13:59  
Rapor No: 34-02-1293258  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402  
Araç Giriş Tarihi: 01.10.2024 13:27

Sayfa: 1/10  
Araç Çıkış Tarihi: 01.10.2024 13:59

# Full Plus Ekspertiz



## 34HOL538

Eksper / İmza



34-HYB-18436


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.10.2024 13:59 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/10  
Rapor No: 34-02-1293258 Araç Giriş Tarihi: 01.10.2024 13:27 Araç Çıkış Tarihi: 01.10.2024 13:59  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	34HOL538	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	7532	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VSSZZZKMORR029975	Motor Gücü	110 kw
Ruhsat Motor No	DPCR16241	Motor Hacmi	1498cc
Marka	Cupra	Renji	GRİ
Model	Formentor	İlk Tescil Tarihi	07-11-2023
Sonraki Muayene Tar.	14-09-2026	Model Yılı	2023
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	MAYGOLD
Kapı Sayısı	5 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\*

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.10.2024 13:59 Bayi No: 3402 Sayfa: 3/10  
Rapor No: 34-02-1293258 Araç Giriş Tarihi: 01.10.2024 13:27 Araç Çıkış Tarihi: 01.10.2024 13:59  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		sağ ön lastik yanağı hasarlı
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.10.2024 13:59 Bayi No: 3402 Sayfa: 4/10  
Rapor No: 34-02-1293258 Araç Giriş Tarihi: 01.10.2024 13:27 Araç Çıkış Tarihi: 01.10.2024 13:59  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1 m/km	0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	84	89	5
2. Aks	86	88	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	263	270	2.5
2. Aks	272	251	7.5
El Freni	245	250	2

### Verimlilik

74

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	245/40/R19	94W	6 mm	Yazlık
Sol Arka	245/40/R19	94W	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	245/40/R19	94W	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	245/40/R19	94W	6 mm	Yazlık



Lastik, sağ ön > Aşınmış

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.10.2024 13:59  
Rapor No: 34-02-1293258  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 3402  
Araç Giriş Tarihi: 01.10.2024 13:27

Sayfa: 5/10  
Araç Çıkış Tarihi: 01.10.2024 13:59

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 292 NM	Teker Torku 142,34 NM	Teker Gücü 72,9 KW	Test Hızı 136 km/h
Ruhsat Verisi Güç 110 KW	Test Sonucu Güç 113,3 KW	Kayıp Güç 27,94 KW	Performans % 100,00

## RPM (Devir/dk) Grafiği



Dođuř D-Expert Ekspertiz ve Danıřmanlık A.Ő D-Expert Sancaktepe  
Őubesi Ey p Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.10.2024 13:59 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/10  
Rapor No: 34-02-1293258 Ara GiriŐ Tarihi: 01.10.2024 13:27 Ara ıkıŐ Tarihi: 01.10.2024 13:59  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN  
SOLUTIONS

30.09.2024

Ara: Cupra Formentor 1.5i 16V TSI

Motor kodu: DPCA

 retim yılı: 20-

Kilometre durumu7532

Lisans numarası:

VIN: VSSZZKMORR029975 (kumanda  nitesinden okunan

)

Test edilmiŐ: 01.10.2024 13:38:33 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / OBD

T m yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

BileŐen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Motor elektroniđi I 0

ABS Fren elektroniđi 1

Hata kodu 4487:

ECUFREN SERVOSU

İLETİSİM YOK

ABS Fren servo  nitesi 4

Hata kodu 107008:

Őanzıman kumanda  nitesine CAN—Bus/bađlantı

BOZUKİLETİŐİM

Hata kodu 107024:

Őanzıman kumanda  nitesine CAN—Bus/bađlantı

SINYAL HATALI VEYA EKSİK

Hata kodu 108400:

IMM\_O\_BİLİZER ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĐLANTISI\_\_

İLETİSİM YOK

Hata kodu 1024368:

Fren g çlendirici

Fonksiyon hatalıdır.

Hava yastıđı Hava yastıđı

Klima AIC/kalorifer NO

Hata kodu 1048833:

Kompres r kapanması nedeniyle fonksiyonel kısıtlam

a

Motor tarafından kompres r kapanması belirlendi.

Hata kodu 1048838:

Batarya y netim kumanda  nitesi yoluyla fonksiyone

I kısıtlama

SİSTEM ETKİN

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Konfor Diyagnoz arabirimi bus

Hata kod u 1049254:

Ethernet bađlantısı, kısmi alan 6

BOZUKİLETİŐİM

Hata kodu 2502759:

Acil ađrı mod l ne CAN—Bus/bađlantı

BOZUKİLETİŐİM

Hata kodu 2429033:

Inverter 12V/230V

İLETİŐİM YOK

Hata kodu 8397569:

YUKSUZ AKIM

BoŐta ki akım ok y ksektir.

Hata kodu 8397571:

12—V batarya y netimi

Uyarı tetiklendi.

Hata kod u 8466689:

Kodlanmış bilgi aktarımı

Adaptasyon s reci eksik/tam deđildir.

Hata kodu 8482819:

EtkinleŐtirilebilirfonksiyonlar

YANLIŐ KONFIGURASYON

Hata kod u 8398594:

Ak  izleme elektronik kumanda  nitesi ile iletiŐim

BOZUKİLETİŐİM

Konfor Ara elektrik sistemi 1

Konfor G sterge grubu WO

Hata kodu 16777018:

Bilgi elektroniđi ECU 1

HATALI İLETİŐİM!

Hata kodu 16777020:

Bilgi elektroniđi ECU 1

HATALI İLETİŐİM!

Hata kodu 16777022:

Bilgi elektroniđi ECU 1

HATALI İLETİŐİM!

Konfor  n kamera sistemi

Hata kodu 1126453:

Hata kodu 1126452:

Hata kodu 1124198:

GeliŐtirme kodu

Arıza kodu  retici tarafından tanımlanmaz.

Hata kodu 1124116:

ECU

Dahili hata.

Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

Konfor Adaptif hız kontrol sistemi radar sens r  5

Hata kodu 1545:

CAN-BUS

HATALI MESAJ

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.10.2024 13:59 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/10  
Rapor No: 34-02-1293258 Araç Giriş Tarihi: 01.10.2024 13:27 Araç Çıkış Tarihi: 01.10.2024 13:59  
Mersis No: 0309073518100001

Hata kodu 1561:  
CAN-BUS  
HATALI MESAJ

SesNideo Bilgi elektroniği 0  
Hella Gutmann Solutions GmbH —4- mega macs PC

Hata kodu 2425:  
Hata kodu 567:  
CAN-BUS  
HATALI MESAJ

Hata kodu 859:  
CAN-BUS  
HATALI MESAJ

Konfor Şerit değiştirme asistanı 0  
Konfor Işık kontrolü sol 2 A

Hata kodu 140304:  
Park lambaları/gündüz farı  
Aşırı sıcaklık nedeni ile kapanma

Konfor Işık kontrolü sağ 2 1

Hata kodu 140304:  
Park lambaları/gündüz farı  
Aşırı sıcaklık nedeni ile kapanma

Konfor PARK ASİSTANI 2

Hata kodu 1080304:  
Arka park yardım sensörü  
KISITLANMIŞ FONKSİYON!

Hata kodu 1113328:  
On park yardım sensörü  
KISITLANMIŞ FONKSİYON!

Konfor Geri sürüş kamerası sistemi 0  
Konfor Sürücü kapısı elektronik 0  
Konfor Ön sağ koltuk kapısı elektronik 0  
Konfor Sürücü koltuğu ayarı 0  
Konfor Bagaj kapağı elektroniği 0  
Konfor Sürgülü tavan 0  
Konfor Acil çağrı sistemi/Telematik sistemi 2

Hata kodu 1644017:  
Mobil Online hizmetleri  
Batarya şarj durumu nedeniyle fonksiyonel kısıtlama.

Hata kodu 82:  
CAN-BUS  
HATALI MESAJ

Şanzıman Şanzıman elektroniği 0  
Hella Gutmann Solutions GmbH —3- mega macs PC

Hırsızlık koruması Erişim ve start sistemi arayüzü 0  
Hırsızlık koruması Hırsızlık koruması için kumanda ünitesi 0  
Hırsızlık koruması Hırsızlık koruması için kumanda ünitesi 0  
Hırsızlık koruması Hırsızlık koruması için kumanda ünitesi 0  
Hırsızlık koruması Hırsızlık koruması için kumanda ünitesi 0  
Direksiyon Direksiyon asistanı 0

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.10.2024 13:59 Bayi No: 3402 Sayfa: 8/10  
Rapor No: 34-02-1293258 Araç Giriş Tarihi: 01.10.2024 13:27 Araç Çıkış Tarihi: 01.10.2024 13:59  
Mersis No: 0309073518100001

Direksiyon Elektronik direksiyon kilidi 0

## Tramer Sorgulaması

\*\*\*9975 şasi nolu CUPRA FORMENTOR 1.5 TSI 150 DSG markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.10.2024 13:59  
Rapor No: 34-02-1293258  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402  
Araç Giriş Tarihi: 01.10.2024 13:27


Sayfa: 9/10  
Araç Çıkış Tarihi: 01.10.2024 13:59

## Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma  
SIVISI

## Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,  
sol arka > Noktasal Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.10.2024 13:59 Bayi No: 3402 Sayfa: 10/10  
Rapor No: 34-02-1293258 Araç Giriş Tarihi: 01.10.2024 13:27 Araç Çıkış Tarihi: 01.10.2024 13:59  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseUliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası