

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.05.2024 12:19  
Rapor No: 34-02-1253362  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402  
Araç Giriş Tarihi: 07.05.2024 11:35

Sayfa: 1/11  
Araç Çıkış Tarihi: 07.05.2024 12:19

# Full Plus Ekspertiz



## 34GMB465

Eksper / İmza



34-HYB-22573


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulas Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.05.2024 12:19 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 34-02-1253362 Araç Giriş Tarihi: 07.05.2024 11:35 Araç Çıkış Tarihi: 07.05.2024 12:19  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	34GMB465	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	50367	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VR3UPHNKSP5024835	Motor Gücü	74 kw
Motor Hacmi	1199cc	Marka	Peugeot
Rengi	GRİ	Model	208
İlk Tescil Tarihi	04-04-2023	Sonraki Muayene Tar.	20-03-2026
Model Yılı	2023	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	MAYGOLD	Kapı Sayısı	5 Kapı

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.05.2024 12:19  
Rapor No: 34-02-1253362  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402  
Araç Giriş Tarihi: 07.05.2024 11:35

Sayfa: 3/11  
Araç Çıkış Tarihi: 07.05.2024 12:19

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam hasarlı
Kayışlar ve Rulmanlar		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.05.2024 12:19

Bayi No: 3402

Sayfa: 4/11

Rapor No: 34-02-1253362

Araç Giriş Tarihi: 07.05.2024 11:35

Araç Çıkış Tarihi: 07.05.2024 12:19

Mersis No: 0309073518100001

---

Egzoz Sistemi ve Susturucular

---

Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu

---

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.05.2024 12:19 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 34-02-1253362 Araç Giriş Tarihi: 07.05.2024 11:35 Araç Çıkış Tarihi: 07.05.2024 12:19  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.2 m/km	-2.3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	89	87	2
2. Aks	81	87	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	282	280	1
2. Aks	162	163	1
El Freni	99	99	0

### Verimlilik

74

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/R16	91H	5,98 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/R16	91H	6,11 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/R16	91H	5,79 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/R16	87V	4,11 mm	Yazlık



Lastik, sağ arka >  
Onaysız

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulas Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.05.2024 12:19  
Rapor No: 34-02-1253362  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 3402  
Araç Giriş Tarihi: 07.05.2024 11:35

Sayfa: 6/11  
Araç Çıkış Tarihi: 07.05.2024 12:19

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 160 NM	Teker Torku 205 NM	Teker Gücü 46,7 KW	Test Hızı 109 km/h
Ruhsat Verisi Güç 74 KW	Test Sonucu Güç 70 KW	Kayıp Güç 12,4 KW	Performans % 94,59

## RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulas Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.05.2024 12:19 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/11  
Rapor No: 34-02-1253362 Araç Giriş Tarihi: 07.05.2024 11:35 Araç Çıkış Tarihi: 07.05.2024 12:19  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

(tün; GUTMANN  
SOLUTIONS

07.05.2024  
Araç: Peugeot 208—II 1.2i 12V VTi Puretech 100  
Motor kodu: HNK (EBZADT D)  
Üretim yılı: 19-  
Kilometre durumu  
Lisans numarası:  
VIN: VR3UPHNKSP5024835 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Test edilmiş: 07.05.2024 11:58:52 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama ! Hava yastığı / Hava yastığı

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata  
OBD OBD 0  
Motor Benzin enjeksiyonu OBD O\*  
ABS Teves MK 100 1\*

Hata kodu C003A:

—  
TEKERLEK SENSÖRÜ ARKA SAĞ  
>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hava yastığı Hava yastığı 3

Hata kodu U1FOF:  
CAN-BUS  
>Arızalı ECU.

Hata kodu U1802:  
CAN-BUS  
>MANTIKSIZ ARAÇ HIZI

Hata kodu U1800:\_

—  
DIŞ SICAKLIK BİLGİSİ  
>Fonksiyon hatalıdır.

AIC sistemi Otomatik klima kontrol sistemi O\*  
Konfor Ana kumanda ünitesi BSI (CAN) 6

Hata kodu B173D:  
ANAHTAR  
>Hatalı algılama.

Hata kodu B1164:  
SAĞ FREN LAMBASI  
>Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B11F0:  
KISA FAR  
>Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1805:

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Marş motoru  
>Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1818:  
YAĞ SEVİYE KONTROLU\_\_  
>Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B183F:  
—  
ÇALIŞTIRMA/DURMAİZLEMESİ  
>Fonksiyon hatalıdır.

Konfor Gösterge grubu

Konfor Çok fonksiyonlu kamera D\*  
Konfor PARK ASİSTANI

Hata kodu B121A:  
Karoseri elektronik kumanda ünitesi  
>YANLIŞ KONFIGURASYON

Konfor Multiplex kontrol paneli D\*  
Konfor Çok işlevli dokunmatik ekran Z\*

Hata kodu B1574:  
Dokunmatik ekran  
>ELEKTR. DEVRESİ, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME

Hata kodu U1FAO:  
MUZİK-İ VİDE\_O\_ BAĞLANTILARI  
>BOZUKİLETİŞİM

Konfor Direksiyon kumanda modülü

Hata kodu B1182:  
Cam sileceği anahtarı  
>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor Direksiyon kontrol düğmesi  
Konfor Sürücü kapısı modülü \_!

Hata kodu B1391:  
ELEKTRİKLİ CAM MOTORU ON SOL\_\_  
>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Şanzıman Otomatik şanzıman BVA\_AM6 D\*

Direksiyon Hidrolik servo direksiyon D\*  
SesNideo Navigasyon sistemi D\*  
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.05.2024 12:19 Bayi No: 3402 Sayfa: 8/11  
Rapor No: 34-02-1253362 Araç Giriş Tarihi: 07.05.2024 11:35 Araç Çıkış Tarihi: 07.05.2024 12:19  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
30.01.2024		Carpma	Hayır	0	TL



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.05.2024 12:19  
Rapor No: 34-02-1253362  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402  
Araç Giriş Tarihi: 07.05.2024 11:35

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 07.05.2024 12:19

## Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma  
SIVISI

## Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,  
sağ arka > Ezik


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.05.2024 12:19  
Rapor No: 34-02-1253362  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402  
Araç Giriş Tarihi: 07.05.2024 11:35

Sayfa: 10/11  
Araç Çıkış Tarihi: 07.05.2024 12:19

## Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka  
> Hasarlı



Camlar, Ön cam >  
Hasarlı

### Parça Grubu

Marşbiyel, sağ  
Motor

### Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Boyalı  
Alt muhafaza - Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.05.2024 12:19 Bayi No: 3402 Sayfa: 11/11  
Rapor No: 34-02-1253362 Araç Giriş Tarihi: 07.05.2024 11:35 Araç Çıkış Tarihi: 07.05.2024 12:19  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası