

Full Plus Ekspertiz



34HBB566

Eksper / İmza



34-HYB-22573


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.06.2024 16:58 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/11
Rapor No: 34-02-1263056 Araç Giriş Tarihi: 12.06.2024 16:29 Araç Çıkış Tarihi: 12.06.2024 16:58
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34HBB566	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	29066	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJF00970974558	Motor Gücü	67 kw
Motor Hacmi	999cc	Marka	Renault
Rengi	BEYAZ	Model	Taliant
İlk Tescil Tarihi	10-07-2023	Sonraki Muayene Tar.	18-05-2025
Model Yılı	2023	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	MAYGOLD	Kapı Sayısı	4 Kapı

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.06.2024 16:58
Rapor No: 34-02-1263056
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 12.06.2024 16:29

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 12.06.2024 16:58

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.06.2024 16:58

Bayi No: 3402

Sayfa: 4/11

Rapor No: 34-02-1263056

Araç Giriş Tarihi: 12.06.2024 16:29

Araç Çıkış Tarihi: 12.06.2024 16:58

Mersis No: 0309073518100001

Egzoz Sistemi ve Susturucular

Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.06.2024 16:58 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/11
Rapor No: 34-02-1263056 Araç Giriş Tarihi: 12.06.2024 16:29 Araç Çıkış Tarihi: 12.06.2024 16:58
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1 m/km	-0,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	87	89	2
2. Aks	88	68	20



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	160	186	14
2. Aks	170	166	2
El Freni	75	84	10.5

Verimlilik

59

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/R15	88H	6,75 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/R15	88H	6,83 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/65/R15	88H	6,62 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/R15	88H	6,63 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.06.2024 16:58 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/11
Rapor No: 34-02-1263056 Araç Giriş Tarihi: 12.06.2024 16:29 Araç Çıkış Tarihi: 12.06.2024 16:58
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 67	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.06.2024 16:58 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/11
Rapor No: 34-02-1263056 Araç Giriş Tarihi: 12.06.2024 16:29 Araç Çıkış Tarihi: 12.06.2024 16:58
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

(tün: GUTMANN
SOLUTIONS

10.06.2024
Araç: Renault Clio-V 1.0 TCe 100
Motor kodu: H4D—450 (H4D—B4)
Üretim yılı: 19-
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: VF1RJF00970974558 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 12.06.2024 16:39:36 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 2

Hata kodu P2033:

EGZOZ GAZI SICAKLIK SENSORU 2 (SIRA 1)
>SİNYAL ÇOK GUÇLU

Hata kodu P2033:

EGZOZ GAZI SICAKLIK SENSORU 2 (SIRA 1)
>SİNYAL ÇOK GUÇLU

Motor Benzin UDS OBD Z*

Hata kodu DTC 242C17:
Hata kodu DTC 242B98:

ABS ABS/ESP (CAN) 4

Hata kodu DTC 508287:
Şanzıman kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı
>Eksik/hatalı CAN sinyali.

Hata kodu DTC 508086:
Motor kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı
>BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC E15B87:
Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN—Bus/bağlantı
>İLETİŞİM YOK

Hata kodu DTC 50A07B:
Lastik havası kontrol sistemi
>En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşüktür.
Hava yastığı Hava yastığı (CAN) Z*

Hata kodu DTC 80D313:

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Hava yastığı kontrol lambası
>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 80D513:
YOLCU HAVA YASTIĞI DURUMU-KONTROL-LAMBASI

>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Güvenlik CAN Gateway
Konfor UCH CAN 41:

Hata kodu DTC AC2123:
Sürücü tarafı emniyet kemeri düğmesi
>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AF0468:
Hata kodu DTC AC9A11:
Fren lambası
>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC9A15:
Fren lambası
>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor Gösterge panosu grubu OBD B*

Hata kodu DTC E25487:
Hata kodu DTC 940815:
EMNİYET KEMERİ UYARI LAM BASI
>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 941015:
GUNLUK KİLOMETRE SAYACI
>Fonksiyon hatalıdır.
Şanzıman Çift debriyajlı şanzıman CAN
Direksiyon Servo direksiyon CAN O*
SesNideo Radyo CAN 31:

Hata kodu DTC 931513:
Anten yükselticisi AM/FM1
>Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC E15087:
Hava yastığı kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı
>İLETİŞİM YOK

Hata kodu DTC E14187:
Şanzıman kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı
>İLETİŞİM YOK

Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

SesNideo Telematik CAN Z*

Hata kodu DTC AE2209:
SIM kart
>Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC AE0529:
Hava yastığı kumanda ünitesine CAN-Bus
>SİNYAL HATALI VEYA EKSİK
Hella Gutmann Solutions GmbH —3- mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.06.2024 16:58 Bayi No: 3402 Sayfa: 8/11
Rapor No: 34-02-1263056 Araç Giriş Tarihi: 12.06.2024 16:29 Araç Çıkış Tarihi: 12.06.2024 16:58
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

***4558 şasi nolu RENAULT TALIAN JOY 1.0 TURBO X-TRONIC 90 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.06.2024 16:58
Rapor No: 34-02-1263056
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 12.06.2024 16:29

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 12.06.2024 16:58

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.06.2024 16:58
Rapor No: 34-02-1263056
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 12.06.2024 16:29

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 12.06.2024 16:58

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Lokal Boya

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

F1 vites olmadığından DYNO testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 12.06.2024 16:58 Bayi No: 3402 Sayfa: 11/11
Rapor No: 34-02-1263056 Araç Giriş Tarihi: 12.06.2024 16:29 Araç Çıkış Tarihi: 12.06.2024 16:58
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, akşların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası