

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.05.2024 17:30
Rapor No: 34-02-1256626
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 20.05.2024 16:47

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 20.05.2024 17:30

Full Plus Ekspertiz



34GLH831

Eksper / İmza



34-HYB-22573


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.05.2024 17:30 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/10
Rapor No: 34-02-1256626 Araç Giriş Tarihi: 20.05.2024 16:47 Araç Çıkış Tarihi: 20.05.2024 17:30
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34GLH831	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	84146	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0MXXTACMPD17599	Motor Gücü	73 kw
Motor Hacmi	1499cc	Marka	Ford
Renği	BEYAZ	Model	Tourneo Courier
İlk Tescil Tarihi	29-03-2023	Sonraki Muayene Tar.	15-03-2024
Model Yılı	2023	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	15-03-2024
Araç Tipi	Kombi	Ruhsat Sahibi	MAYGOLD
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.05.2024 17:30
Rapor No: 34-02-1256626
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 20.05.2024 16:47

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 20.05.2024 17:30

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezikler ve çizikler mevcuttur
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Sol ön taban halısı yakıcı madde izi
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.05.2024 17:30

Bayi No: 3402

Sayfa: 4/10

Rapor No: 34-02-1256626

Araç Giriş Tarihi: 20.05.2024 16:47

Araç Çıkış Tarihi: 20.05.2024 17:30

Mersis No: 0309073518100001

Egzoz Sistemi ve Susturucular

Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.05.2024 17:30 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/10
Rapor No: 34-02-1256626 Araç Giriş Tarihi: 20.05.2024 16:47 Araç Çıkış Tarihi: 20.05.2024 17:30
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.7 m/km	-2.6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	87	89	2
2. Aks	86	85	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	232	239	3
2. Aks	149	157	5
El Freni	177	188	6

Verimlilik

56

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/60/15	88H	5,27 mm	Yazlık
Sol Arka	195/60/15	88H	2,72 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/60/15	88H	4,91 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/60/15	88H	2,41 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.05.2024 17:30
Rapor No: 34-02-1256626
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 20.05.2024 16:47

Sayfa: 6/10
Araç Çıkış Tarihi: 20.05.2024 17:30

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 244 NM	Teker Torku 166,64 NM	Teker Gücü 44,3 KW	Test Hızı 144 km/h
Ruhsat Verisi Güç 73 KW	Test Sonucu Güç 70 KW	Kayıp Güç 18 KW	Performans % 95,89

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.05.2024 17:30 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/10
Rapor No: 34-02-1256626 Araç Giriş Tarihi: 20.05.2024 16:47 Araç Çıkış Tarihi: 20.05.2024 17:30
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

(tün; GUTMANN
SOLUTIONS

18.05.2024
Araç: Ford Tourneo Courier 1.5 8V TDCi EcoBlue
Motor kodu: XXCA
Üretim yılı: 18-
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: NMOMXXTACMPD17599 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 20.05.2024 17:11:03 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Motor PCM Dizel TDCI 1

Hata kodu P0072:
Dış dış hava sıcaklık algılayıcısı
>SİNYAL ÇOK ZAYIF

ABS ABS (CAN) 0

Hava yastığı Hava yastığı RCM CAN 0
Konfor Gösterge panosu grubu IPC CAN 0
Direksiyon Elektr. direksiyon CAN 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***7599 şasi nolu FORD TOURNEO COURIER KOMBI 1.5 TDCI 100 SCR DELUXE markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.05.2024 17:30
Rapor No: 34-02-1256626
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 20.05.2024 16:47

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 20.05.2024 17:30

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Vuruk



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.05.2024 17:30
Rapor No: 34-02-1256626
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 20.05.2024 16:47

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 20.05.2024 17:30

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu



Çamurluk, sol, Davlumbaz >
Hasarlı



Taban, Yer döşemesi, sol ön >
Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş

Parça Grubu

Marşbiyel, sol

Kaporta

Kaporta

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sol - Boyalı

A-direk, sol - Lokal Boya

B-direk, sol - Lokal Boya

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.05.2024 17:30 Bayi No: 3402 Sayfa: 10/10
Rapor No: 34-02-1256626 Araç Giriş Tarihi: 20.05.2024 16:47 Araç Çıkış Tarihi: 20.05.2024 17:30
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası