

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.10.2024 10:06  
Rapor No: 34-02-1293554  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402  
Araç Giriş Tarihi: 02.10.2024 09:21

Sayfa: 1/10  
Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2024 10:06

# Full Plus Ekspertiz



## 34FJP695



Eksper / İmza



34-HYB-18436


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.10.2024 10:06 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/10  
Rapor No: 34-02-1293554 Araç Giriş Tarihi: 02.10.2024 09:21 Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2024 10:06  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	34FJP695	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	56704	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0MXXTACMNU48218	Motor Gücü	73 kw
Ruhsat Motor No	NU48218	Motor Hacmi	1499cc
Marka	Ford	Rengi	BEYAZ
Model	Tourneo Courier	İlk Tescil Tarihi	08-06-2022
Sonraki Muayene Tar.	03-08-2024	Model Yılı	2022
Araç Tipi	Kombi	Ruhsat Sahibi	MAYGOLD
Kapı Sayısı	5 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.10.2024 10:06 Bayi No: 3402 Sayfa: 3/10  
Rapor No: 34-02-1293554 Araç Giriş Tarihi: 02.10.2024 09:21 Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2024 10:06  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Araç genelinde ezik ve çizikler vardır
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Araç genel iç döşemeleri kullanıma bağlı deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Sağ arka lastik vida,sol ön lastik farklı
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Veriler okunamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.10.2024 10:06 Bayi No: 3402 Sayfa: 4/10  
Rapor No: 34-02-1293554 Araç Giriş Tarihi: 02.10.2024 09:21 Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2024 10:06  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1 m/km	-2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	87	89	2
2. Aks	88	87	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	250	251	0.5
2. Aks	240	243	1
El Freni	210	210	0

### Verimlilik

89

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/60/R15	88H	5,5 mm	Yazlık
Sol Arka	195/60/R15	88H	5,5 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/60/R15	88H	5,5 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/60/R15	88H	5,5 mm	Yazlık



Lastik, sol ön > Aşınmış



Lastik, sol ön > Onaysız



Lastik, arka > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.10.2024 10:06 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/10  
Rapor No: 34-02-1293554 Araç Giriş Tarihi: 02.10.2024 09:21 Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2024 10:06  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 73	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.10.2024 10:06 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/10  
Rapor No: 34-02-1293554 Araç Giriş Tarihi: 02.10.2024 09:21 Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2024 10:06  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN  
SOLUTIONS

30.09.2024  
Araç: Ford Tourneo Courier 1.5 8V TDCi EcoBlue  
Motor kodu: XXCA  
Üretim yılı: 18-  
Kilometre durumu  
Lisans numarası:  
VIN: NMOMXXTACMNU48218 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Test edilmiş: 02.10.2024 09:35:30 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata  
OBD OBD 0  
Motor Motor PCM Dizel TDCI 1

Hata kodu P0072:  
Dış dış hava sıcaklık algılayıcısı  
SİNYAL ÇOK ZAYIF

ABS ABS (CAN) 0  
Hava yastığı Hava yastığı RCM CAN 0  
Konfor Gösterge panosu grubu IPC CAN 1

Hata kodu U0140:  
ŞAŞI CAN-BUS  
BOZUKİLETİŞİM

Direksiyon Elektr. direksiyon CAN 0  
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
25.05.2024		ERP-Carpma	Hayır	14500	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.10.2024 10:06  
Rapor No: 34-02-1293554  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402  
Araç Giriş Tarihi: 02.10.2024 09:21

Sayfa: 7/10  
Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2024 10:06

## Araç Resimleri



## Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.10.2024 10:06  
Rapor No: 34-02-1293554  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402  
Araç Giriş Tarihi: 02.10.2024 09:21

Sayfa: 8/10  
Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2024 10:06

## Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik

## Diğer



Tampon, arka, Bağlantı ayağı > Hasarlı



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Kaporta, Sol Kılıç Sacı > Hasarlı



Tavan, Sol üst frangart > Dolu Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Dolu Hasarlı



Tavan, Sağ üst frangart > Dolu Hasarlı



Tavan, Tavan > Dolu Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Camlar, Ön cam > Taş İzi



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası > Hasarlı



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.10.2024 10:06 Bayi No: 3402 Sayfa: 9/10  
Rapor No: 34-02-1293554 Araç Giriş Tarihi: 02.10.2024 09:21 Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2024 10:06  
Mersis No: 0309073518100001

## Notlar

### Diğer notlar;

Araç genelinde ezik ve çizikler vardır Araç genel iç döşemelerinde kullanıma bağlı deformeler vardır Farlar taş izi Sol ön Çamurluk Civataları işlemleri Esp kapanmadığından dyno test yapılamadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 02.10.2024 10:06 Bayi No: 3402 Sayfa: 10/10  
Rapor No: 34-02-1293554 Araç Giriş Tarihi: 02.10.2024 09:21 Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2024 10:06  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseUliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası