

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.09.2024 11:49
Rapor No: 34-02-1292441
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 30.09.2024 10:56

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2024 11:49

Full Plus Ekspertiz



34FFK418

Eksper / İmza



34-HYB-18436


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.09.2024 11:49 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/9
Rapor No: 34-02-1292441 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2024 10:56 Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2024 11:49
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

| | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Plaka | 34FFK418 | Şanzıman Tipi | Manuel |
| KM | 83621 | Yakıt Cinsi | Dizel |
| Şase | NM0MXXTACMNT41761 | Motor Gücü | 73 kw |
| Ruhsat Motor No | NT41761 | Motor Hacmi | 1499cc |
| Marka | Ford | Rengi | BEYAZ |
| Model | Tourneo Courier | İlk Tescil Tarihi | 28-04-2022 |
| Sonraki Muayene Tar. | 26-04-2023 | Model Yılı | 2022 |
| Sonraki Egzoz Mua. Tar. | 26-04-2023 | Araç Tipi | Camlıvan |
| Ruhsat Sahibi | MAYGOLD | Kapı Sayısı | 5 Kapı |

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.09.2024 11:49 Bayi No: 3402 Sayfa: 3/9
Rapor No: 34-02-1292441 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2024 10:56 Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2024 11:49
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

| | | |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

| | Durum | Notlar |
|-----------------------------------------------|-------|-------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı | | Ezikler çizikler mevcut |
| Araç Koltukları Mekanizmaları | | |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri | | |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri | | |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi | | |
| Silecekler | | |
| Elektrik ve Elektronik Aksam | | |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri | | |
| Lastik ve Jantlar | | |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları | | El freni teli aşınmış |
| Yürür Aksam | | |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi | | |
| Şanzıman | | |
| Diferansiyel | | |
| Direksiyon Sistemi | | |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs.) | | |
| Park Sensörleri | | |
| Araç Altı | | |
| Akü | | |
| Klima | | |
| Cam ve Cam Düğmeleri | | |
| Kayışlar ve Rulmanlar | | |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular | | |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu | | |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.09.2024 11:49 Bayi No: 3402 Sayfa: 4/9
Rapor No: 34-02-1292441 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2024 10:56 Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2024 11:49
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN | ARKA |
|---------|-----------|
| -1 m/km | -4.2 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 88 | 90 | 2 |
| 2. Aks | 88 | 88 | 0 |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|-----|-----|-----------|
| 1. Aks | 224 | 227 | 1.5 |
| 2. Aks | 200 | 196 | 2 |
| El Freni | 187 | 178 | 5 |

Verimlilik

47

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

| Aks | Ebat | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip |
|----------|------------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön | 195/60/R15 | 88H | 5,4 mm | Yazlık |
| Sol Arka | 195/60/R15 | 88H | 5,4 mm | Yazlık |
| Sağ Ön | 195/60/R15 | 88H | 5,4 mm | Yazlık |
| Sağ Arka | 195/60/R15 | 88H | 5,4 mm | Yazlık |



Jant, sol arka > Çizik



Jant, sol arka > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.09.2024 11:49
Rapor No: 34-02-1292441
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 30.09.2024 10:56

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2024 11:49

Dinamometre Ölçüm Değerleri

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ölçülen Motor Torku 206 NM | Teker Torku 168,92 NM | Teker Gücü 46,7 KW | Test Hızı 109 km/h |
| Ruhsat Verisi Güç 73 KW | Test Sonucu Güç 66,4 KW | Kayıp Güç 12,4 KW | Performans % 90,96 |

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.09.2024 11:49 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/9
Rapor No: 34-02-1292441 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2024 10:56 Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2024 11:49
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN
SOLUTIONS

30.09.2024
Araç: Ford Tourneo Connect 1.5 16V TDCi EcoBlue
Motor kodu: Z2GA
Üretim yılı: 18-
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: NMOMXXTACMNT41761 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 30.09.2024 11:11:08 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Motor PCM Dizel TDCI 1

Hata kodu P0072:
Dış dış hava sıcaklık algılayıcısı
SİNYAL ÇOK ZAYIF

ABS ABS (CAN) 0
Hava yastığı Hava yastığı RCM CAN 0
Konfor Gösterge panosu grubu IPC CAN 1

Hata kodu U0140:
ŞAŞI CAN-BUS
BOZUKİLETİŞİM

Direksiyon Elektr. direksiyon CAN 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***1761 şasi nolu FORD TOURNEOCOURIER KOMBI 1.5 TDCI 100 E6.2 DELUXE markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.09.2024 11:49
Rapor No: 34-02-1292441
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 30.09.2024 10:56

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2024 11:49

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.09.2024 11:49 Bayi No: 3402 Sayfa: 8/9
Rapor No: 34-02-1292441 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2024 10:56 Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2024 11:49
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Farlar, Far, sol > Taş Izi



Farlar, Far, sol > Taş Izi



Farlar, Far, sağ > Taş Izi



Farlar, Far, sağ > Taş Izi

Parça Grubu

Fren sistemi

Parça ve Hasar

El fren teli - Aşınmış

Notlar

Diğer notlar;

Aracın boyalı parçalarında renk ton farkları boya hataları boya deformeleri mevcut Aracın dış yüzeyinde boya yanıkları ezikler çizikler ve taş izleri mevcut Aracın iç döşeme ve iç bakalitlerinde deformasyonlar mevcut

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.09.2024 11:49 Bayi No: 3402 Sayfa: 9/9
Rapor No: 34-02-1292441 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2024 10:56 Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2024 11:49
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası