

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.11.2024 15:02
Rapor No: 34-02-1305570
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 22.07.2024 16:41

Sayfa: 1/1
Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2024 15:02

Full Plus Ekspertiz



34EFH611



Eksper / İmza



34-HYB-18436


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.11.2024 15:02 Bayi No: 3402 Sayfa: 1/1
Rapor No: 34-02-1305570 Araç Giriş Tarihi: 22.07.2024 16:41 Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2024 15:02
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34EFH611	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	63579	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJA00867526577	Motor Gücü	67 kw
Ruhsat Motor No	H4DE470U133190	Marka	Renault
Motor Hacmi	999cc	Renji	BEYAZ
Model	Clio	İlk Tescil Tarihi	22-06-2021
Sonraki Muayene Tar.	01-06-2026	Model Yılı	2021
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	01-06-2026	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	MAYGOLD	Kapı Sayısı	5 Kapı

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.11.2024 15:02 Bayi No: 3402 Sayfa: 1/1
Rapor No: 34-02-1305570 Araç Giriş Tarihi: 22.07.2024 16:41 Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2024 15:02
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler , çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sol ön far ve sağ ön far'lar da taş izleri mevcut
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapaklarında sürtmeler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Arka aks muhafaza plastiği hasarlı
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.11.2024 15:02 Bayi No: 3402 Sayfa: 1/1
Rapor No: 34-02-1305570 Araç Giriş Tarihi: 22.07.2024 16:41 Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2024 15:02
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0.6 m/km	-1.8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	89	90	1
2. Aks	75	87	12



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	257	262	2
2. Aks	247	245	1
El Freni	220	220	0

Verimlilik

88

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.11.2024 15:02 Bayi No: 3402 Sayfa: 1/1
Rapor No: 34-02-1305570 Araç Giriş Tarihi: 22.07.2024 16:41 Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2024 15:02
Mersis No: 0309073518100001

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/R16	87H	4 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/R16	87H	4 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/R16	87H	4 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/R16	87H	4 mm	Yazlık



Jant kapağı seti > Çizik



Jant kapağı seti > Çizik



Jant kapağı seti > Çizik



Jant kapağı seti > Çizik



Lastik, sol ön > Hasarlı



Lastik, sol ön > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.11.2024 15:02 Bayi No: 3402 Sayfa: 1/1
Rapor No: 34-02-1305570 Araç Giriş Tarihi: 22.07.2024 16:41 Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2024 15:02
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
67	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.11.2024 15:02 Bayi No: 3402 Sayfa: 1/1
Rapor No: 34-02-1305570 Araç Giriş Tarihi: 22.07.2024 16:41 Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2024 15:02
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN
SOLUTIONS

22.07.2024
Araç: Renault Clio-V 1.0 TCe 90
Motor kodu: H4D—470 (H4D—E4)
Üretim yılı: 20-
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: VF1RJA00867526577 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 22.07.2024 16:47:45 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Benzin UDS OBD 0
ABS ABS/ESP (CAN) 1

Hata kodu DTC 50A07B:
Lastik havası kontrol sistemi
En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşüktür.

Hava yastığı Hava yastığı (CAN) 0
Klima Klima A

I-hata kodu DTC A4C614:
İç mekan fanı
Hatalı kontrol akım devresi.

Güvenlik CAN Gateway 0
Konfor UCH CAN 2

Hata kodu DTC AC2123:
Sürücü tarafı emniyet kemeri düğmesi
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0008:
Yağmur/ışık sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor UPC CAN 0
Konfor Gösterge panosu grubu OBD 1

Hata kodu DTC 94037B:
Fren sıvısı seviye sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor Park asistanı OBD 0
Şanzıman Çift debriyajlı şanzıman CAN 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Direksiyon Servo direksiyon CAN 0
SesNideo Multimedia arayüzü CAN 0
SesNideo Navigasyon 1

Hata kodu DTC 93D98F:
USB portu
Fonksiyon hatalıdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.11.2024 15:02 Bayi No: 3402 Sayfa: 1/1
Rapor No: 34-02-1305570 Araç Giriş Tarihi: 22.07.2024 16:41 Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2024 15:02
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
30.05.2022		PER.Carma Gözetim	Hayır	6159.47	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.11.2024 15:02
Rapor No: 34-02-1305570
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 22.07.2024 16:41

Sayfa: 1/1
Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2024 15:02

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik

Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.11.2024 15:02
Rapor No: 34-02-1305570
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 22.07.2024 16:41

Sayfa: 1/1
Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2024 15:02

Vuruk



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik

Diğer



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Eksik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Eksik



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Kaporta, Muhafaza, arka > Hasarlı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Deforme Olmuş



Farlar, Far, sol > Taş Izi




Farlar, Far, sol > Taş Izi



Farlar, Far, sağ > Taş Izi



Farlar, Far, sağ > Taş Izi



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.11.2024 15:02 Bayi No: 3402 Sayfa: 1/1
Rapor No: 34-02-1305570 Araç Giriş Tarihi: 22.07.2024 16:41 Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2024 15:02
Mersis No: 0309073518100001

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Boyalı

Notlar

Diğer notlar;

Esp kapatılmadığından dolayı araca DYNO testi yapılamamıştır Aracın boyalı parçalarında renk ton farkları , boya hataları , boya deformeleri mevcut Aracın dış yüzeyinde boya yanıkları , metal tozları , ezikler , çizikler ve taş izleri mevcut Aracın iç döşeme ve iç bakalitlerinde deformasyonlar mevcut

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.11.2024 15:02 Bayi No: 3402 Sayfa: 1/1
Rapor No: 34-02-1305570 Araç Giriş Tarihi: 22.07.2024 16:41 Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2024 15:02
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası