

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.11.2024 12:43
Rapor No: 34-02-1305560
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 07.11.2024 11:59

Sayfa: 1/1
Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2024 12:43

Full Plus Ekspertiz



34CHU816

Eksper / İmza



34-HYB-18436


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.11.2024 12:43 Bayi No: 3402 Sayfa: 1/1
Rapor No: 34-02-1305560 Araç Giriş Tarihi: 07.11.2024 11:59 Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2024 12:43
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34CHU816	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	60992	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJA00067901779	Motor Gücü	67 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	999cc
Rengi	BEYAZ	Model	Clio
İlk Tescil Tarihi	10-09-2021	Sonraki Muayene Tar.	19-08-2024
Model Yılı	2021	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	19-08-2024
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	MAYGOLD
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.11.2024 12:43 Bayi No: 3402 Sayfa: 1/1
Rapor No: 34-02-1305560 Araç Giriş Tarihi: 07.11.2024 11:59 Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2024 12:43
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Ezikler ve çizikler mevcuttur.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Sol ön paspas yok.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	BAKIM GEREKLİ	Çizikler mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.11.2024 12:43 Bayi No: 3402 Sayfa: 1/1
Rapor No: 34-02-1305560 Araç Giriş Tarihi: 07.11.2024 11:59 Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2024 12:43
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	-2.7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	88	89	1
2. Aks	74	83	9



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	284	288	1
2. Aks	154	144	6
El Freni	112	126	11

Verimlilik

74

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87H	5,09 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	87H	5,51 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/16	87H	5,12 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/16	87H	5,43 mm	Yazlık



Jant kapağı seti > Çizik



Jant kapağı seti > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.11.2024 12:43 Bayi No: 3402 Sayfa: 1/1
Rapor No: 34-02-1305560 Araç Giriş Tarihi: 07.11.2024 11:59 Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2024 12:43
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
67	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.11.2024 12:43 Bayi No: 3402 Sayfa: 1/1
Rapor No: 34-02-130560 Araç Giriş Tarihi: 07.11.2024 11:59 Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2024 12:43
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

07.11.2024
Araç: Renault Clio-V 1.0 TCe 90
Motor kodu: H4D—450 (H4D—B4)
Üretim yılı: 19-
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: VF1RJA00067901779 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş: 07.11.2024 12:21:03 / Standard

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 93D98F:
USB portu
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 93DD8F:
Radyoya CAN—Bus/bağlantı
BOZUKİLETİŞİM
Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Benzin UDS OBD 0
ABS ABS/ESP (CAN) 1

Hata kodu DTC 50A07B:
Lastik havası kontrol sistemi
En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşüktür.

Hava yastığı Hava yastığı (CAN)
Klima Klima
Güvenlik Park asistanı OBD
Konfor UCH CAN WOOD

Hata kodu DTC AC2123:
Sürücü tarafı emniyet kemeri düğmesi
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC9A15:
Fren lambası
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0008:
Yağmur/Işık sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor UPC CAN 2

Hata kodu DTC 923A67:
AKU KESME SVİCİ
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 9ZA492: _ _ _ _
AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İÇİN SENSOR
ARIZALI GUÇ KAYNAĞI

Konfor Gösterge panosu grubu OBD 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Şanzıman Çift debriyajlı şanzıman CAN
Hırsızlık koruması CAN Gateway
Direksiyon Servo direksiyon CAN
SesNideo Multimedya arayüzü CAN
SesNideo Navigasyon 000000

Hata kodu DTC 932A13:
USB portu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.11.2024 12:43 Bayi No: 3402 Sayfa: 1/1
Rapor No: 34-02-1305560 Araç Giriş Tarihi: 07.11.2024 11:59 Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2024 12:43
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
12.05.2022		Parma ve Gözetim	Hayır	2000	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.11.2024 12:43
Rapor No: 34-02-1305560
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 07.11.2024 11:59

Sayfa: 1/1
Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2024 12:43

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.11.2024 12:43
Rapor No: 34-02-1305560
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 07.11.2024 11:59

Sayfa: 1/1
Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2024 12:43

Vuruk



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Diğer



Arka bölüm, Arka sac/panel > Hasarlı



Arka bölüm, Arka sac/panel > Hasarlı



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Hasarlı



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Taban, Paspaslar > Eksik

Parça Grubu

Elektrik donanımı/Pano

Parça ve Hasar

Akü - Test Sonucu

Notlar

Diğer notlar;

Araçta f1 şanzıman olmadığı için dyno testi yapılamamıştır. Araç genelinde ezikler ve çizikler mevcuttur. Boyalı parçalarda boya hataları mevcuttur.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.11.2024 12:43 Bayi No: 3402 Sayfa: 1/1
Rapor No: 34-02-1305560 Araç Giriş Tarihi: 07.11.2024 11:59 Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2024 12:43
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası