

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.12.2024 12:15
Rapor No: 34-02-1324365
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 26.12.2024 11:56

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 26.12.2024 12:15

Full Plus Ekspertiz



34KEB773



Eksper / İmza



34-HYB-18436

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL


Rapor Tarihi: 26.12.2024 12:15 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/9
Rapor No: 34-02-1324365 Araç Giriş Tarihi: 26.12.2024 11:56 Araç Çıkış Tarihi: 26.12.2024 12:15
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34KEB773	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	33937	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WF02NBER42PP67810	Motor Gücü	91 kw
Ruhsat Motor No	PP67810	Marka	Ford
Motor Hacmi	999cc	Renji	KIRMIZI
Model	Transit Courier	İlk Tescil Tarihi	05-03-2024
Sonraki Muayene Tar.	13-01-2025	Model Yılı	2024
Araç Tipi	Panelvan (Kombi**)	Ruhsat Sahibi	MAYGOLD
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.12.2024 12:15 Bayi No: 3402 Sayfa: 3/9
Rapor No: 34-02-1324365 Araç Giriş Tarihi: 26.12.2024 11:56 Araç Çıkış Tarihi: 26.12.2024 12:15
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Fabrikasyon boya deformeleri vardır
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Tavan döşemesi kirlenmiş
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.12.2024 12:15 Bayi No: 3402 Sayfa: 4/9
Rapor No: 34-02-1324365 Araç Giriş Tarihi: 26.12.2024 11:56 Araç Çıkış Tarihi: 26.12.2024 12:15
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	-1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	91	91	0
2. Aks	85	86	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	255	256	0.5
2. Aks	237	238	0.5
El Freni	210	210	0

Verimlilik

91

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/65/16	99H	5 mm	Yazlık
Sol Arka	205/65/16	99H	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/65/16	99H	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/65/16	99H	5 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.12.2024 12:15 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/9
Rapor No: 34-02-1324365 Araç Giriş Tarihi: 26.12.2024 11:56 Araç Çıkış Tarihi: 26.12.2024 12:15
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 91	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.12.2024 12:15 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/9
Rapor No: 34-02-1324365 Araç Giriş Tarihi: 26.12.2024 11:56 Araç Çıkış Tarihi: 26.12.2024 12:15
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

ânGUTMANN

26.12.2024

Araç: Ford Tüm protokol standartları

Motor kodu:

Üretim yılı: 00-

Kilometre durumu

Lisans numarası:

VIN: WFO2NBER42PP67810 (kumanda ünitesinden okunan

)

Test edilmiş: 26.12.2024 12:08:53 / Standard

Hata kodu / Güç aktarma organı / Mod 2/3/7

ARIZA KODU HAFIZASI UYGUN

ECU'DE KAYITLI ARIZA YOK

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***7810 şasi nolu FORD TOURNEO COURIER 1.0 P 125 AT TITANIUM markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.12.2024 12:15
Rapor No: 34-02-1324365
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 26.12.2024 11:56

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 26.12.2024 12:15

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.12.2024 12:15
Rapor No: 34-02-1324365
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 26.12.2024 11:56


Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 26.12.2024 12:15

Vuruk



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Döşemeler/Kapaklar, Tavan döşemesi > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

F1 vites olmadığından dyno test yapılamadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 26.12.2024 12:15 Bayi No: 3402 Sayfa: 9/9
Rapor No: 34-02-1324365 Araç Giriş Tarihi: 26.12.2024 11:56 Araç Çıkış Tarihi: 26.12.2024 12:15
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseUliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçülemeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası