

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 22.01.2025 10:10  
Rapor No: 34-02-1333956  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402  
Araç Giriş Tarihi: 07.05.2024 14:07

Sayfa: 1/10  
Araç Çıkış Tarihi: 22.01.2025 10:10

# Full Plus Ekspertiz



## 34CUC286

Eksper / İmza



34-HYB-18436


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 22.01.2025 10:10 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/10  
Rapor No: 34-02-1333956 Araç Giriş Tarihi: 07.05.2024 14:07 Araç Çıkış Tarihi: 22.01.2025 10:10  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	34CUC286	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	81206	Yakıt Cinsi	Hibrit
Şase	NMTBZ3BE20R048779	Motor Gücü	72 kw
Marka	Toyota	Motor Hacmi	1798cc
Rengi	BEYAZ	Model	Corolla
İlk Tescil Tarihi	27-04-2020	Sonraki Muayene Tar.	17-03-2023
Model Yılı	2020	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	17-03-2023
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	MAYGOLD
Kapı Sayısı	4 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 22.01.2025 10:10 Bayi No: 3402 Sayfa: 3/10  
Rapor No: 34-02-1333956 Araç Giriş Tarihi: 07.05.2024 14:07 Araç Çıkış Tarihi: 22.01.2025 10:10  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Far camları çizik.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Motorunda yağ kaçağı mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 22.01.2025 10:10 Bayi No: 3402 Sayfa: 4/10  
Rapor No: 34-02-1333956 Araç Giriş Tarihi: 07.05.2024 14:07 Araç Çıkış Tarihi: 22.01.2025 10:10  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	89	93	4
2. Aks	89	90	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	255	259	1.5
2. Aks	264	268	1.5
El Freni	158	163	3

### Verimlilik

74

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/R16	91V	5 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/R16	91V	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/R16	91V	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/R16	91V	5 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 22.01.2025 10:10 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/10  
Rapor No: 34-02-1333956 Araç Giriş Tarihi: 07.05.2024 14:07 Araç Çıkış Tarihi: 22.01.2025 10:10  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
72	-	-	--
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 22.01.2025 10:10 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/10  
Rapor No: 34-02-1333956 Araç Giriş Tarihi: 07.05.2024 14:07 Araç Çıkış Tarihi: 22.01.2025 10:10  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

22.01.2025  
Araç: Toyota Corolla 1.8i16VVVT—iHSD  
Motor kodu: 2 ZR—FXE  
Üretim yılı: 18-23  
Kilometre durumu  
Lisans numarası:  
VIN: NMTBZBBE20R048779 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Test edilmiş: 22.01 .2025 09:49:29 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Motor ve ECT 0

Motor MG Motor alternatörü 0

Motor HC hibrid izleme 0

ABS ABSNSC 0

ABS El freni modülü 0

Hava yastığı ZAE Airbag 0

Hava yastığı PC kemer gerdirici, ani fren asistanı

2 ile 1

Hata kodu U0235:

MESAFE KONTROL SİSTEMİYLE CAN BAĞLANTISI  
HATALI İLETİŞİM!

Klima Klima 0

Güvenlik CC Hız kontrol sistemi HV 0

Güvenlik LKA Şeritte tutma asistanı 1

Hata kodu U0235:

MESAFE KONTROL SİSTEMİYLE CAN BAĞLANTISI  
HATALI İLETİŞİM!

Güvenlik RC 2\_\_adaptif hız kontrol sistemi 2 0

Güvenlik FRS qn radar sensörü 0

Güvenlik FRC On kamera 0

Konfor BCM Body Control Modul 1

Hata kodu B124B:

Uzun huzmeli far

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor CG Merkezi Gateway 0

Konfor Gösterge grubu 0

Konfor Cam krikosu ana şalteri 0

Konfor DDM sürücü kapısı modülü 0

Konfor PDM yolcu kapısı modülü 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Konfor RLDM arka sol kapı modülü 0

Konfor RRDM arka sağ kapı modülü 0

Konfor Direksiyon sütunu şalter ünitesi CAN 0

Konfor ES Anahtarsız giriş sistemi 0

Konfor PSC Batarya yönetimi 0

Konfor AHB Uzun huzmeli far asistanı 1

Hata kodu U0235:

-- "

MESAFE\_KONT\_ROL SİSTEMİYLE CAN BAĞLANTISI  
HATALI İLETİŞİM!

Konfor Telematics 0

SesNideo Navigasyon 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 22.01.2025 10:10 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/10  
Rapor No: 34-02-1333956 Araç Giriş Tarihi: 07.05.2024 14:07 Araç Çıkış Tarihi: 22.01.2025 10:10  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
15.09.2023		Carpma	Hayır	36422.38	TL
18.08.2023		ERPCarpma	Hayır	10143.41	TL
07.03.2022		Carpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 22.01.2025 10:10  
Rapor No: 34-02-1333956  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402  
Araç Giriş Tarihi: 07.05.2024 14:07

Sayfa: 8/10  
Araç Çıkış Tarihi: 22.01.2025 10:10

## Araç Resimleri



## Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >  
Çizik



Farlar, Far camı, sol >  
Çizik



Farlar, Far camı, sağ >  
Çizik


Yağ seviyesi Soğutma  
SIVISI



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 22.01.2025 10:10 Bayi No: 3402 Sayfa: 9/10  
Rapor No: 34-02-1333956 Araç Giriş Tarihi: 07.05.2024 14:07 Araç Çıkış Tarihi: 22.01.2025 10:10  
Mersis No: 0309073518100001

## Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu



Motor, Motor > Yağ  
Kaçağı



Kaporta, Ön Panel >  
Hasarlı



Kaporta, Ön Panel >  
Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon >  
Sabitlemesi Hatalı

### Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

### Parça ve Hasar

Marşbiyel plastiği, sağ - Boyalı

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Araçta f1 vites olmadığından dyno testi yapılmadı. Araç genelinde ezik çizik mevcut. Araç genelinde demir tozları mevcut.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 22.01.2025 10:10 Bayi No: 3402 Sayfa: 10/10  
Rapor No: 34-02-1333956 Araç Giriş Tarihi: 07.05.2024 14:07 Araç Çıkış Tarihi: 22.01.2025 10:10  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası