

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.03.2024 14:53
Rapor No: 34-02-1240338
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 18.03.2024 13:36

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 18.03.2024 14:53

Full Plus Ekspertiz



34GMB063

Eksper / İmza



34-HYB-18436


Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.03.2024 14:53 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/11
Rapor No: 34-02-1240338 Araç Giriş Tarihi: 18.03.2024 13:36 Araç Çıkış Tarihi: 18.03.2024 14:53
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34GMB063	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	27021	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0MXXTACMPD19499	Motor Gücü	73 kw
Ruhsat Motor No	PD19499	Marka	Ford
Motor Hacmi	1499cc	Rengi	BEYAZ
Model	Tourneo Courier	İlk Tescil Tarihi	04-04-2023
Sonraki Muayene Tar.	25-03-2024	Model Yılı	2023
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	25-03-2024	Araç Tipi	Kombi
Ruhsat Sahibi	MAYGOLD	Kapı Sayısı	5 Kapı

Kaporta Kontrolü(Deđişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Deđişmiş

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.03.2024 14:53
Rapor No: 34-02-1240338
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 18.03.2024 13:36

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 18.03.2024 14:53

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		Motor soğutma sıvısı azalmış kontrol edilmesi gerekiyor
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.03.2024 14:53 Bayi No: 3402 Sayfa: 4/11
Rapor No: 34-02-1240338 Araç Giriş Tarihi: 18.03.2024 13:36 Araç Çıkış Tarihi: 18.03.2024 14:53
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0.5 m/km	-3.4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	91	94	3
2. Aks	87	87	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	163	171	4
2. Aks	151	160	6
El Freni	114	123	7

Verimlilik

46

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/R16	87V	5,28 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/R16	87V	4,57 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/R16	87V	5,23 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/R16	87V	4,5 mm	Yazlık

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.03.2024 14:53
Rapor No: 34-02-1240338
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 18.03.2024 13:36

Sayfa: 5/11
Araç Çıkış Tarihi: 18.03.2024 14:53

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 79 NM	Teker Torku 37,19 NM	Teker Gücü 42,4 KW	Test Hızı 162 km/h
Ruhsat Verisi Güç 73 KW	Test Sonucu Güç 70,4 KW	Kayıp Güç 20,26 KW	Performans % 96,44

RPM (Devir/dk) Grafiđi



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.03.2024 14:53 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/11
Rapor No: 34-02-1240338 Araç Giriş Tarihi: 18.03.2024 13:36 Araç Çıkış Tarihi: 18.03.2024 14:53
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

(tün; GUTMANN
SOLUTIONS

18.03.2024
Araç: Ford Tourneo Connect 1.5 16V TDCi EcoBlue
Motor kodu: Z2GA
Üretim yılı: 18-
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: NMOMXXTACMPD19499 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 18.03.2024 13:45:15 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Motor PCM Dizel TDCI 1

Hata kodu P0072:
Dış dış hava sıcaklık algılayıcısı
>SİNYAL ÇOK ZAYIF

ABS ABS (CAN) 0

Hava yastığı Hava yastığı RCM CAN 0

AIC sistemi Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD 0

Konfor Gösterge panosu grubu IPC CAN 0
Konfor Sürücü kapısı modülü (CAN) 0
Konfor Yolcu kapısı modülü (CAN) 0
Direksiyon Elektr. direksiyon CAN 0
SesNideo Aksesuar arayüz modülü APIM CAN 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
02.07.2023		Carpma	Hayır	120000	TL

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulas Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.03.2024 14:53
Rapor No: 34-02-1240338
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 18.03.2024 13:36

Sayfa: 7/11
Araç Çıkış Tarihi: 18.03.2024 14:53

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Dođuř D-Expert Ekspertiz ve Danıřmanlık A.ř D-Expert Sancaktepe
řubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.03.2024 14:53

Bayi No: 3402

Sayfa: 8/11

Rapor No: 34-02-1240338

Araç Giriř Tarihi: 18.03.2024 13:36

Araç Çıkıř Tarihi: 18.03.2024 14:53

Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Çamurluk, sađ arka, Çamurluk,
sađ arka > Ezik

Diđer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.03.2024 14:53
Rapor No: 34-02-1240338
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 18.03.2024 13:36

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 18.03.2024 14:53



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Arka bölüm, Arka sac/panel > Hasarlı



Arka bölüm, Arka sac/panel > Hasarlı



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sol, Davlumbaz > Hasarlı



Farlar, Far, sol > Taş Izi



Farlar, Far, sol > Taş Izi




Farlar, Far, sağ > Taş Izi



Farlar, Far, sağ > Taş Izi



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Parça Grubu

Arka bölüm
Kaporta
Tavan
Motorsoğutması

Parça ve Hasar

Arka sac/panel - Değişmiş
Ön Panel - Değişmiş
Tavan, sol kenar - Lokal Boya
Soğutma sıvısı - Eksik

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.03.2024 14:53 Bayi No: 3402 Sayfa: 10/11
Rapor No: 34-02-1240338 Araç Giriş Tarihi: 18.03.2024 13:36 Araç Çıkış Tarihi: 18.03.2024 14:53
Mersis No: 0309073518100001

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sol ön çamurluk cıvataları işlemlı Motor sođutma sıvısı azalmıř

Diđer notlar;

Aracın deđişen ve boyalı parçalarında renk ton farkları , boya hataları , boya deformeleri mevcut Aracın dıř yüzeyinde ezikler , çizikler , tař izleri , demir tozları , boya yanıkları ve boya tozları mevcut Aracın iç döřeme ve iç bakalitlerinde deformasyonlar mevcut Jantlarda sürtmeler mevcut

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.03.2024 14:53 Bayi No: 3402 Sayfa: 11/11
Rapor No: 34-02-1240338 Araç Giriş Tarihi: 18.03.2024 13:36 Araç Çıkış Tarihi: 18.03.2024 14:53
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası