

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.01.2025 15:06
Rapor No: 34-02-1331507
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 15.01.2025 14:11

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 15.01.2025 15:06

Full Plus Ekspertiz



34FSJ014

Eksper / İmza



34-HYB-18436


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.01.2025 15:06 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/10
Rapor No: 34-02-1331507 Araç Giriş Tarihi: 15.01.2025 14:11 Araç Çıkış Tarihi: 15.01.2025 15:06
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34FSJ014	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	73813	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	NMTBA3BE20R057523	Motor Gücü	92 kw
Ruhsat Motor No	M15ABG71267	Marka	Toyota
Motor Hacmi	1490cc	Rengi	BEYAZ
Model	Corolla	İlk Tescil Tarihi	14-09-2022
Sonraki Muayene Tar.	25-08-2025	Model Yılı	2022
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	25-08-2025	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	MAYGOLD	Kapı Sayısı	4 Kapı

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.01.2025 15:06 Bayi No: 3402 Sayfa: 3/10
Rapor No: 34-02-1331507 Araç Giriş Tarihi: 15.01.2025 14:11 Araç Çıkış Tarihi: 15.01.2025 15:06
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezikler çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Araçın koltuk ve tavan döşemelerinde deformasyonlar ve yakıcı madde hasarları
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	Ön fren diskleri aşınmış
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.01.2025 15:06 Bayi No: 3402 Sayfa: 4/10
Rapor No: 34-02-1331507 Araç Giriş Tarihi: 15.01.2025 14:11 Araç Çıkış Tarihi: 15.01.2025 15:06
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1.8 m/km	-1.1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	93	89	4
2. Aks	87	88	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	285	288	1
2. Aks	203	217	7
El Freni	164	205	20

Verimlilik

73

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/R16	91V	5,21 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/R16	91V	5,21 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/R16	91V	5,21 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/R16	91V	5,21 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.01.2025 15:06
Rapor No: 34-02-1331507
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 15.01.2025 14:11

Sayfa: 5/10
Araç Çıkış Tarihi: 15.01.2025 15:06

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 314 NM	Teker Torku 266,49 NM	Teker Gücü 60,8 KW	Test Hızı 122 km/h
Ruhsat Verisi Güç 92 KW	Test Sonucu Güç 89,1 KW	Kayıp Güç 18,5 KW	Performans % 96,85

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.01.2025 15:06 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/10
Rapor No: 34-02-1331507 Araç Giriş Tarihi: 15.01.2025 14:11 Araç Çıkış Tarihi: 15.01.2025 15:06
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

15.01.2025
Araç: Toyota Corolla 1.5i 16V VVT-i
Motor kodu: 1 NZ—FE
Üretim yılı: 12-
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: NMTBABBE20R057523 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 15.01 .2025 14:14:29 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
ABS ABSNSC 0
Hava yastığı ZAE Airbag 0
Klima Klima 0
Konfor BCM Body Control Modul 5

Hata kodu B1206:
Cam Otomatiği kumandasına bağlantı
BOZUK İLETİŞİM

Hata kodu B1247:
LASTİK BASINCI İZLEMEYLE CAN BAĞLANTISI
BOZUK İLETİŞİM

Hata_kodu 32321:
SURUCU_KAPI .MODULUYLA İLETİŞİM
HATALI İLETİŞİM!

Hata kodu B2323:
KAPI EC_U'SU_ ARKA SAĞ İLE CAN İLETİŞİMİ
BOZUK İLETİŞİM

Hata kodu U0163:
Navigasyon kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı
BOZUK İLETİŞİM

Konfor CG Merkezi Gateway 0
Konfor DDM sürücü kapısı modülü 0
SesNideo Navigasyon 0
Lastik basıncı kontrolü TPM Lastik basıncı kontrol
ü 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
24.07.2023		ERPCarpma	Hayır	11500	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.01.2025 15:06
Rapor No: 34-02-1331507
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 15.01.2025 14:11

Sayfa: 7/10
Araç Çıkış Tarihi: 15.01.2025 15:06

Araç Resimleri



Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel plastiği, sağ > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Sis lambaları, Sis Izgarası Sol > Çizik



Sis lambaları, Sis Izgarası Sağ > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.01.2025 15:06
Rapor No: 34-02-1331507
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 15.01.2025 14:11

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 15.01.2025 15:06

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik




Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Tampon, ön, Çeki demir kapağı > Sökülmüş-Yok



Farlar, Far, sol > Taş Izi



Farlar, Far, sağ > Taş Izi

Parça Grubu

Marşbiyel, sol
Marşbiyel, sağ
Kaporta
Tavan
Fren sistemi

Parça ve Hasar

Marşbiyel plastiği, sol - Boyalı
Marşbiyel plastiği, sağ - Değişmiş
C-direk, sağ - Lokal Boya
Sağ üst frangart - Lokal Boya
Fren diskleri, ön - Aşınmış

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.01.2025 15:06 Bayi No: 3402 Sayfa: 9/10
Rapor No: 34-02-1331507 Araç Giriş Tarihi: 15.01.2025 14:11 Araç Çıkış Tarihi: 15.01.2025 15:06
Mersis No: 0309073518100001

Notlar

Diğer notlar;

Aracın boyalı parçalarında renk ton farkları boya hataları boya deformeleri mevcut Aracın dış yüzeyinde boya yanıkları ezikler çizikler ve taş izleri mevcut Aracın iç döşeme ve iç bakalitlerinde kullanıma bağlı deformasyonlar mevcut

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.01.2025 15:06 Bayi No: 3402 Sayfa: 10/10
Rapor No: 34-02-1331507 Araç Giriş Tarihi: 15.01.2025 14:11 Araç Çıkış Tarihi: 15.01.2025 15:06
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası