

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.03.2025 11:12
Rapor No: 34-02-1352409
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 20.03.2025 10:48

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2025 11:12

Full Plus Ekspertiz



34KEF145

Eksper / İmza



34-HYB-18436


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.03.2025 11:12 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/10
Rapor No: 34-02-1352409 Araç Giriş Tarihi: 20.03.2025 10:48 Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2025 11:12
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34KEF145	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	27119	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJF00171739369	Motor Gücü	67 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	999cc
Rengi	MAVİ	Model	Taliant
İlk Tescil Tarihi	06-03-2024	Sonraki Muayene Tar.	07-10-2026
Model Yılı	2023	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	07-10-2026
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	MAYGOLD
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.03.2025 11:12
Rapor No: 34-02-1352409
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 20.03.2025 10:48

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2025 11:12

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.03.2025 11:12 Bayi No: 3402 Sayfa: 4/10
Rapor No: 34-02-1352409 Araç Giriş Tarihi: 20.03.2025 10:48 Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2025 11:12
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1,65 m/km	-2.8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	88	88	0
2. Aks	80	88	8



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	289	276	4.5
2. Aks	215	226	5
El Freni	162	140	13.5

Verimlilik

74

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	88H	6 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/15	88H	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/65/15	88H	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/15	88H	6 mm	Yazlık



Jant kapağı seti > Çizik



Jant kapağı seti > Çizik



Jant kapağı seti > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.03.2025 11:12 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/10
Rapor No: 34-02-1352409 Araç Giriş Tarihi: 20.03.2025 10:48 Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2025 11:12
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 67	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.03.2025 11:12 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/10
Rapor No: 34-02-1352409 Araç Giriş Tarihi: 20.03.2025 10:48 Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2025 11:12
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

20.03.2025
Araç: Renault Clio-V 1.0 Tce 90
Motor kodu: H4D—470 (H4D—E4)
Üretim yılı: 20-
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: VF1RJF00171739369 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş: 20.03.2025 11:06:27 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama /

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Benzin UDS OBD 1

Hata kodu DTC 0226F1:
Gaz pedalı sensörü
Fonksiyon hatalıdır.

ABS ABS/ESP (CAN) 2

Hata kodu DTC E1SBS7:
Araçelektrik sistemi kumanda ünitesine CAN—Bus/bağ lantı
İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC 50A07B:
Lastik havası kontrol sistemi
En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşüktür.

Hava yastığı Hava yastığı (CAN) 0
Konfor UCH CAN 5*

Hata kodu DTC AC2123:
Sürücü tarafı emniyet kemeri düğmesi
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AF0468:
Hata kodu DTC AFA714:
Kapı kilitleme
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC9A11:
Fren lambası
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC9A15:
Fren lambası
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Konfor UPC CAN

Hata kodu DTC 922D67:
Ön cam sileceği motoru
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor Gösterge panosu grubu OBD 39:

Hata kodu DTC E25487:
Hata kodu DTC 940815:
EMNİYET KEMERİ UYARI LAM BASI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 941015:
GÜNLÜK KİLOMETRE SAYACI
Fonksiyon hatalıdır.

Şanzıman Çift debriyajlı şanzıman CAN
Hırsızlık koruması CAN Gateway GO
Direksiyon Servo direksiyon CAN O*
SesNideo Radyo CAN Z*

Hata kodu DTC 93514B:
ECU
FONKSİYON/ARIZALI DEVRE

Hata kodu DTC 932813:
Mikrofon
Fonksiyon hatalıdır.

SesNideo Telematik

Hata kodu DTC AE1506:
SES KOMUTLU ECU
Fonksiyon hatalıdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.03.2025 11:12 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/10
Rapor No: 34-02-1352409 Araç Giriş Tarihi: 20.03.2025 10:48 Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2025 11:12
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

***9369 şasi nolu RENAULT TALIAN JOY 1.0 TURBO X-TRONIC 90 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.03.2025 11:12
Rapor No: 34-02-1352409
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 20.03.2025 10:48

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2025 11:12

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.03.2025 11:12 Bayi No: 3402 Sayfa: 9/10
Rapor No: 34-02-1352409 Araç Giriş Tarihi: 20.03.2025 10:48 Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2025 11:12
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Ön aks, Amortisör körüğü, sağ
> Hasarlı



Ön aks, Amortisör körüğü, sol >
Hasarlı

Notlar

Diğer notlar;

Araç genelinde ezikler çizikler ve yakıcı madde izleri mevcuttur. F1 şanzıman olmadığı için dyno testi yapılmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.03.2025 11:12 Bayi No: 3402 Sayfa: 10/10
Rapor No: 34-02-1352409 Araç Giriş Tarihi: 20.03.2025 10:48 Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2025 11:12
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası