

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.01.2025 16:07
Rapor No: 34-02-2329325
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 09.01.2025 11:04

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 10.01.2025 16:07

Full Plus Ekspertiz



34KHB440

Eksper / İmza



34-HYB-18436


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.01.2025 16:07 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/8
Rapor No: 34-02-2329325 Araç Giriş Tarihi: 09.01.2025 11:04 Araç Çıkış Tarihi: 10.01.2025 16:07
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34KHB440	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	19346	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	NM43560000U162967	Motor Gücü	70 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1368cc
Renji	BEYAZ	Model	Egea
İlk Tescil Tarihi	29-03-2024	Sonraki Muayene Tar.	18-03-2027
Model Yılı	2024	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	QNB	Kapı Sayısı	4 Kapı

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.01.2025 16:07
Rapor No: 34-02-2329325
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 09.01.2025 11:04

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 10.01.2025 16:07

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.01.2025 16:07 Bayi No: 3402 Sayfa: 4/8
Rapor No: 34-02-2329325 Araç Giriş Tarihi: 09.01.2025 11:04 Araç Çıkış Tarihi: 10.01.2025 16:07
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0.9 m/km	-2.8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	87	86	1
2. Aks	86	86	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	270	273	1
2. Aks	269	272	1
El Freni	175	178	1.5

Verimlilik

74

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/R15	95H	7 mm	Yazlık
Sol Arka	195/65/R15	95H	7 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/65/R15	95H	7 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/65/R15	95H	7 mm	Yazlık


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.01.2025 16:07 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/8
Rapor No: 34-02-2329325 Araç Giriş Tarihi: 09.01.2025 11:04 Araç Çıkış Tarihi: 10.01.2025 16:07
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 213 NM	Teker Torku 171,32 NM	Teker Gücü 54,3 KW	Test Hızı 104 km/h
Ruhsat Verisi Güç 70 KW	Test Sonucu Güç 70,6 KW	Kayıp Güç 8,53 KW	Performans % 100,00

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.01.2025 16:07 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/8
Rapor No: 34-02-2329325 Araç Giriş Tarihi: 09.01.2025 11:04 Araç Çıkış Tarihi: 10.01.2025 16:07
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

09.01.2025
Araç: Fiat Aegea 1.4i 16V
Motor kodu: 843 A1.000
Üretim yılı: 16-16
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: NM43560000U162967 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 09.01.2025 11:07:36 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Benzinli motor 1

Hata kodu P2299: __ __
SURUŞ PEDALI MOD_U_LU_VE_FREN PEDALI
MANTIKSIZ SINYAL İLİŞKİSİ

ABS ABS 0
Hava yastığı Hava yastığı 0
Klima Klima 0
Konfor Body Computer 0
Konfor Gösterge grubu 1

Hata kodu U1701:
Motor kumanda ünitesine CAN—Bus/bağlantı
BOZUKİLETİŞİM

Konfor PARK ASİSTANI 1

Hata kodu U1001:
CAN-BUS
Fonksiyon hatalıdır.
Direksiyon Servo direksiyon O*
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***2967 şasi nolu TOFAS-FIAT EGEA SEDAN EASY 1.4 FIRE 95 E6D markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.01.2025 16:07
Rapor No: 34-02-2329325
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 09.01.2025 11:04


Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 10.01.2025 16:07

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu



Tampon, ön, Ön tampon >
Hasarlı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Küçük Vuruk

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.01.2025 16:07 Bayi No: 3402 Sayfa: 8/8
Rapor No: 34-02-2329325 Araç Giriş Tarihi: 09.01.2025 11:04 Araç Çıkış Tarihi: 10.01.2025 16:07
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görseUeliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası