

Plaka: 01ABC529

Şase No: TMAJ3812GHJ438541

Test No: 171523

Tarih: 21.07.2023

## Taşıt Ekspertiz Raporu

### Araç Bilgileri

Plaka	01ABC529
Şasi No	TMAJ3812GHJ438541
Motor No	G4FJHZ889084
Marka	HYUNDAI
Tipi	Tucson
Cinsi	SUV
Model Yılı	2017
Renk	Beyaz
Motor Gücü	130 KW
Yakıt	Benzin
KM	42536



### Hizmet Paketi

Araça Plaza Standart Paket hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Hasar Sorgulama, Boya-Değişen Kontrol, Mikron Kaydı yapılmıştır.

### Ekspertiz Hizmeti Genel Şartları

Ekspertiz raporu aracın anlık durumu ile ilgili bilgi vermek amaçlı olup müşteri ve üçüncü kişilere karşı herhangi bir taahhüt veya garanti yükümlülüğü içermemektedir. Araç üzerindeki herhangi gizli/örtülü hata ve/veya kusurun tespit edilememiş olmasından dolayı OCCO Ekspertiz sorumlu tutulamaz. Ekspertiz hizmet paketleri ve içerikleri değişkenlik göstermektedir. Satın alınan hizmet paketinde yer almadığı için kontrolü sağlanmayan parçalarda var olan arızalar ile ilgili OCCO Ekspertiz sorumlu tutulamaz. Aracın kaporta kontrolüne engel olacak derecede kirliliği durumunda kaporta ekspertizi hizmeti verilemez. Hizmet kapsamında sunulabilecek hasar, km kaydı ve benzeri sair bilgiler devlet kurum, kuruluşlarının ve özel firmaların sunduğu bilgilere dayanmakta olup söz konusu bilgilerin doğruluğundan OCCO Ekspertiz sorumlu değildir. Bu ekspertiz raporunun altında imzası bulunan Müşteri(Alıcı) ve Araç Sahibi(Satıcı) burada mevcut yazılı bütün maddeleri okuduğunu, anladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

🚗 Araç 21.07.2023 tarihi saat 16:06'de ekspertiz merkezine girmiş, 21.07.2023 saat 16:22'de müşteriye teslim edilmiştir.

### Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad TEKBAŞ İKİNCİ EL  
Telefon 5432688303

### Raporu Düzenleyen

Ad Soyad Burak Özdemir  
Telefon 8503466226

İMZA

İMZA


Plaka: 01ABC529

Şase No: TMAJ3812GHJ438541

Test No: 171523

Tarih: 21.07.2023

## Kaporta Kontrol Raporu



### Şaside, Podyede, Kulede İşlem Var mı?

- Hayır

### Arka Şasi veya Bagaj Havuzunda Var mı?

- Hayır

### Dolu Hasarı Var mı?

- Hayır

### Kalın mikronlu parça var mı?

- Hayır

### İç Direklerde İşlem Var mı?

- Hayır

### Boyasız Göçük Düzeltme Var mı?

- Hayır

### Araç kalın mikronlu mu?

- Hayır

### Mikron boyama var mı?

- Hayır


Plaka: 01ABC529

Şase No: TMAJ3812GHJ438541

Test No: 171523

Tarih: 21.07.2023

## Mikron Kaydı Raporu





Plaka: 01ABC529

Şase No: TMAJ3812GHJ438541

Test No: 171523

Tarih: 21.07.2023

## Kaporta ve Kondisyon Notları

- Turboda nemrti görüldü
- Muhtelif ezik ve çizikler var



Plaka: 01ABC529

Şase No: TMAJ3812GHJ438541

Test No: 171523

Tarih: 21.07.2023

## Araç Marka ve Model:HYUNDAI TUCSON 1.6 T-GDI STYLE DCT 4x4

Hasar Tarihi	Hasar Nedeni	Hasar Tutarı
28.03.2022	ERP-Çarpma	34,533.11 TL

Bu sorgu 21.07.2023 16:09 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

İşlem No: z%LUBA2uY-AV3Rz6j/eAEWwZC,11v8e/

**YASAL UYARI:** Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/ylu58>

# OCCO Ekspertiz Adana Tekbař Bayi



01-HYB-306

**Plaka:** 01ABC529

**řase No:** TMAJ3812GHJ438541

**Test No:** 171523

**Tarih:** 21.07.2023

## PARA DEĐİŐİM BİLGİLERİ

Hasar Tarihi	Toplam Para Tutarı	Toplam İŐçilik Tutarı	Kilometre
28.03.2022	30,563.11TL	3,970.00TL	33,189

## DEĐİŐEN PARA DETAY BİLGİLERİ

Para Adı	Türü	Adet
MOTOR KAPUTU	Orijinal	1
FAR KOMPLE SOL	Orijinal	1
Ä?N PANEL	Orijinal	1
RADYATÄ?R HAVALANDIRMA BAKALÄ°TÄ° ALT	Orijinal	1
Ä?N TAMPON BRAKETÄ° SOL	Orijinal	1
RADYATÄ?R HAVALANDIRMA BAKALÄ°TÄ° Ä?ST	Orijinal	1
MOTOR KAPUT KÄ°LÄ°DÄ°	Orijinal	1
Ä?N TAMPON BRAKETÄ° SAÄ	Orijinal	1
KAPAK	Orijinal	1
Ä?N TAMPON SOL YAN BAÄLANTISI	Orijinal	1
RADYATÄ?R BAÄLANTI TAKOZU	Orijinal	2
Ä?N AMBLEM	Orijinal	1
ON KAPUT IZOL.KISKACI	Orijinal	10
KISKAC	Orijinal	10
Ä?N CAM ALT IZGARA KISKACI(Ä° 30)	Orijinal	1

**Ara Marka ve Model:**HYUNDAI TUCSON 1.6 T-GDI STYLE DCT 4x4

Bu sorgu 21.07.2023 16:09 tarihinde yapılmıŐtır ve 2 saat geçerliliĐi bulunmaktadır.

[İdem No: s%LUBA3uJ-DUj#%WzMAJREWvZCJiv#e#]

**YASAL UYARI:** Mesajın içeriĐi, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçeriĐindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>