

Kurumsal Ekspertiz Noktası.

Mersis No: 0073-0753-5230-0001

TSE-HYB Belge No: 34-HYB-21320

Şube: ARDIÇ ULUSLARARASI TİC.İTH.VE İHR.LTD.ŞTİ	Marka/Model: Ford Focus	KM: 152836 KM
Rapor No: 9N84SC-7TPE4F8K89F89R02NE	Model Yılı: 2020	Motor Hacmi: 1499cc
Giriş Saati-Tarihi: 2024-08-01 15:44	Şase No WF0MXXGCHMLS84910	Yakıt Tipi: DİZEL
Çıkış Saati-Tarihi: 2024-08-01 16:08	Plaka: 34DRH864	Vites Tipi: OTOMATİK


34DRH864

34DRH864


Esnaf Paket DAHİL OLAN HİZMETLER

Kaporta & Boya Kontrolleri	▶ OBD Diagnostik Kontrol	▶ Yanal Kayma Testi
Motor Mekanik Kontrolleri	▶ AirBag Kontrol	▶ Alt Kontroller
Motor Performansı	▶ Fren Test Kontrol	▶ Jant & Lastik Kontrolleri
İç Kontroller	▶ Fren Test Kontrol	
Dış Kontroller	▶ Süspansiyon Testi	

Ekspertiz raporu ilgili yönetmelikler ve yasalar gereği ALICI adına düzenlenmektedir.

	ERC MOTORS ALICI	ERC MOTORS SATICI	Mehmet BOZAN FİRMA YETKİLİSİ
---	----------------------------	-----------------------------	--

Kurumsal Ekspertiz Noktası.

Mersis No: 0073-0753-5230-0001**TSE-HYB Belge No:** 34-HYB-21320**Plaka:** 34DRH864**Marka/Model:** Ford Focus**Şase No** WF0MXXGCHMLS84910

Orjinal Boyalı Değişen Lokal Boya Plastik Boyasız Onarım

PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	PLSTK	AÇIKLAMA
Sağ Ön Çamurluk	✓					
Sağ Ön Kapı	✓					
Sağ Arka Kapı	✓					
Sağ Arka Çamurluk	✓					
Sağ İç Podye	✓					
Sağ Ön Şase	✓					
Sağ Arka Şase	✓					
Sağ Marşpiyel					✓	
Sağ Üst Direk	✓					
Sağ İç Direk	✓					
Kaput	✓					
Ön Panel					✓	
Arka Panel	✓					
PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	PLSTK	AÇIKLAMA
Sol Ön Çamurluk	✓					
Sol Ön Kapı		✓				
Sol Arka Kapı				✓		
Sol Arka Çamurluk				✓		
Sol İç Podye	✓					
Sol Ön Şase	✓					
Sol Arka Şase	✓					
Sol Marşpiyel			✓			arka kısım iç dış
Sol Üst Direk			✓			arka kısım geçiş
Sol İç Direk	✓					
Bagaj	✓					
Bagaj Havuzu	✓					
Tavan	✓					

GÖRÜŞ - İKİNCİ FİKİR

Mikron değeri: 140/500, gözle gözükten ezik çizikler mevcut

Kurumsal Ekspertiz Noktası.

Mersis No: 0073-0753-5230-0001


TSE-HYB Belge No: 34-HYB-21320

Plaka: 34DRH864

Marka/Model: Ford Focus

Şase No WF0MXXGCHMLS84910

MOTOR PERFORMANS ÖLÇÜMLEMESİ

FABRİKASYON
DEĞERİ

98 Kw

ÖLÇÜMLENEN
DEĞER

84 Kw

MOTOR MEKANİK KONTROLLER	iyi	KONTROL	VAR	YOK	EKSİK	AÇIKLAMA
Yağ Kaçakları		✓				Terlemeler var
Fren Sistemi	✓					
Radyatör Kontrolleri	✓					
Motor Soğutma Sistemi	✓					
Yakıt Sistem Kontrolü		✓				Enjektörlerde hafif sesli çalışma var
Motor Yağ Seviyesi		✓				Bakım önerilir
Turbo Kontrolü	✓					
Gergiler ve Kayışlar		✓				Set değişim önerilir
Debriyaj Kontrolü						
Şanzuman ve Vites Geçişleri Ses		✓				Yağ kaçakları var
Diferansiyel						
4x4 Kontrolü						

ALT KONTROLLER	SAĞLAM	ONARIM	KIRIK	KONTROL	YOK	AÇIKLAMA
Motor Alt Muhafaza			✓			
Alt Bagalitler			✓			
Egzos Sistemi	✓					
Ön Düzen				✓		Boşluk var
Arka Düzen	✓					
Süspansiyon Sistemi	✓					
Direksiyon Sistemi	✓					

GÖRÜŞ - İKİNCİ FİKİR

Kurumsal Ekspertiz Noktası.

Mersis No: 0073-0753-5230-0001

TSE-HYB Belge No: 34-HYB-21320

Plaka: 34DRH864	Marka/Model: Ford Focus	Şase No WF0MXXGCHMLS84910
-----------------	-------------------------	---------------------------

İÇ KONTROLLER	İYİ	KÖTÜ	DEFORME	KONTROL	ÇALIŞIYOR	ÇALIŞMIYOR	AÇIKLAMA
Kapı Döşemeleri			✓				
Yer Döşemeleri			✓				
Koltuk Döşemeleri			✓				Lekeli
Klima Sistemi	✓						
iç Aydınlatma	✓						
Araç içi Trimleri			✓				Kullanıma bağlı deformeler var

AİRBAG KONTROLÜ	İYİ	ORTA	KÖTÜ	KONTROL	AÇIKLAMA
Airbag Test	✓				

DIŞ KONTROLLER	İYİ	KÖTÜ	KIRIK	AÇIKLAMA
Camlar	✓			Çizikler mevcut
Farlar - Stoplar	✓			Deformeler var
Silecekler	✓			
Dış Aynalar	✓			
Akü Kontrolü	✓			

JANT & LASTİK DURUM KONTROLLERİ	İYİ	ORTA	KIRIK	ÇİZİK	EZİK	EĞRİ	KÖTÜ	BASINÇ	DİŞ DERİNLİĞİ	AÇIKLAMA
Sağ Ön	✓									1-5
Sağ Arka	✓									1-5
Sol Ön	✓									1-5
Sol Arka	✓									1-5
Jantlar				✓						1-5

GÖRÜŞ - İKİNCİ FİKİR

Kurumsal Ekspertiz Noktası.

Mersis No: 0073-0753-5230-0001**TSE-HYB Belge No:** 34-HYB-21320**Plaka:** 34DRH864**Marka/Model:** Ford Focus**Şase No** WF0MXXGCHMLS84910**OBD ELEKTRONİK TESTİ VE KONTROLÜ**

OBD DİAGNOSTİK KONTROL	ARIZA KAYDI VAR	ARIZA KAYDI YOK	KONTROL
Genel Arıza Kaydı	<input checked="" type="checkbox"/>		
Airbag Sistemi Hata Kodu			
Turbo Arıza			
Enjektörler Hata Kodu			
Partikül Arıza	<input checked="" type="checkbox"/>		
Oksijen Sensör Hata Kodu			
Hava Akış Metre Hata Kodu			
Kızdırma Bujiler Arıza			
Motor Beyinde Hata Kodları			
Şanzıman Beyin Hata Kodları			
Klima Sistemi Hata Kodu			
Fren,ABS Sistemi Hata Kodu			
Marş Dinamo Hata Kodu			
Akü ve Şarj Sistem Hata Kodu			
EPS Direksiyon Sistemi Hata Kodu			
Direksiyon Aç Sensör Hata Kodu			
Kilit Sisteminde Hata Kodu			
4x4 Sisteminde Hata Kodu			
Ses Sistemi Hata Kodu			
İç ve Dış Aydınlatma Hata Kodu			
Silindirler Hata Kodu			
Westinghouse Hata Kodu			
EGR Hata Kodu			
Katalizatör Hata Kodu			
El Fren Hata Kodu			

GÖRÜŞ - İKİNCİ FİKİR

Kurumsal Ekspertiz Noktası.

Mersis No: 0073-0753-5230-0001



TSE-HYB Belge No: 34-HYB-21320

Plaka: 34DRH864

Marka/Model: Ford Focus

Şase No WF0MXXGCHMLS84910

ARAÇ FREN TESTİ VE KONTROLÜ



FREN TEST KONTROL	POZİTİF	NEGATİF	KONTROL	DEĞER
Sağ Ön Fren Değerleri	✓			0-30
Sağ Arka Fren Değerleri	✓			0-30
El Freni Değerleri	✓			0-30
Sol Ön Fren Değerleri	✓			0-30
Sol Arka Fren Değerleri	✓			0-30

SÜSPANSİYON TESTİ;	POZİTİF	NEGATİF	KONTROL	DEĞER
Sağ Ön Süspansiyon	✓			40
Sağ Arka Süspansiyon	✓			40
Sol Ön Süspansiyon	✓			40
Sol Arka Süspansiyon	✓			40

YANAL KAYMA TESTİ;	POZİTİF	NEGATİF	DEĞER
Ön Yanal Kayma Değerleri		✓	0-7
Arka Yanal Kayma Değerleri		✓	0-7

GÖRÜŞ - İKİNCİ FİKİR

Kurumsal Ekspertiz Noktası.

Mersis No: 0073-0753-5230-0001**TSE-HYB Belge No:** 34-HYB-21320**Plaka:** 34DRH864**Marka/Model:** Ford Focus**Şase No** WF0MXXGCHMLS84910**FERAGATNAME**

- Sunulacak ekspertiz hizmeti kapsamında hizmet alacak olan araca ait bilgiler (fabrika çıkış güç değeri, aracın modeli, aracın yılı gibi), aracı getiren kişinin beyanına göre kayıt altına alınmaktadır.
- Aracın kilometresinin doğru olup olmadığına dair bir hizmet sunmamaktayız. Aracın mevcut kilometresini tam olarak öğrenmek ve bu konuda bilgi sahibi olmak için yetkili servise veya araç muayene istasyonlarına başvurmanız gerekmektedir.
- Araca dair pert veya hasar kaydı sorgulaması sunulan hizmet kapsamında değildir. Bu gibi bir sorgu bizim tarafımızdan yapılmamaktadır.
- Araca dair herhangi bir emniyet kaydı (çalıntı, yasal olmayan şase numarası aktarma) veya haciz gibi yasal işlemleri kaydı kontrolleri bizim tarafımızdan yapılmamaktadır.
- Hizmet kapsamında sunduğumuz ekspertiz raporları, raporun verildiği günden itibaren 1 gün (24 saat) süreyle geçerlidir.**
- Araç Tramer Kaydı için 5664 numaralı telefona "HS S Araç Şase numarası" veya "HS Araç plakası" yazarak SMS gönderebilirsiniz. Aynı zamanda sigorta acentesi aracılığıyla da Araç Tramer Kaydına ulaşabilirsiniz. SMS ile bilgi almak istiyorsanız "HS S ZFA19900001087500" örneğinde olduğu gibi bir SMS gönderebilirsiniz.
- Araç Hava Yastığı kontrolü hizmet kapsamında bulunmamaktadır. Araçta hava yastığının olup olmadığını anlamak için ilgili parçanın söküp kontrol edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda hava yastığı olmasa bile direnç takma suretiyle elektronik hata kodu önlenerek hava yastığı var gibi gösterilebilmektedir.
- Ekspertiz uygulaması sırasında ekspertiz alanında meydana gelebilecek kazalar, dyno cihazından fırlayan araç, aracın çarpması, aracın lift üzerinden düşmesi gibi hasarlar şirketimiz tarafından garanti altına alınmıştır. Bu gibi hasarlar herhangi bir ek ücret almadan tamir edilir ve araç sorunsuz bir şekilde teslim edilir.
- Şirketimiz Motor Performans Testi sırasında motordaki mevcut arızalardan kaynaklanan hararet, kol çıkması, kilitlenme, lastik fırlaması gibi arızaların ya da hasarların sorumluluğunu üstlenmemektedir.
- Motor Performans testi bir tür motor ömrü testi ya da motor durumu testi değildir. Bu test sayesinde motorun test sırasında ulaştığı motor gücü değeri gösterilmektedir. Bu kapsamda dyno cihazı ile gerçekleştirilen motor performans testi sonuçları testin uygulandığı sırada gözlemlenen hava sıcaklığı, yakıt kalitesi, motor bakımı gibi etkenleri gösterecek şekilde müşteriye raporlanır.
- Sökülmüş-Takılan veya Sökülmüş-Boyanmış olarak işaretlenen parçalar aynı renge sahip ya da aynı renge boyanmış orijinal parçalarla değiştirilmiş olabilir. Bu nedenle çıkma parçaların değiştirilip değiştirilmediğini anlamak ya da tespit etmek olası değildir.
- Mekanik Aksam kontrolleri sırasında parçanın değiştirilip değiştirilmediği tespit edilemez. Bu kontroller sırasında sadece aksamda mevcut bir sorun olup olmadığı belirlenir. Aynı zamanda mekanik aksam kaynaklı hasar kayıtlarının tespit edilmesi de mümkün değildir.
- Geçici hata kodları silindiği için araçta daha sonra meydana gelebilecek arızalar konusunda şirketimiz herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.
- Kaportanın üstünde renk değişimi veya renk koruması filmleri gibi malzemeler olması durumunda kaportanın boya, hasar, çizik gibi kontrolleri yapılmamaktadır.
- Esnaf Paket** olarak sunulan hizmet gerçekleştirilmiştir.

ERC MOTORS
ALICI İMZA