

Adana Ceyhan
PLAKA : 01TG333

Sayfa : 2 / 4
EKSPERTİZ NO. : 3179588


MINİ EKSPERTİZ KAPORTA PAKETİ

İşlem Tarihi: 29.12.2023 | 10:32:04 - 10:45:04 Şasi No: WAUZZZ8R9GA130610
Marka : AUDI Model: Q5 2.0 TDI 177 QUATTRO S TRONIC PI / 2016

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER

BOYALI	DEĞİŞEN	LOKAL BOYALI	ORİJİNAL	BOYALI İŞLEMLİ	DOLU GÖÇÜĞÜ	HASARLI	EZİK GÖÇÜK	SÖKÜLÜP TAKILMIŞ
--------	---------	--------------	----------	----------------	-------------	---------	------------	------------------

BOYA KAPORTA KONTROLLERİ 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR



Sökülmüş takılmış parçaların aynı yıl aynı marka model araçtan çıkma bir parçayla değiştirilmiş olma ihtimali bulunmaktadır.

Ayar yapmak veya araçtan söküp işlem yapılmak için de sökülmüş olabilir.



PLAKA
01TG333

MÜŞTERİ AD SOYAD
MÜŞTERİ İMZA

: MUSLUM GÜLEÇYÜZ

BAYİ KAŞE/İMZA

SERİ NO



444
1
242






Adana Ceyhan
PLAKA : 01TG333

Sayfa : 4 / 4
EKSPERTİZ NO : 3179588

MİNİ EKSPERTİZ KAPORTA PAKETİ

İşlem Tarihi: 29.12.2023 | 10:32:04 - 10:45:04
Marka : AUDI
Şasi No: WAUZZZ8R9GA130610
Model: Q5 2.0 TDI 177 QUATTRO S TRONIC PI / 2016

ARAÇ DİREK & ŞASİ KONTROLLERİ



DİREK KONTROL SONUÇLARI

Sol Orta Direk	Orijinal	Sol Ön Cam Direği	Orijinal
Sol Arka Üst Direk	Orijinal	Sol Ön Basamak	Orijinal
Sol Arka Basamak	Orijinal	Sol Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sol Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	Sol Üst Direk	Orijinal
Sağ Orta Direk	Orijinal	Sağ Ön Cam Direği	Orijinal
Sağ Arka Üst Direk	Orijinal	Sağ Ön Basamak	Orijinal
Sağ Arka Basamak	Orijinal	Sağ Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sağ Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	Sağ Üst Direk	Orijinal

ŞASİ KONTROL SONUÇLARI

Sol Şasi	
Sağ Şasi	



PLAKA
01TG333


MÜŞTERİ AD SOYAD
MÜŞTERİ İMZA

: MÜSLÜM GÜLEÇYÜZ
:

BAYİ KAŞE/İMZA



SERİ NO



444
1
242

İşlem Tarihi:	29.12.2023 10:32:04 - 10:45:04	Şasi No:	WAUZZZ8R9GA130610
Marka :	AUDI	Model	Q5 2.0 TDI 177 QUATTRO S TRONIC PI / 2016

BOYA KAPORTA LİFT KONTROLLERİ

1. Sol Kapı Orta Direk	Orijinal
2. Sağ Ön Direk	Orijinal
3. Amortisör Kulesi Sol	Orijinal
4. Amortisör Kulesi Sağ	Orijinal
5. Sol Üst Direk	Orijinal
6. Sağ Üst Direk	Orijinal
7. Sol Ön Direk	Orijinal
8. Podye Sağ	Orijinal
9. Podye Sol	! İşlem Görmüş
10. Güneş Yanığı	Yok
11. Sağ Ön Şasi	Orijinal
12. Sol Ön Şasi	Orijinal
13. Çizik/Gamze/Göçükler	! Var
14. Bagaj İç Havuz Sacı	Kaplama Mevcut
15. Taban Sacı	! Kapalı Aksam Bakılmadı
16. Arka Tampon	! Demir Hasarlı
17. Ön Tampon	Plastik
18. Arka Panel	Orijinal
19. Ön Panel	Plastik
20. Sağ Kapı Orta Direk	Orijinal
21. Sol Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal
22. Sağ Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal
23. Sol Alt Marşpiyel	Plastik Kaplama
24. Sağ Alt Marşpiyel	Plastik Kaplama

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER DEĞERLENDİRME	4	20
---	---	----

SOL ÖN ÇAMURLUK VE SAĞ ARKA KAPIDA MACUN ÇATLAĞI GÖRÜLDÜ ALICIYA BİLGİ VERİLDİ



PLAKA
01TG333

MÜŞTERİ AD SOYAD
MÜŞTERİ İMZA

: MÜSLÜM GÜLEÇYÜZ
:

BAYİ KAŞE/İMZA




SERİ NO
444
1
242

Bayi Adı	Adana Ceyhan	Ekspertiz Paketi	MİNİ EKSPERTİZ KAPORTA PAKETİ
Bayi Adresi	Ulus Mh. İbrahim Mete Blv. No:14/A Adana/Ceyhan	Paket Tutarı	-
Bayi Telefonu	+905335654636	Şasi	WAUZZZ8R9GA130610
Rapor Numarası	3179588	Yıl	2016
Plaka	01TG333	Model	Q5 2.0 TDI 177 QUATTRO S TRONIC PI
KM	289,611	Motor Gücü	140 KW - 187 BG
Marka	AUDI	Tarih	29.12.2023
Yakıt Tipi	DİZEL		
Renk	SİYAH		
ARAÇ SAHİBİ BİLGİLERİ		ALICI MÜŞTERİ BİLGİLERİ	
Ad Soyad	ARİF ÖYKE	Ad Soyad	MÜSLÜM GÜLEÇYÜZ
TC/Vergi/Mersis		TC/Vergi/Mersis	10087372266
Telefon	5339351070	Telefon	5339351070



- WAUZZZ8R9GA130610 şasi numaralı araca ait ekspertiz raporudur.
- Rapor bilgilendirme sayfası dahil olmak üzere toplam 4 sayfadan oluşmaktadır. Orijinalliğini tüm sayfalarda bulunan karekodları okutarak sorgulayabilirsiniz.
- İşbu rapor Hazım Ceyhan Ulus Mh. İbrahim Mete Blv. No:14/A Adana/Ceyhan Ceyhan V.D TC:55900471764 GSM:0533 565 4636 tarafından düzenlenmiştir.



ARAÇTA TESPİT EDİLEN SORUNLAR : Araç Kirli Bakılmıştır

Aracın ekspertiz işlemi sonucunda ustalarımız tarafından kontrol noktalarına ait belirtilmesi gereken notlar oluşturulmuş ise raporunuzun en son sayfasından erişebilirsiniz.

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK uyarınca model yılına göre sekiz yaşı veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki taşıtlar için ekspertiz raporu alınması zorunlu değildir. Garanti kapsamındaki araçlar için satış tarihinden itibaren üç ay veya beş bin kilometre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle işgal eden işletmenin garantisi altındadır.

HER PİLOT GARAGE BAĞIMSIZ BİRER FRANCHISE İŞLETMESİDİR.

YAPILAN İŞLEMLERDEN VE OLUŞTURULAN EKSPERTİZ RAPORUNDAN HİZMET ALDIĞINIZ İŞLETMENİN KENDİSİ SORUMLUDUR.



PLAKA
01TG333

MÜŞTERİ AD SOYAD
MÜŞTERİ İMZA

: MÜSLÜM GÜLEÇYÜZ
:

BAYİ KAŞE/İMZA

