

## MÜŞTERİ BİLGİLERİ

TC/VKN/MERSİS NO: 16058246024

ADI SOYADI: GALERİA

TELEFON: 5426500054

E-POSTA:

## ARAÇ SAHİBİ BİLGİLERİ

TC/VKN/MERSİS NO: 16058246024

ADI SOYADI: GÖKSEL SİPAHI

TELEFON:

E-POSTA:



## EKSPERTİZ BİLGİLERİ

GİRİŞ TARİHİ: 28.05.2024 13:21:57

ALINAN ÜCRET: 2625,00TL

YAPILAN TESTLER: Oto360 Mini Paket

BAYI ADI: Sakarya Adapazarı

ÇIKIŞ TARİHİ: 28.05.2024 14:01:57

İŞ EMRİ NO: 108420

TSE HYB BELGE NO: 54-HYB-4097

BAYI TELEFON: 08506222067

## ARAÇ BİLGİLERİ

ŞASE NO: VF1LZBS0549490527

YAKIT CİNSİ: DİZEL

MARKA: RENAULT

MODEL: FLUENCE

PLAKA: TR 54AHL971

MODEL YILI: 2013

ARAÇ KM: 256022

Auto King Oto Ekspertiz'de yapılan ekspertiz hizmetleri, aracın mevcut durumunu analiz etmekte ve bilgi vermekte olup, araçta herhangi bir arıza veya sorun çıkmayacağını garanti etmemektedir. Ekspertiz incelemeleri esnasında satıcı ya da 3. Şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların ve arızaların tespit edilememesi ve ileride bundan kaynaklanan arıza ya da sorun çıkması durumunda firmamızın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ekspertiz işlemlerinde aracın şase bilgileri ile kilometre değerlerinin doğruluğuna ilişkin kontrol yapılmamaktadır. Ekspertiz servisimizde aracın geçmiş kaza, pert, tramer ve hasar kayıtlarına ilişkin sorgulama yapılmamaktadır. Ekspertiz işlemleri müşterinin seçmiş olduğu ekspertiz paketine göre yapılmakta olup, aracın tüm parça ve aksamalarının kontrolü yapılmamaktadır. Ekspertiz kontrollerinde aracın hiçbir parçası sökülmeden hizmet verilmektedir. Bu nedenle araçta kapalı yerlerde bulunan parça ve aksamlara ilişkin değerlendirme yapılmamaktadır. Ekspertiz işlemlerinde aracın airbag kontrolünün dahil olduğu paket satın alınmadığı sürece airbag patlaklığı, motor çatlaklığı, motorun ömrü, boyasız göçük düzeltme ve aracın parçalarının orijinal olup olmadığı yönünden bir tespit yapılmamaktadır.

Ekspertiz raporunda yer alan kısımlar harici hiçbir kontrol noktasından firmamız sorumlu tutulamaz. Bu rapor, aracı alan, aracı satan ve 3. şahıslar tarafından Auto King Oto Ekspertiz'i hukuki sorumluluk altına sokan bir belge değildir. Ekspertiz raporu, aracı satın almak isteyen kişi ya da kişilere makinaların ve ölçüm cihazlarının vermiş olduğu kanaat ve değerleri ileterek araç hakkında ön değerlendirme yapılması amaçlıdır. Ekspertiz yapılan araçla ilgili tüm evrak, bilgi, talep ve şikayetlerin muhatabı ekspertizin yapıldığı bayiidir. Ekspertiz yapılmadan önce işbu bilgilendirme metni müşteri/araç sahibi tarafından okunup anlaşılıp bu şartlar kabul edilmiş olarak imzalanmıştır.

İŞLEMİ YAPTIRAN

ARAÇ SAHİBİ

İŞLEMİ YAPAN

İŞYERİ SORUMLUSU

Raporunuza Buradan  
Ulaşabilirsiniz!



## MÜŞTERİ BİLGİLERİ

TC/VKN/MERSİS NO: 16058246024

ADI SOYADI: GALERİA

TELEFON: 5426500054

E-POSTA:

## ARAÇ SAHİBİ BİLGİLERİ

TC/VKN/MERSİS NO: 16058246024

ADI SOYADI: GÖKSEL SİPAHI

TELEFON:

E-POSTA:



## EKSPERTİZ BİLGİLERİ

GİRİŞ TARİHİ: 28.05.2024 13:21:57

ALINAN ÜCRET: 2625,00TL

YAPILAN TESTLER: Oto360 Mini Paket

BAYI ADI: Sakarya Adapazarı

ÇIKIŞ TARİHİ: 28.05.2024 14:01:57

İŞ EMRİ NO: 108420

TSE HYB BELGE NO: 54-HYB-4097

BAYI TELEFON: 08506222067

## ARAÇ BİLGİLERİ

ŞASE NO: VF1LZBS0549490527

YAKIT CİNSİ: DİZEL

MARKA: RENAULT

MODEL: FLUENCE

PLAKA: TR 54AHL971

MODEL YILI: 2013

ARAÇ KM: 256022

Auto King Oto Ekspertiz'de yapılan ekspertiz hizmetleri, aracın mevcut durumunu analiz etmekte ve bilgi vermektedir. Arıza veya sorun çıkmayacağını garanti etmemektedir. Ekspertiz incelemeleri esnasında satıcı ya da 3. Şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların ve arızaların tespit edilememesi ve ileride bundan kaynaklanan arıza ya da sorun çıkması durumunda firmamızın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ekspertiz işlemlerinde aracın şase bilgileri ile kilometre değerlerinin doğruluğuna ilişkin kontrol yapılmamaktadır. Ekspertiz servisimizde aracın geçmiş kaza, pert, tramer ve hasar kayıtlarına ilişkin sorgulama yapılmamaktadır. Ekspertiz işlemleri müşterinin seçmiş olduğu ekspertiz paketine göre yapılmakta olup, aracın tüm parça ve aksamalarının kontrolü yapılmamaktadır. Ekspertiz kontrollerinde aracın hiçbir parçası sökülmeden hizmet verilmektedir. Bu nedenle araçta kapalı yerlerde bulunan parça ve aksamlara ilişkin değerlendirme yapılmamaktadır. Ekspertiz işlemlerinde aracın airbag kontrolünün dahil olduğu paket satın alınmadığı sürece airbag patlaklığı, motor çatlaklığı, motorun ömrü, boyasız göçük düzeltme ve aracın parçalarının orijinal olup olmadığı yönünden bir tespit yapılmamaktadır.

Ekspertiz raporunda yer alan kısımlar harici hiçbir kontrol noktasından firmamız sorumlu tutulamaz. Bu rapor, aracı alan, aracı satan ve 3. şahıslar tarafından Auto King Oto Ekspertiz'i hukuki sorumluluk altına sokan bir belge değildir. Ekspertiz raporu, aracı satın almak isteyen kişi ya da kişilere makinaların ve ölçüm cihazlarının vermiş olduğu kanaat ve değerleri ileterek araç hakkında ön değerlendirme yapılması amaçlıdır. Ekspertiz yapılan araçla ilgili tüm evrak, bilgi, talep ve şikayetlerin muhatabı ekspertizin yapıldığı bayiidir. Ekspertiz yapılmadan önce işbu bilgilendirme metni müşteri/araç sahibi tarafından okunup anlaşılıp bu şartlar kabul edilmiş olarak imzalanmıştır.

İŞLEMİ YAPTIRAN

ARAÇ SAHİBİ

İŞLEMİ YAPAN


İŞYERİ SORUMLUSU

Raporunuza Buradan  
Ulaşabilirsiniz!



## KAPORTA BOYA - 1

## KAPORTA BOYA FORMU 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR



## ÖNEMLİ NOKTALAR

SOL MARŞPIYEL	PLASTİK KAPLAMA
SAĞ MARŞPIYEL	İŞLEMLİ BOYALI
HAVUZ SACI	ORİJİNAL
TABAN SACI	HASARLI
TABAN SACI	HASARLI

## KISALTMA BİLGİLERİ









O	ORİJİNAL	B	BOYALI	LB	LOKAL BOYA	YB	YARIM BOYA
D	DEĞİŞMİŞ	STO	SÖKME TAKMA ORİJİNAL	STB	SÖKME TAKMA BOYALI	KS	KAYNAK İŞLEMLİ
İG	İŞLEM GÖRMÜŞ	İB	İŞLEMLİ BOYALI	P	PLASTİK	EM	EZİK VE ÇİZİK MEVCUT
FK	FOLYO KAPLAMA	CD	ÇIKMA DEĞİŞEN	CK	CAM KAPLAMA	DM	DOLU HASARI MEVCUT
PK	PLASTİK KAPLAMA	STB	SÖKME TAKMA LOKAL BOYALI	BO	BOYASIZ ONARIM	KM	KAPLAMA MEVCUT
Sİ	SÖKME TAKMA İŞLEMLİ	AI	AYAR İŞLEMİ MEVCUT	BG	BOYASIZ GÖÇÜK DÜZELTME MEVCUT	BD	BOYA DEFORMASYONU
VA	VERNİK ATMASI	H	HASARLI				



## MOTOR & MEKANİK KONTROL

KONTROL NOKTASI	DURUM	NOT
MOTOR YAĞ SEVİYESİ KONTROL	⚠ Orta	YAĞ SEVİYESİ BİRAZ EKSİK. PERİYODİK BAKIM ÖNERİLİR
TURBO KONTROL	⚠ Orta	HAFİF ÖTME VAR.
TURBO İNTERCOOLER KONTROL	⚠ Orta	
DİREKSİYON POMPASI VE HİDROLİK KONTROL	⚠ Orta	
FREN SİSTEMİ, SOĞUTMA HORTUMU VE HİDROLİK KONTROL	⚠ Orta	
ENJEKTÖR KONTROL	⚠ Orta	
HAVA FİLTRESİ VE KABİN KONTROL	✅ İyi	
YAKIT SİSTEMİ SIZDIRMAZLIĞI VE KONTROL	✅ İyi	
V KAYIŞ GÖRÜNEN KISIM KONTROL	⚠ Orta	DERİN ÇATLAKLAR VAR. DEĞİŞİM ÖNERİLİR.
MOTORDA ÜFLEME KONTROL	✅ İyi	
MOTORDA SES VE VURUNTULU ÇALIŞMA	⚠ Orta	
AKÜ KONTROL	✅ İyi	
RADYOTÖR, SOĞUTMA SİSTEMİ, FAN KONTROL	⚠ Orta	ANTİFRİZ -20 DERECE.
MOTOR SUYU VE HORTUMLARI SIZDIRMAZLIK KONTROL	✅ İyi	
MOTOR ARIZA İŞİĞİ	✅ Yanmıyor	
ACIL SERVİS BAKIMI ÖNERİLDİ	❌ Hayır	
MOTOR MEKANİK İŞLEM MEVCUT MU	✅ İyi	
MOTOR YAGINDA SOĞUTMA SUYU VAR MI?	✅ Yok	
SOĞUTMA SUYUNDA MOTOR YAGI VAR MI	✅ Yok	
EGZOZ BÖLGESİNDE DUMAN ATMA VAR MI ?	⚠ Siyah Duman Atma	
KLİMA VE BAĞLANTI BORULARI KONTROLÜ	✅ İyi	
MARS VE SARJ DİNOMOSU KONTROLÜ	✅ İyi	
MOTOR ÜST KAPAGI KONTROLÜ	✅ İyi	
MOTOR İÇİ ELEKTRİK TESİSATI	❌ Modifikasyon Mevcut	

## MOTOR ALT KONTROL

KONTROL NOKTASI	DURUM	NOT
EGZOS SİSTEMİ KONTROL	 Modifikasyon Mevcut	
DEBRİYAJ BALATA VE KAVRAMA SİSTEMİ KONTROL	 ORTA	DEBRİYAJ YUKARIDA KAVRIYOR KONTROL.
ÖN KRANK KEÇESİ YAG SIZDIRMAZLIĞI KONTROL	 İYİ	
SANZIMAN	 Yağ Kaçağı Mevcut	
MOTOR KARTERİ YAG SIZDIRMAZLIĞI	 İYİ	
TURBO ALT YAG SIZDIRMAZLIĞI	 İYİ	
ARKA KRANK KEÇESİ YAG SIZDIRMAZLIĞI KONTROL	 İYİ	
MOTOR SANZIMAN TAKOZLARI	 İYİ	

## USTA GÖRÜŞÜ

### MOTOR MEKANİK NOTLAR

Araç yaş ve km'den dolayı genel bakım önerilir. Triger kontrol(değişim kartı olmadığından dolayı).