

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulas Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.03.2024 12:26
Rapor No: 34-02-2240568
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 19.03.2024 11:35

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 19.03.2024 12:26

Full Plus Ekspertiz



34HBB326

Eksper / İmza



34-HYB-18436


Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulas Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.03.2024 12:26 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/10
Rapor No: 34-02-2240568 Araç Giriş Tarihi: 19.03.2024 11:35 Araç Çıkış Tarihi: 19.03.2024 12:26
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34HBB326	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	18308	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJF00471119101	Motor Gücü	67 kw
Ruhsat Motor No	H4DE470D363118	Motor Hacmi	999cc
Marka	Renault	Rengi	BEYAZ
Model	Taliant	İlk Tescil Tarihi	10-07-2023
Sonraki Muayene Tar.	15-06-2026	Model Yılı	2023
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	MAYGOLD
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Deđişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Deđişmiş

Araçta deđişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.03.2024 12:26
Rapor No: 34-02-2240568
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 19.03.2024 11:35

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 19.03.2024 12:26

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		araç genelin de ezikler çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.03.2024 12:26 Bayi No: 3402 Sayfa: 4/10
Rapor No: 34-02-2240568 Araç Giriş Tarihi: 19.03.2024 11:35 Araç Çıkış Tarihi: 19.03.2024 12:26
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0.8 m/km	-2.4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	88	89	1
2. Aks	77	84	7



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	156	158	1
2. Aks	128	138	7
El Freni	134	140	4.5

Verimlilik

62

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/R15	88H	6,2 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/R15	88H	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/65/R15	88H	6,3 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/R15	88H	6 mm	Yazlık

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.03.2024 12:26 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/10
Rapor No: 34-02-2240568 Araç Giriş Tarihi: 19.03.2024 11:35 Araç Çıkış Tarihi: 19.03.2024 12:26
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
67	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiđi

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.03.2024 12:26 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/10
Rapor No: 34-02-2240568 Araç Giriş Tarihi: 19.03.2024 11:35 Araç Çıkış Tarihi: 19.03.2024 12:26
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

(ean; GUTMANN
SOLUTIONS

19.03.2024
Araç: Renault Clio-V 1.0 Tce 100
Motor kodu: H4D—450 (H4D—B4)
Üretim yılı: 19-
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: VF1RJF00471119101 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 19.03.2024 11:46:51 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Benzin UDS OBD O*
ABS ABS/ESP (CAN) 3

Hata kodu DTC 508086:
Motor kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı
>BOZUK İLETİŞİM

Hata kodu DTC E15B87:
Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN—Bus/ba
ğlantı
>İLETİŞİM YOK

Hata kodu DTC 50A07B:
Lastik havası kontrol sistemi
>En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşüktür.
Hava yastığı Hava yastığı (CAN) O*

Güvenlik CAN Gateway 0
Konfor UCH CAN 5*

Hata kodu DTC AC2123:
Sürücü tarafı emniyet kemeri düğmesi
>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AF0468:
Hata kodu DTC AFA714:
Kapı kilitleme
>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC9A11:
Fren lambası
>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC9A15:
Fren lambası

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

VARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor Gösterge panosu grubu OBD 3*

Hata kodu DTC E25487:
Hata kodu DTC 940815:
EMNİYET KEMERİ UYARI LAM BASI

>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 941015:
GUNLUK KİLOMETRE SAYACI
>Fonksiyon hatalıdır.
Şanzıman Çift debriyajlı şanzıman CAN 0
Direksiyon Servo direksiyon CAN O*
SesNideo Radyo CAN 1*

Hata kodu DTC 932811:
Mikrofon
>Fonksiyon hatalıdır.

SesNideo Telematik CAN O*
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.03.2024 12:26 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/10
Rapor No: 34-02-2240568 Araç Giriş Tarihi: 19.03.2024 11:35 Araç Çıkış Tarihi: 19.03.2024 12:26
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

VF1RJF00471119101 şase nolu ve 34HBB326 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Dođuř D-Expert Ekspertiz ve Danıřmanlık A.Ő D-Expert Sancaktepe
Őubesi Eyup Sultan Mahallesi Zulas Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.03.2024 12:26
Rapor No: 34-02-2240568
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriř Tarihi: 19.03.2024 11:35

Sayfa: 8/10
Araç Çıkıř Tarihi: 19.03.2024 12:26

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik

Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI


Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.03.2024 12:26
Rapor No: 34-02-2240568
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 19.03.2024 11:35

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 19.03.2024 12:26

Diđer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş lzi

Notlar

Diđer notlar;

esp kapanmadığından dyno motor test yapılamadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 19.03.2024 12:26 Bayi No: 3402 Sayfa: 10/10
Rapor No: 34-02-2240568 Araç Giriş Tarihi: 19.03.2024 11:35 Araç Çıkış Tarihi: 19.03.2024 12:26
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası