



ASOTO
EKSPERTİZ
TARAFSIZ | DETAYLI | PROFESYONEL



Türkiye'nin Kurumsal Araç Ekspertiz Markası

Mersis No: 9570883353

TSE-HYB Belge No: 34-HYB-22655

Şube: OTOCENTER ŞUBE	Marka/Model: Fiat 500	KM : 175806 KM
Rapor No: ML9KGS-EXBT8AHY1062YCUYXG	Model Yılı: 2013	Motor Hacmi: 1248cc
Giriş Saati-Tarihi: 2024-08-03 11:57	Şase No ZFA19900005068176	Yakıt Tipi: DİZEL
Çıkış Saati-Tarihi:	Plaka: 59TF192	Vites Tipi: OTOMATİK

59TF192

59TF192

Esnaf Paket DAHİL OLAN HİZMETLER

Kaporta & Boya Kontrolleri

Motor Mekanik Kontrolleri

Motor Performansı

iç Kontroller

Dış Kontroller

OBD Diagnostik Kontrol

AirBag Kontrol

Fren Test Kontrol

Süspansiyon Testi

Yanal Kayma Testi

Alt Kontroller

Jant & Lastik Kontrolleri

Her Asoto Ekspertiz Bağımsız Bir Franchise İşletmesidir.

Yapılan İşlemlerden Ve Oluşturulan Ekspertiz Raporundan Hizmet Aldığınız İşletmenin Kendisi Sorumludur.

	SARIAY OTO ALICI	HAVVA ARAN SATICI	Kaan YILDIRIM FİRMA YETKİLİSİ
--	---------------------	----------------------	----------------------------------



ASOTO
EKSPERTİZ
TARAFSIZ | DETAYLI | PROFESYONEL




Türkiye'nin Kurumsal Araç Ekspertiz Markası

Mersis No: 9570883353

TSE-HYB Belge No: 34-HYB-22655

Plaka: 59TF192	Marka/Model: Fiat 500	Şase No ZFA19900005068176
----------------	-----------------------	---------------------------



Orjinal Boyalı Değişen Lokal Boya Plastik Boyasız Onarım

PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	PLSTK	AÇIKLAMA
Sağ Ön Çamurluk		✓				ayar-iç dış
Sağ Ön Kapı		✓				
Sağ Arka Kapı		✓				
Sağ Arka Çamurluk		✓				
Sağ İç Podye	✓					
Sağ Ön Şase	✓					
Sağ Arka Şase	✓					
Sağ Marşpiyel				✓		ön kısım (Yarım)
Sağ Üst Direk	✓					
Sağ İç Direk		✓				
Kaput	✓					taş izleri ve rötüşlamalar
Ön Panel					✓	
Arka Panel	✓					

PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	PLSTK	AÇIKLAMA
Sol Ön Çamurluk		✓				
Sol Ön Kapı		✓				
Sol Arka Kapı		✓				
Sol Arka Çamurluk		✓				
Sol İç Podye	✓					
Sol Ön Şase	✓					
Sol Arka Şase	✓					
Sol Marşpiyel		✓				
Sol Üst Direk	✓					
Sol İç Direk	✓					
Bagaj				✓		
Bagaj Havuzu	✓					
Tavan	✓					yoğun kirli

GÖRÜŞ - İKİNCİ FİKİR

Mikron değeri: 80/2000, araç geneli ezik, çizik, boya deformasyonları ve rötüşlamalar mevcuttur-aracın çevre plastikleri deforme-



ASOTO
EKSPERTİZ
TARAFSIZ | DETAYLI | PROFESYONEL




Türkiye'nin Kurumsal Araç Ekspertiz Markası

Mersis No: 9570883353

TSE-HYB Belge No: 34-HYB-22655

Plaka: 59TF192	Marka/Model: Fiat 500	Şase No ZFA19900005068176
----------------	-----------------------	---------------------------

MOTOR PERFORMANS ÖLÇÜMLEMESİ	FABRİKASYON DEĞERİ	ÖLÇÜMLENEN DEĞER
	62Kw	54 Kw

MOTOR MEKANİK KONTROLLER	İYİ	KONTROL	VAR	YOK	EKSİK	AÇIKLAMA
Yağ Kaçakları			✓			
Fren Sistemi		✓				disk aşınmış
Radyatör Kontrolleri	✓					
Motor Soğutma Sistemi		✓				
Yakıt Sistem Kontrolü		✓				
Motor Yağ Seviyesi		✓				periyodik bakım önerilir
Turbo Kontrolü		✓				
Gergiler ve Kayışlar		✓				bakım önerilir
Debriyaj Kontrolü		✓				
Şanzuman ve Vites Geçişleri Ses		✓				
Diferansiyel						
4x4 Kontrolü						

ALT KONTROLLER	SAĞLAM	ONARIM	KIRIK	KONTROL	YOK	AÇIKLAMA
Motor Alt Muhafaza			✓			
Alt Bagalitler			✓			
Egzos Sistemi				✓		sistem kontrol
Ön Düzen				✓		boşluk ses mevcut
Arka Düzen				✓		boşluk ses mevcut
Süspansiyon Sistemi				✓		
Direksiyon Sistemi				✓		boşluk ses mevcut kontrol

GÖRÜŞ - İKİNCİ FİKİR



ASOTO
EKSPERTİZ
TARAFSIZ | DETAYLI | PROFESYONEL



Türkiye'nin Kurumsal Araç Ekspertiz Markası

Mersis No: 9570883353

TSE-HYB Belge No: 34-HYB-22655

Plaka: 59TF192	Marka/Model: Fiat 500	Şase No ZFA19900005068176
----------------	-----------------------	---------------------------

İÇ KONTROLLER	İYİ	KÖTÜ	DEFORME	KONTROL	ÇALIŞIYOR	ÇALIŞMIYOR	AÇIKLAMA
Kapı Döşemeleri			✓				yırtık
Yer Döşemeleri			✓				
Koltuk Döşemeleri			✓				yırtık
Klima Sistemi	✓						
iç Aydınlatma			✓				
Araç içi Trimleri			✓				

AİRBAG KONTROLÜ	İYİ	ORTA	KÖTÜ	KONTROL	AÇIKLAMA
Airbag Test	✓				

DIŞ KONTROLLER	İYİ	KÖTÜ	KIRIK	AÇIKLAMA
Camlar	✓			taş izi çizik mevcut
Farlar - Stoplar			✓	deforme onarımlı-stop kırık
Silecekler	✓			deforme
Dış Aynalar	✓			deforme
Akü Kontrolü	✓			orta

JANT & LASTİK DURUM KONTROLLERİ	İYİ	ORTA	KIRIK	ÇİZİK	EZİK	EĞRİ	KÖTÜ	BASINÇ	DIŞ DERİNLİĞİ	AÇIKLAMA	
Sağ Ön		✓									1-5
Sağ Arka		✓									1-5
Sol Ön		✓									1-5
Sol Arka		✓									1-5
Jantlar				✓							1-5

GÖRÜŞ - İKİNCİ FİKİR



ASOTO
EKSPERTİZ
TARAFSIZ | DETAYLI | PROFESYONEL



Türkiye'nin Kurumsal Araç Ekspertiz Markası

Mersis No: 9570883353

TSE-HYB Belge No: 34-HYB-22655

Plaka: 59TF192	Marka/Model: Fiat 500	Şase No ZFA19900005068176
----------------	-----------------------	---------------------------

OBD ELEKTRONİK TESTİ VE KONTROLÜ

OBD DİAGNOSTİK KONTROL	ARIZA KAYDI VAR	ARIZA KAYDI YOK	KONTROL
Genel Arıza Kaydı	✓		
Airbag Sistemi Hata Kodu			
Turbo Arıza			
Enjektörler Hata Kodu			
Partikül Arıza			
Oksijen Sensör Hata Kodu			
Hava Akış Metre Hata Kodu			
Kızdırma Bujiler Arıza			
Motor Beyinde Hata Kodları			
Şanzıman Beyin Hata Kodları			
Klima Sistemi Hata Kodu			
Fren,ABS Sistemi Hata Kodu			
Marş Dinamo Hata Kodu			
Akü ve Şarj Sistem Hata Kodu			
EPS Direksiyon Sistemi Hata Kodu			
Direksiyon Açı Sensör Hata Kodu			
Kilit Sisteminde Hata Kodu			
4x4 Sisteminde Hata Kodu			
Ses Sistemi Hata Kodu			
iç ve Dış Aydınlatma Hata Kodu			
Silindirler Hata Kodu			
Westinghouse Hata Kodu			
EGR Hata Kodu			
Katalizatör Hata Kodu			
El Fren Hata Kodu			

GÖRÜŞ - İKİNCİ FİKİR

motor hafif sesli çalışma mevcut.*su borularında oksitleme kaçak ve hararet kontrol .*egr yakıt sistemi kontrol sesli çalışma .*turbo hafif ses mevcut.*marş volant hafif ses.*şanzıman kavrama kontrol kaçırıyo ve ses- yağ kaçağı mevcut.*motor şanzıman kulakları boşluk .*aks hafif boşluk ses mevcut



ASOTO
EKSPERTİZ
TARAFSIZ | DETAYLI | PROFESYONEL





Türkiye'nin Kurumsal Araç Ekspertiz Markası

Mersis No: 9570883353

TSE-HYB Belge No: 34-HYB-22655

Plaka: 59TF192	Marka/Model: Fiat 500	Şase No ZFA19900005068176
----------------	-----------------------	---------------------------

ARAÇ FREN TESTİ VE KONTROLÜ



FREN TEST KONTROL	POZİTİF	NEGATİF	KONTROL	DEĞER
Sağ Ön Fren Değerleri	✓			0-30
Sağ Arka Fren Değerleri	✓			0-30
El Freni Değerleri	✓			0-30
Sol Ön Fren Değerleri	✓			0-30
Sol Arka Fren Değerleri	✓			0-30

SÜSPANSİYON TESTİ;	POZİTİF	NEGATİF	KONTROL	DEĞER
Sağ Ön Süspansiyon		✓		40
Sağ Arka Süspansiyon		✓		40
Sol Ön Süspansiyon		✓		40
Sol Arka Süspansiyon		✓		40

YANAL KAYMA TESTİ;	POZİTİF	NEGATİF	DEĞER
Ön Yanal Kayma Değerleri		✓	açılar ve rot ayar önerilir 0-7
Arka Yanal Kayma Değerleri		✓	0-7

GÖRÜŞ - İKİNCİ FİKİR



ASOTO
EKSPERTİZ
TARAFSIZ | DETAYLI | PROFESYONEL



Türkiye'nin Kurumsal Araç Ekspertiz Markası

Mersis No: 9570883353

TSE-HYB Belge No: 34-HYB-22655

Plaka: 59TF192	Marka/Model: Fiat 500	Şase No ZFA19900005068176
----------------	-----------------------	---------------------------

FERAGATNAME

- Sunulacak ekspertiz hizmeti kapsamında hizmet alacak olan araca ait bilgiler (fabrika çıkış güç değeri, aracın modeli, aracın yılı gibi), aracı getiren kişinin beyanına göre kayıt altına alınmaktadır.
- Aracın kilometresinin doğru olup olmadığına dair bir hizmet sunmamaktayız. Aracın mevcut kilometresini tam olarak öğrenmek ve bu konuda bilgi sahibi olmak için yetkili servise veya araç muayene istasyonlarına başvurmanız gerekmektedir.
- Araca dair pert veya hasar kaydı sorgulaması sunulan hizmet kapsamında değildir. Bu gibi bir sorgu bizim tarafımızdan yapılmamaktadır.
- Araca dair herhangi bir emniyet kaydı (çalıntı, yasal olmayan şase numarası aktarma) veya haciz gibi yasal işlemleri kaydı kontrolleri bizim tarafımızdan yapılmamaktadır.
- Hizmet kapsamında sunduğumuz ekspertiz raporları, raporun verildiği günden itibaren 1 gün (24 saat) süreyle geçerlidir.**
- Araç Tramer Kaydı için 5664 numaralı telefona "HS S Araç Şase numarası" veya "HS Araç plakası" yazarak SMS gönderebilirsiniz. Aynı zamanda sigorta acentesi aracılığıyla da Araç Tramer Kaydına ulaşabilirsiniz. SMS ile bilgi almak istiyorsanız "HS S ZFA19900001087500" örneğinde olduğu gibi bir SMS gönderebilirsiniz.
- Araç Hava Yastığı kontrolü hizmet kapsamında bulunmamaktadır. Araçta hava yastığının olup olmadığını anlamak için ilgili parçanın sökülüp kontrol edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda hava yastığı olmasa bile direnç takma suretiyle elektronik hata kodu önlenerek hava yastığı var gibi gösterilebilmektedir.
- Ekspertiz uygulaması sırasında ekspertiz alanında meydana gelebilecek kazalar, dyno cihazından fırlayan araç, aracın çarpması, aracın lift üzerinden düşmesi gibi hasarlar şirketimiz tarafından garanti altına alınmıştır. Bu gibi hasarlar herhangi bir ek ücret almadan tamir edilir ve araç sorunsuz bir şekilde teslim edilir.
- Şirketimiz Motor Performans Testi sırasında motordaki mevcut arızalardan kaynaklanan hararet, kol çıkması, kilitlenme, lastik fırlaması gibi arızaların ya da hasarların sorumluluğunu üstlenmemektedir.
- Motor Performans testi bir tür motor ömrü testi ya da motor durumu testi değildir. Bu test sayesinde motorun test sırasında ulaştığı motor gücü değeri gösterilmektedir. Bu kapsamda dyno cihazı ile gerçekleştirilen motor performans testi sonuçları testin uygulandığı sırada gözlemlenen hava sıcaklığı, yakıt kalitesi, motor bakımı gibi etkenleri gösterecek şekilde müşteriye raporlanır.
- Sökülmüş-Takılan veya Sökülmüş-Boyanmış olarak işaretlenen parçalar aynı renge sahip ya da aynı renge boyanmış orijinal parçalarla değiştirilmiş olabilir. Bu nedenle çıkma parçaların değiştirilip değiştirilmediğini anlamak ya da tespit etmek olası değildir.
- Mekanik Aksam kontrolleri sırasında parçanın değiştirilip değiştirilmediği tespit edilemez. Bu kontroller sırasında sadece aksamda mevcut bir sorun olup olmadığı belirlenir. Aynı zamanda mekanik aksam kaynaklı hasar kayıtlarının tespit edilmesi de mümkün değildir.
- Geçici hata kodları silindiği için araçta daha sonra meydana gelebilecek arızalar konusunda şirketimiz herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.
- Kaportanın üstünde renk değişimi veya renk koruması filmleri gibi malzemeler olması durumunda kaportanın boya, hasar, çizik gibi kontrolleri yapılmamaktadır.
- Esnaf Paket** olarak sunulan hizmet gerçekleştirilmiştir.

SARIAY OTO
ALICI İMZA