

Plaka: 01AYZ966 Şasi No: WF0AXXWPMAXS17361 Test No: 177797 Giriş Tarihi: 03.10.2024 12:09 Çıkış Tarihi: 03.10.2024 13:39

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

| | |
|------------|-------------------|
| Plaka | 01AYZ966 |
| Şasi No | WF0AXXWPMAXS17361 |
| Motor No | KS17361 |
| Marka | FORD |
| Tipi | Kuga |
| Cinsi | SUV |
| Model Yılı | 2019 |
| Renk | Beyaz |
| Motor Gücü | 88 KW |
| Yakıt | Dizel |
| KM | 145349 |



Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında KM Sorgulama, Boya-Değişen Kontrol, Mikron Kaydı yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmeti Genel Şartları

Ekspertiz raporu, aracın anlık durumu hakkında bilgi vermek amacıyla taşır; ancak müşteri ve üçüncü taraflara herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Araç üzerindeki herhangi bir gizli/örtülü hata ve/veya kusurun tespit edilememiş olmasından dolayı OCCO Ekspertiz sorumlu tutulamaz. Hizmet paketleri ve içerikleri farklılık gösterebilir. Satın alınan hizmet paketinde olmadığı için kontrol edilmeyen parçalardaki arızalardan OCCO Ekspertiz sorumlu değildir. Aracın çok kirli olduğu durumlarda kaporta ekspertiz sonuçlarından OCCO Ekspertiz sorumlu tutulamaz. Hizmet kapsamındaki hasar, km kaydı ve benzeri bilgiler, devletin ve özel firmaların bilgilerine dayanır; bu bilgilerin doğruluğundan OCCO Ekspertiz sorumlu değildir. Müşteri ve Araç Sahibi, bu yazılı maddeleri okuduklarını, anladıklarını ve kabul ettiklerini imzalayarak taahhüt ederler.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad TEKBAŞ
Telefon 5536025245
TC/Mersis 18853092332

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad Gökhan Sağlam
Telefon 8503466226

İMZA

İMZA

Plaka: 01AYZ966


řasi No: WF0AXXWPMAXS17361

Test No: 177797

Giriř Tarihi: 03.10.2024 12:09

Çıkıř Tarihi: 03.10.2024 13:39

Kaporta Kontrol Raporu



Plaka: 01AYZ966


Őasi No: WF0AXXWPMAXS17361

Test No: 177797

GiriŐ Tarihi: 03.10.2024 12:09

ÇıkıŐ Tarihi: 03.10.2024 13:39

Mikron Kaydı Raporu





Plaka: 01AYZ966 Şasi No: WF0AXXWPMAXS17361 Test No: 177797 Giriş Tarihi: 03.10.2024 12:09 Çıkış Tarih: 03.10.2024 13:39

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Bagaj kapağında göçük onarım var
- Araçta muhtelif ezik ve çizikler mevcut



Plaka: 01AYZ966 Şasi No: WF0AXXWPMAXS17361 Test No: 177797 Giriř Tarihi: 03.10.2024 12:09 Çıkıř Tarihi: 03.10.2024 13:39

| Plaka | Muayene Tarihi | Kilometre | Yakıt Tipi |
|---------------|----------------|-----------|------------|
| 27VS406 | 04/07/2024 | 141683 | DİZEL |
| 34CIA811 | 27/06/2022 | 99280 | DİZEL |
| ŞASİ NUMARASI | : WF*****61 | | |
| MARKA MODEL | : FORD DM2 | | |
| YIL | : 2019 | | |

Sorgu Tarihi: 03.10.2024 13:39:18