

Plaka: 33AUB003 Şasi No: VR3FPHNS5RY537524 Test No: 177928 Giriş Tarihi: 18.10.2024 11:25 Çıkış Tarihi: 18.10.2024 11:38

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Plaka	33AUB003
Şasi No	VR3FPHNS5RY537524
Motor No	10TMAH0035644
Marka	PEUGEOT
Tipi	408
Cinsi	SUV
Model Yılı	2024
Renk	Gri
Motor Gücü	96 KW
Yakıt	Benzin
KM	17324



Hizmet Paketi

Araça Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında KM Sorgulama, Boya-Değişen Kontrol, Mikron Kaydı yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmeti Genel Şartları

Ekspertiz raporu, aracın anlık durumu hakkında bilgi vermek amacıyla taşır; ancak müşteri ve üçüncü taraflara herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Araç üzerindeki herhangi bir gizli/örtülü hata ve/veya kusurun tespit edilememiş olmasından dolayı OCCO Ekspertiz sorumlu tutulamaz. Hizmet paketleri ve içerikleri farklılık gösterebilir. Satın alınan hizmet paketinde olmadığı için kontrol edilmeyen parçalardaki arızalardan OCCO Ekspertiz sorumlu değildir. Aracın çok kirli olduğu durumlarda kaporta ekspertiz sonuçlarından OCCO Ekspertiz sorumlu tutulamaz. Hizmet kapsamındaki hasar, km kaydı ve benzeri bilgiler, devletin ve özel firmaların bilgilerine dayanır; bu bilgilerin doğruluğundan OCCO Ekspertiz sorumlu değildir. Müşteri ve Araç Sahibi, bu yazılı maddeleri okuduklarını, anladıklarını ve kabul ettiklerini imzalayarak taahhüt ederler.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad TEKBAŞ
Telefon 5536025245
TC/Mersis 33856887198

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad Gökhan Sağlam
Telefon 8503466226

İMZA

İMZA

TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal Beriker Blv. No:652/C, 01430

Seyhan/Adana Seyhan/Adana

Mersis 833005811700017

Plaka: 33AUB003


Őasi No: VR3FPHNS5RY537524

Test No: 177928

GiriŐ Tarihi: 18.10.2024 11:25

ÇıkıŐ Tarihi: 18.10.2024 11:38

Kaporta Kontrol Raporu



Plaka: 33AUB003

Őasi No: VR3FPHNS5RY537524

Test No: 177928

GiriŐ Tarihi: 18.10.2024 11:25

ÇıkıŐ Tarihi: 18.10.2024 11:38

Mikron Kaydı Raporu

