

Bayi No : 3401  
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 22.07.2024  
Rapor No : 3401-09470

Araç Giriş Tarihi : 22.07.2024 15:56  
Araç Çıkış Tarihi : 22.07.2024 16:26

Sayfa No: 01

## 34BPB024 EKSPERTİZ RAPORU



Bayi No : 3401 Rapor Tarihi : 22.07.2024 Araç Giriş Tarihi : 22.07.2024 15:56  
Mersis No : 0-2400-0362-4500 Rapor No : 3401-09470 Araç Çıkış Tarihi : 22.07.2024 16:26

Sayfa No: 02

## ARAÇ BİLGİLERİ

Plaka	34BPB024	Kilometre	74344
Şase Numarası	WVWZZZ3CZJE174948	Renk	BEYAZ
Motor Numarası	DCX066094	Şanzıman Tipi	Otomatik
Marka	VOLKSWAGEN	Yakıt Tipi	Dizel
Model	PASSAT	Versiyon	
Model Yılı	2018	Kullanım Tipi	OTOMOBİL
Motor Gücü (KW)	88	Silindir Hacmi (cc)	1598
İlk Tescil Tarihi	01.06.2018	Son Muayene Tarihi	08.07.2025

## ARAÇ DONANIMLARI

### GÜVENLİK

1. Araç Anahtarı	2. Araç Anahtarı	ABS	Auto Hold	ESP/VSA
Hava Yastığı (Sürücü)	Hava Yastığı (Tavan)	Hava Yastığı (Yolcu)	Lastik Arıza Göstergesi	Merkezi Kilit
Yokuş Kalkış Desteği				

### İÇ DONANIM

Anahtarsız Çalıştırma	Arka Kol Dayama	Direksiyon Vites Tuşları	Elektrikli Arka Camlar	Elektrikli Ön Camlar
Elektrikli Park Fren	Hidrolik Direksiyon	Hız Sabitleyici	Isofix	Klima (Otomatik)
Kumaş Koltuk	Ön Kol Dayama	Start / Stop	Yol Bilgisayarı	

### DIŞ DONANIM

Alaşım Jant	Aynalar (Elektrikli)	Aynalar (Isıtmalı)	Far (LED)	Gündüz led
Ön Sis Farı	Otomatik Far Sistemi	Park Sensörü (Arka)	Park Sensörü (Ön)	Stepne
Sunroof	Yağmur Sensörü			

### MULTİMEDİA

Bluetooth	Radyo	USB
-----------	-------	-----

Bayi No : 3401  
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 22.07.2024  
Rapor No : 3401-09470

Araç Giriş Tarihi : 22.07.2024 15:56  
Araç Çıkış Tarihi : 22.07.2024 16:26

Sayfa No: 03

## LASTİK

Lastik	Yazlık/Kışık	Marka	Diş Der.	Ebat	Yıl	Açıklama
SAG ARKA	YAZLIK	CONTINENTAL	5mm	215 55 17	2020	
SAG ÖN	YAZLIK	CONTINENTAL	5mm	215 55 17	2020	
SOL ARKA	YAZLIK	CONTINENTAL	5mm	215 55 17	2020	
SOL ÖN	YAZLIK	CONTINENTAL	5mm	215 55 17	2020	

LASTİKLERDE ÇATLAMA VE DEFARMASYON MEVCUT

## LASTİK FOTOĞRAFLARI



Sol Ön Lastik



Sağ Ön Lastik



Sol Arka Lastik



Sağ Arka Lastik



Bayi No : 3401  
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 22.07.2024  
Rapor No : 3401-09470

Araç Giriş Tarihi : 22.07.2024 15:56  
Araç Çıkış Tarihi : 22.07.2024 16:26

Sayfa No: 04

## VİTRİN FOTOĞRAFLARI



1. Sol Ön Çapraz



2. Sağ Ön Çapraz



3. Sağ Arka Çapraz



4. Sol Arka Çapraz



5. Tavan



6. Araç için ön Konsol



7. Araç için sağ ön sıra



8. Araç için sağ arka sıra



9. Motor



10. Bagaj



11. Araç için kadran


Bayi No : 3401  
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 22.07.2024  
Rapor No : 3401-09470

Araç Giriş Tarihi : 22.07.2024 15:56  
Araç Çıkış Tarihi : 22.07.2024 16:26


Sayfa No: 05

## KAPORTA - BOYA



 BOYALI

 DEĞİŞEN

 LOKAL BOYALI

Bayi No : 3401  
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 22.07.2024  
Rapor No : 3401-09470

Araç Giriş Tarihi : 22.07.2024 15:56  
Araç Çıkış Tarihi : 22.07.2024 16:26

Sayfa No: 06

## KAPORTA - BOYA

Parça Adı	Durum	Açıklama
TAVAN	ORJİNAL	
KAPUT	DEĞİŞEN	TAŞ İZLERİ
SOL ÖN ÇAMURLUK	ORJİNAL	
SOL ÖN DİREK	ORJİNAL	
SOL ÖN KAPI	ORJİNAL	
SOL ÜST DİREK	ORJİNAL	
SOL ORTA DİREK	ORJİNAL	
SOL MARŞPIYEL	ORJİNAL	
SOL ARKA KAPI	ORJİNAL	
SOL ARKA KAPI KİLİT KARŞILIĞI	ORJİNAL	
SOL ARKA ÇAMURLUK	BOYALI	
BAGAJ KAPAĞI	ORJİNAL	
ARKA HAVUZ SACI	ORJİNAL	
ARKA PANEL	ORJİNAL	
SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORJİNAL	
SAĞ ARKA KAPI KİLİT KARŞILIĞI	ORJİNAL	
SAĞ ARKA KAPI	ORJİNAL	ÇİZİK EZİK
SAĞ MARŞPIYEL	ORJİNAL	
SAĞ ORTA DİREK	ORJİNAL	
SAĞ ÜST DİREK	ORJİNAL	
SAĞ ÖN KAPI	ORJİNAL	EZİK ÇİZİK
SAĞ ÖN DİREK	ORJİNAL	
SAĞ ÖN ÇAMURLUK	ORJİNAL	
ÖN PANEL	DEĞİŞEN	
SAĞ ÖN ŞASE	ORJİNAL	
SAĞ İÇ PODYA	ORJİNAL	
SOL ÖN ŞASE	ORJİNAL	
SOL İÇ PODYA	ORJİNAL	
TABAN SACI	ORJİNAL	
ARKA SOL ŞASE	ORJİNAL	
ARKA SAĞ ŞASE	ORJİNAL	

Araç kirli olduğundan detaylı kontrol edilemedi  
Araç genelinde ezik çizikler mevcut

Bayi No : 3401  
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 22.07.2024  
Rapor No : 3401-09470

Araç Giriş Tarihi : 22.07.2024 15:56  
Araç Çıkış Tarihi : 22.07.2024 16:26

Sayfa No: 07

## KAPORTA - BOYA FOTOĞRAFLARI



KAPUT



SAĞ ÖN DİREK



SAĞ ARKA KAPI

Bayi No : 3401  
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 22.07.2024  
Rapor No : 3401-09470

Araç Giriş Tarihi : 22.07.2024 15:56  
Araç Çıkış Tarihi : 22.07.2024 16:26

Sayfa No: 08

## DIŞ EKSPERTİZ

Parça	Durum	Açıklama
ARKA TAMPON	ORTA	ÇİZİK RÖTUŞ
FARLAR	ORTA	ÜST PLASTİK KIRIK
STEPNE VEYA TAMİR KİTİ	-	MEVCUT

## DIŞ EKSPERTİZ FOTOĞRAFLARI



ARKA TAMPON



STEPNE VEYA TAMİR KİTİ



FARLAR



Bayi No : 3401  
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 22.07.2024  
Rapor No : 3401-09470

Araç Giriş Tarihi : 22.07.2024 15:56  
Araç Çıkış Tarihi : 22.07.2024 16:26

Sayfa No: 09

## İÇ EKSPERTİZ

Parça	Durum	Açıklama
GÜNEŞLİKLER VE AYDINLATMALARI	ORTA	ARIZALI
KALORİFER PETEK IZGARALARI	KÖTÜ	HASARLI
KOLTUK DÖŞEMELERİ VE AYAR DÜĞMELERİ	-	KILIF OLDUĞUNDAN KONTROL EDİLEMEDİ
TAVAN DÖŞEME	ORTA	SİĞARA YANIKLARI LEKELİ

## İÇ EKSPERTİZ FOTOĞRAFLARI



KALORİFER PETEK IZGARALARI



TAVAN



TAVAN



KOLTUK DÖŞEMELERİ VE AYAR DÜĞMELERİ



KOLTUK DÖŞEMELERİ VE AYAR DÜĞMELERİ



KALORİFER PETEK IZGARALARI



Orta direk bakaliti hasarlı



GÜNEŞLİKLER VE

Bayi No : 3401  
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 22.07.2024  
Rapor No : 3401-09470

Araç Giriş Tarihi : 22.07.2024 15:56  
Araç Çıkış Tarihi : 22.07.2024 16:26

Sayfa No: 10

## AYDINLATMALARI



Bayi No : 3401  
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 22.07.2024  
Rapor No : 3401-09470

Araç Giriş Tarihi : 22.07.2024 15:56  
Araç Çıkış Tarihi : 22.07.2024 16:26

Sayfa No: 11

## MOTOR MEKANİK

Parça	Durum	Açıklama
ANTİFİRİZ	-	MEVCUT
ENJEKTÖRLER	ORTA	SESLİ ÇALIŞMA MEVCUT
MOTOR YAĞ SIZDIRMAZLIĞI	ORTA	TERLETME MEVCUT

Periyodik bakım önerilir

## MOTOR MEKANİK FOTOĞRAFLARI



MOTOR YAĞ SIZDIRMAZLIĞI



ANTİFİRİZ

Bayi No : 3401  
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 22.07.2024  
Rapor No : 3401-09470

Araç Giriş Tarihi : 22.07.2024 15:56  
Araç Çıkış Tarihi : 22.07.2024 16:26

Sayfa No: 12

## AÇIKLAMALAR

- Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseiliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- 50.000 km ve üzerindeki otomatik vites araçlarda kavrama ve volan durumları normal aşınma olarak değerlendirilmekte olup ekspertiz kontrol süreci içerisinde tespit edilememektedir.
- Ekspertiz aşamasında çıkma parça değişen ve sökme/ takma kontrolleri yapılmamaktadır. aracın üzerinde bulunan parça ile ilgili sadece boya/değişen kontrollü yapılmaktadır.
- Vites geçişleri anlık kontrol edilmekte olup, mevcut durum dışında tespit edilebilecek mekanik sorunlar kapsam dışında tutulmuştur.
- Yol testi mobil ekspertiz kapsamında yapılamamaktadır.
- Araç üzerinde bulunan orijinal ya da sonradan montajı yapılan donanımlar var/ yok olarak belirtilmektedir, kullanıma bağlı tespit edilebilecek donanımların aktiflik durumlar kapsam dışında tutulmuştur.
- Ön ve arka tamponların boya/değişen durumları ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Carwizz oto ekspertiz işlemleri, makine ve teçhizatlar kullanılarak yapılabildiği gibi kontroller ağırlıklı olarak değerlendirici uzman personeller tarafından yüzeysel inceleme ile yapılmaktadır.
- Carwizz oto ekspertiz ne olursa olsun herhangi bir parça sökümü yapılmadan, yapılan kontrollerde ancak parça sökümü veya kapak açımı yapılarak anlaşılabilir hatalardan sorumlu değildir.
- Araç üzerinde parça menşelerinin okunamaması tadilat ve montaj işleminde parça kullanımının yorumlanmasını mümkün kılmamaktadır.
- Motor performans bilgileri başta olmak üzere hazırlanan raporda yer alan bilgiler anlık kontrollerde elde edilen sonuçları içermektedir, akabinde sonradan oluşabilecek ekranda yer alan motor arıza lambası vb. durumlar için sorumlu değildir.
- Ekspertiz kontrolleri, motor sıcakken ve anlık yapılmıştır, motor soğukken tespit edilebilecek, ayrıca dönemsel arızalardan Carwizz oto ekspertiz sorumlu değildir.

Bayi No : 3401  
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 22.07.2024  
Rapor No : 3401-09470

Araç Giriş Tarihi : 22.07.2024 15:56  
Araç Çıkış Tarihi : 22.07.2024 16:26

Sayfa No: 13

- Kriko avadanlık kontrolleri ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

