

Plaka: 33AID751 Şasi No: TMAJB81AGMJ075358 Test No: 178018 Giriş Tarihi: 30.10.2024 11:59 Çıkış Tarihi: 30.10.2024 12:09

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Plaka	33AID751
Şasi No	TMAJB81AGMJ075358
Motor No	D4FEMZ375165
Marka	HYUNDAI
Tipi	Tucson
Cinsi	SUV
Model Yılı	2021
Renk	Siyah
Motor Gücü	100 KW
Yakıt	Dizel
KM	118959



Hizmet Paketi

Araça Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında KM Sorgulama, Boya-Değişen Kontrol, Mikron Kaydı yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmeti Genel Şartları

Ekspertiz raporu, aracın anlık durumu hakkında bilgi vermek amacıyla taşır; ancak müşteri ve üçüncü taraflara herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Araç üzerindeki herhangi bir gizli/örtülü hata ve/veya kusurun tespit edilememiş olmasından dolayı OCCO Ekspertiz sorumlu tutulamaz. Hizmet paketleri ve içerikleri farklılık gösterebilir. Satın alınan hizmet paketinde olmadığı için kontrol edilmeyen parçalardaki arızalardan OCCO Ekspertiz sorumlu değildir. Aracın çok kirli olduğu durumlarda kaporta ekspertiz sonuçlarından OCCO Ekspertiz sorumlu tutulamaz. Hizmet kapsamındaki hasar, km kaydı ve benzeri bilgiler, devletin ve özel firmaların bilgilerine dayanır; bu bilgilerin doğruluğundan OCCO Ekspertiz sorumlu değildir. Müşteri ve Araç Sahibi, bu yazılı maddeleri okuduklarını, anladıklarını ve kabul ettiklerini imzalayarak taahhüt ederler.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad TEKBAŞ
Telefon 5536025245
TC/Mersis 33856887198

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad Gökhan Sağlam
Telefon 8503466226

İMZA

İMZA

Plaka: 33AID751


řasi No: TMAJB81AGMJ075358

Test No: 178018

Giriř Tarihi: 30.10.2024 11:59

Çıkıř Tarihi: 30.10.2024 12:09

Kaporta Kontrol Raporu



Plaka: 33AID751


Őasi No: TMAJB81AGMJ075358

Test No: 178018

GiriŐ Tarihi: 30.10.2024 11:59

ÇıkıŐ Tarihi: 30.10.2024 12:09

Mikron Kaydı Raporu





Plaka: 33AID751 Şasi No: TMAJB81AGMJ075358 Test No: 178018 Giriş Tarihi: 30.10.2024 11:59 Çıkış Tarih: 30.10.2024 12:09

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Araçın ön üç parçada folyo kaplama var
- Araçta muhtelif ezik ve çizikler mevcut



Plaka: 33AID751 Şasi No: TMAJB81AGMJ075358 Test No: 178018 Giriř Tarihi: 30.10.2024 11:59 Çıkıř Tarihi: 30.10.2024 12:09

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
33AID751	14/05/2024	101944	DİZEL
ŞASİ NUMARASI	: TM*****58		
MARKA MODEL	: HYUNDAI NX4		
YIL	: 2021		
Sorgu Tarihi: 30.10.2024 12:02:19			