

**OTO EKSPERTİZ**

## MÜŞTERİ BİLGİLERİ

TC/VKN/MERSİS NO: 1\*\*\*\*\*

ADI SOYADI: M\*\*\*\*\*

TELEFON: 5\*\*\*\*\*

E-POSTA: A\*\*\*\*\*

## ARAÇ SAHİBİ BİLGİLERİ

TC/VKN/MERSİS NO: 5\*\*\*\*\*

ADI SOYADI: M\*\*\*\*\*

TELEFON:

E-POSTA:



## EKSPERTİZ BİLGİLERİ

GİRİŞ TARİHİ: 31.10.2024 17:24:47

ALINAN ÜCRET: 1\*\*\*\*\*TL

YAPILAN TESTLER: Oto360 Full Galeri Paketi

BAYI ADI: İstanbul Üsküdar Nuhkuyusu

ÇIKIŞ TARİHİ: 31.10.2024 18:04:47

İŞ EMRİ NO: 140582

TSE HYB BELGE NO: -

BAYI TELEFON: 8506222067

## ARAÇ BİLGİLERİ

ŞASE NO: S\*\*\*\*\*

YAKIT CİNSİ: BENZİN

MARKA: LAND ROVER

MODEL: EVOQUE

PLAKA: TR 34CAC70

MODEL YILI: 2014

ARAÇ KM: 121052

Auto King Oto Ekspertiz'de yapılan ekspertiz hizmetleri, aracın mevcut durumunu analiz etmekte ve bilgi vermektedir. Arıza veya sorun çıkmayacağını garanti etmemektedir. Ekspertiz incelemeleri esnasında satıcı ya da 3. Şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların ve arızaların tespit edilememesi ve ileride bundan kaynaklanan arıza ya da sorun çıkması durumunda firmamızın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ekspertiz işlemlerinde aracın şase bilgileri ile kilometre değerlerinin doğruluğuna ilişkin kontrol yapılmamaktadır. Ekspertiz servisimizde aracın geçmiş kaza, pert, tramer ve hasar kayıtlarına ilişkin sorgulama yapılmamaktadır. Ekspertiz işlemleri müşterinin seçmiş olduğu ekspertiz paketine göre yapılmakta olup, aracın tüm parça ve aksamlarının kontrolü yapılmamaktadır. Ekspertiz kontrollerinde aracın hiçbir parçası sökülmeden hizmet verilmektedir. Bu nedenle araçta kapalı yerlerde bulunan parça ve aksamlara ilişkin değerlendirme yapılmamaktadır. Ekspertiz işlemlerinde aracın airbag kontrolünün dahil olduğu paket satın alınmadığı sürece airbag patlaklığı, motor çatlaklığı, motorun ömrü, boyasız göçük düzeltme ve aracın parçalarının orijinal olup olmadığı yönünden bir tespit yapılmamaktadır.

Ekspertiz raporunda yer alan kısımlar harici hiçbir kontrol noktasından firmamızın sorumlu tutulamaz. Bu rapor, aracı alan, aracı satan ve 3. şahıslar tarafından Auto King Oto Ekspertiz'i hukuki sorumluluk altına sokan bir belge değildir. Ekspertiz raporu, aracı satın almak isteyen kişi ya da kişilere makinaların ve ölçüm cihazlarının vermiş olduğu kanaat ve değerleri ileterek araç hakkında ön değerlendirme yapılması amaçlıdır. Ekspertiz yapılan araçla ilgili tüm evrak, bilgi, talep ve şikayetlerin muhatabı ekspertizin yapıldığı bayiidir. Ekspertiz yapılmadan önce işbu değerlendirme metni müşteri/araç sahibi tarafından okunup anlaşılıp bu şartlar kabul edilmiş olarak imzalanmıştır.

İŞLEMİ YAPTIRAN

ARAÇ SAHİBİ

İŞLEMİ YAPAN

İŞYERİ SORUMLUSU



Dijital Kopya



## MÜŞTERİ BİLGİLERİ

TC/VKN/MERSİS NO: 1\*\*\*\*\*

ADI SOYADI: M\*\*\*\*\*

TELEFON: 5\*\*\*\*\*

E-POSTA: A\*\*\*\*\*

## ARAÇ SAHİBİ BİLGİLERİ

TC/VKN/MERSİS NO: 5\*\*\*\*\*

ADI SOYADI: M\*\*\*\*\*

TELEFON:

E-POSTA:



## EKSPERTİZ BİLGİLERİ

GİRİŞ TARİHİ: 31.10.2024 17:24:47

ALINAN ÜCRET: 1\*\*\*\*\*TL

YAPILAN TESTLER: Oto360 Full Galeri Paketi

BAYI ADI: İstanbul Üsküdar Nuhkuyusu

ÇIKIŞ TARİHİ: 31.10.2024 18:04:47

İŞ EMRİ NO: 140582

TSE HYB BELGE NO: -

BAYI TELEFON: 8506222067

## ARAÇ BİLGİLERİ

ŞASE NO: S\*\*\*\*\*

YAKIT CİNSİ: BENZİN

MARKA: LAND ROVER

MODEL: EVOQUE

PLAKA: TR 34CAC70

MODEL YILI: 2014

ARAÇ KM: 121052

Auto King Oto Ekspertiz'de yapılan ekspertiz hizmetleri, aracın mevcut durumunu analiz etmekte ve bilgi vermektedir. Arıza veya sorun çıkmayacağını garanti etmemektedir. Ekspertiz incelemeleri esnasında satıcı ya da 3. Şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların ve arızaların tespit edilememesi ve ileride bundan kaynaklanan arıza ya da sorun çıkması durumunda firmamızın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ekspertiz işlemlerinde aracın şase bilgileri ile kilometre değerlerinin doğruluğuna ilişkin kontrol yapılmamaktadır. Ekspertiz servisimizde aracın geçmiş kaza, pert, tramer ve hasar kayıtlarına ilişkin sorgulama yapılmamaktadır. Ekspertiz işlemleri müşterinin seçmiş olduğu ekspertiz paketine göre yapılmakta olup, aracın tüm parça ve aksamlarının kontrolü yapılmamaktadır. Ekspertiz kontrollerinde aracın hiçbir parçası sökülmeden hizmet verilmektedir. Bu nedenle araçta kapalı yerlerde bulunan parça ve aksamlara ilişkin değerlendirme yapılmamaktadır. Ekspertiz işlemlerinde aracın airbag kontrolünün dahil olduğu paket satın alınmadığı sürece airbag patlaklığı, motor çatlaklığı, motorun ömrü, boyasız göçük düzeltme ve aracın parçalarının orijinal olup olmadığı yönünden bir tespit yapılmamaktadır.

Ekspertiz raporunda yer alan kısımlar harici hiçbir kontrol noktasından firmamızın sorumlu tutulamaz. Bu rapor, aracı alan, aracı satan ve 3. şahıslar tarafından Auto King Oto Ekspertiz'i hukuki sorumluluk altına sokan bir belge değildir. Ekspertiz raporu, aracı satın almak isteyen kişi ya da kişilere makinaların ve ölçüm cihazlarının vermiş olduğu kanaat ve değerleri ileterek araç hakkında ön değerlendirme yapılması amaçlıdır. Ekspertiz yapılan araçla ilgili tüm evrak, bilgi, talep ve şikayetlerin muhatabı ekspertizin yapıldığı bayiidir. Ekspertiz yapılmadan önce işbu değerlendirme metni müşteri/araç sahibi tarafından okunup anlaşılıp bu şartlar kabul edilmiş olarak imzalanmıştır.

İŞLEMİ YAPTIRAN

ARAÇ SAHİBİ


İŞLEMİ YAPAN

İŞYERİ SORUMLUSU



Dijital Kopya


**OTO EKSPERTİZ**


**KAPORTA BOYA - 1**
**KAPORTA BOYA FORMU 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR**

**ÖNEMLİ NOKTALAR**

SOL MARŞPIYEL	PLASTİK KAPLAMA
SAĞ MARŞPIYEL	PLASTİK KAPLAMA
HAVUZ SACI	ORİJİNAL
ÖN CAM	ORİJİNAL
TABAN SACI	ORİJİNAL
FAR AYAKLARI	ORİJİNAL
TAVAN TIPI	SAC TAVAN

**KISALTMA BİLGİLERİ**

O	ORJİNAL	B	BOYALI	LB	LOKAL BOYA	YB	YARIM BOYA
D	DEĞİŞMİŞ	STO	SÖKME TAKMA ORJİNAL	STB	SÖKME TAKMA BOYALI	KS	KAYNAK İŞLEMLİ
İG	İŞLEM GÖRMÜŞ	İB	İŞLEMLİ BOYALI	P	PLASTİK	EM	EZİK VE ÇİZİK MEVCUT
FK	FOLYO KAPLAMA	CD	ÇIKMA DEĞİŞEN	CK	CAM KAPLAMA	DM	DOLU HASARI MEVCUT
PK	PLASTİK KAPLAMA	STLB	SÖKME TAKMA LOKAL BOYALI	BO	BOYASIZ ONARIM	KM	KAPLAMA MEVCUT
Sİ	SÖKME TAKMA İŞLEMLİ	AI	AYAR İŞLEMİ MEVCUT	BG	BOYASIZ GÖÇÜK DÜZELTME MEVCUT	BD	BOYA DEFORMASYONU
VA	VERNİK ATMASI	H	HASARLI				

**Dijital Kopya**

**OTO EKSPERTİZ****KAPORTA BOYA - 2****KAPORTA BOYA FORMU 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR**

1	ÖN PANEL	İşlem Görmüş
2	ÖN SAĞ ŞASI	Orijinal
3	ÖN SOL ŞASI	Orijinal
4	ÖN SAĞ PODYE	Orijinal
5	ÖN SOL PODYE	Orijinal
6	ÖN SAĞ KULE	Orijinal
7	ÖN SOL KULE	Orijinal
8	SAĞ ÖN İÇ DİREK	Orijinal
9	SOL ÖN İÇ DİREK	Orijinal

10	ARKA PANEL	Orijinal
11	SAĞ İÇ ORTA DİREK	Orijinal
12	SOL İÇ ORTA DİREK	Orijinal
13	SAĞ ÜST DİREK	Orijinal
14	SOL ÜST DİREK	Orijinal
15	SAĞ ARKA KAPI İÇİ	Orijinal
16	SOL ARKA KAPI İÇİ	Orijinal
17	SAĞ ARKA ŞASI	Orijinal
18	SOL ARKA ŞASI	Orijinal

**NOTLAR:**

ARAÇ GENELİNDE EZİKLER ÇİZİKLER MEVCUT



Dijital Kopya

**OTO EKSPERTİZ****MOTOR &  
MEKANİK KONTROL**

KONTROL NOKTASI	DURUM	NOT
MOTOR YAĞ SEVİYESİ KONTROL	Orta	YAĞ VE FİLTRE BAKIMI ÖNERİLİYOR
MOTOR YAĞ KAÇAKLARI SIZDIRMAZLIK KONTROL	Terleme	MOTOR ALTINDA YAĞ TERLEMESİ MEVCUT SERVİS ÖNERİLDİ
TURBO KONTROL	Terleme	
DİREKSİYON POMPASI VE HİDROLİK KONTROL	Orta	
FREN SİSTEMİ, SOĞUTMA HORTUMU VE HİDROLİK KONTROL	Orta	
ENJEKTÖR KONTROL	Orta	
HAVA FİLTRESİ VE KABİN KONTROL	İyi	
YAKIT SİSTEMİ SIZDIRMAZLIĞI VE KONTROL	İyi	
V KAYIŞ GÖRÜNEN KISIM KONTROL	Orta	KAYIŞLAR VE BİLYALAR GENEL SERVİS KONTROL ÖNERİLDİ
MOTORDA ÜFLEME KONTROL	İyi	
MOTORDA SES VE VURUNTULU ÇALIŞMA	İyi	
AKÜ KONTROL	Orta	ŞARJ SEVİYESİ DÜŞÜK SERVİS KONTROL ÖNERİLİYOR
RADYOTÖR, SOĞUTMA SİSTEMİ, FAN KONTROL	İyi	
MOTOR SUYU VE HORTUMLARI SIZDIRMAZLIK KONTROL	İyi	
MOTOR ARIZA IŞIĞI	Yanmıyor	
MOTOR YAGINDA SOĞUTMA SUYU VAR MI?	Yok	
SOĞUTMA SUYUNDA MOTOR YAGI VAR MI	Yok	
EGZOZ BÖLGESİNDE DUMAN ATMA VAR MI ?	İyi	
KLİMA VE BAĞLANTI BORULARI KONTROLÜ	İyi	
ANTİFİRİZ DERECESESİ KONTROLÜ	Orta	
MARS VE SARJ DİNOMOSU KONTROLÜ	İyi	



Dijital Kopya

**OTO EKSPERTİZ****MOTOR  
ALT KONTROL**

KONTROL NOKTASI	DURUM	NOT
ÖN KRANK KEÇESİ YAG SIZDIRMAZLIĞI KONTROL	Terleme Mevcut	SERVİS KONTROL ÖNERİLİYOR.
SANZIMAN	Terleme Mevcut	SERVİS KONTROL ÖNERİLİYOR.
MOTOR KARTERİ YAG SIZDIRMAZLIĞI	Terleme Mevcut	SERVİS KONTROL ÖNERİLİYOR.
ARKA DİFERANSİYEL BOSLUK VE YAG SIZDIRMAZLIĞI	Yağ Kaçağı Mevcut	SERVİS KONTROL ÖNERİLİYOR.
ARAZI SAFT VE ARAZI SANZIMANI YAG SIZDIRMAZLIĞI	Yağ Kaçağı Mevcut	SERVİS KONTROL ÖNERİLİYOR.
YAKIT DEPOSU VE YAKIT HORTUMLARI	ORTA	
MOTOR SANZIMAN TAKOZLARI	Çatlak,Boşluk Mevcut	TAKOZLARDA ÇATLAKLAR MEVCUT

**AUTO  
KING**

Dijital Kopya

**OTO EKSPERTİZ****OBD / BEYİN TESTİ**

KONTROL NOKTASI	DURUM	NOT
HAVA YASTIĞI ELEKTRONİĞİ	✓ ARIZA KAYDI YOK	
MOTOR ARIZA LAMBASI	✓ ARIZA KAYDI YOK	
ABS/ESP/ESR ELEKTRONİĞİ	✓ ARIZA KAYDI YOK	
KLİMA ELEKTRONİĞİ	✓ ARIZA KAYDI YOK	
LASTİK BASINÇ ELEKTRONİĞİ	✓ ARIZA KAYDI YOK	
ELEKTRİKLİ DİREKSİYON	✓ ARIZA KAYDI YOK	
MOTOR BEYİN ELEKTRONİĞİ	✗ ARIZA KAYDI VAR	
ŞANZİMAN ELEKTRONİĞİ	✗ ARIZA KAYDI VAR	

**NOTLAR:**

ARIZA KAYITLARI MEVCUT SERVİS KONTROL ÖNERİLİYOR



Dijital Kopya

**OTO EKSPERTİZ****ALT TAKIM &  
YÜRÜYEN AKSAM KONTROL**

KONTROL NOKTASI	DURUM	NOT
ÖN FREN BALATA VE DISKLER KONTROLÜ	! ORTA	
ÖN AKS KÖRÜĞÜ	✓ İYİ	
DIREKSİYON KUTUSU YAG SIZDIRMALIĞI BOSLUK	✓ İYİ	
ARKA FREN BALATA VE DISKLER KONTROLÜ	! ORTA	
ÖN ROTİL, ROT KOLU, SALINCAK FİSEK	! ORTA	
ÖN AMORTİSÖR	! ORTA	
ARKA AMORTİSÖR	! ORTA	
ÖN HELEZON YAYLARI	! ORTA	
ARKA HELEZON YAYLARI	! ORTA	
ÖN FREN KALIPLARI HİDROLİK SIZDIRMAZLIĞI	! ORTA	



Dijital Kopya



**OTO EKSPERTİZ**

KONTROL NOKTASI

KORNA KONTROL

**DURUM****İÇ EKSPERTİZ  
NOT**

KONTROL NOKTASI	DURUM
KORNA KONTROL	ÇALIŞIYOR
SAG SOL ÖN KAPI KILIT KOLLARI VE DÖSEME	DEFORMASYON MEVCUT
EMNİYET KEMERLERİ	DEFORMASYON MEVCUT
SAG SOL ÖN CAM DÜGMELERİ	DEFORMASYON MEVCUT
SAG SOL ARKA CAM DÜGMELERİ	ÇALIŞIYOR
SAG SOL ARKA KAPI KILIT KOLLARI	DEFORMASYON MEVCUT
ARKA KOLTUKLAR	DEFORMASYON MEVCUT
SAG SOL ARKA EMNİYET KEMERİ	DEFORMASYON MEVCUT
KALORİFER, KLİMA VE IZGARALAR	DEFORMASYON MEVCUT
RADYO VE SES SİSTEMİ KONTROL	ÇALIŞIYOR
GENEL TORPİDO DURUMU	DEFORMASYON MEVCUT
SİLECEK, FAR VE DİĞER KOLLAR	DEFORMASYON MEVCUT
PEDAL LASTİKLERİ	DEFORMASYON MEVCUT
SAG SOL ÖN GÜNESLİK	DEFORMASYON MEVCUT
AYNA MOTORU	ÇALIŞIYOR
AYNA DÜGMELERİ	DEFORMASYON MEVCUT



Dijital Kopya

**OTO EKSPERTİZ****DIŞ EKSPERTİZ**

KONTROL NOKTASI	DURUM	NOT
LASTIK DURUMU	⚠️ ORTA	
ÖN SILECEK	⚠️ ORTA	
ÖN FARLAR	⚠️ SOLMA MEVCUT	
ÖN SINYALLER VE ÖN SIS FARLARI	⚠️ SOLMA MEVCUT	
ARKA SILECEKLER	⚠️ ORTA	
ARKA STOPLAR VE REFLEKTÖR	⚠️ SOLMA MEVCUT	
ARKA 3. STOP ARKA SIS FARI	⚠️ SOLMA MEVCUT	
BAGAJ İÇİ GENEL DURUMU	⚠️ DEFORMASYON MEVCUT	
SAG VE SOL AYNALARI	⚠️ DEFORMASYON MEVCUT	
PLAKA AYDINLATMA LAMBALARI	⚠️ DEFORMASYON MEVCUT	
JANT VE JANT KAPAKLARI	⚠️ DEFORMASYON MEVCUT	
KAPI CAM FITİLLERİ	⚠️ DEFORMASYON MEVCUT	
KAPI İÇ FITİLLERİ	✅ SORUNSUZ	
SOL KAPI CAMLARI	✅ SORUNSUZ	
SAG KAPI CAMLARI	✅ SORUNSUZ	
ÖN CAM	✅ SORUNSUZ	
ARKA CAM	✅ SORUNSUZ	
SAG KAPI KOLLARI	✅ SORUNSUZ	
SOL KAPI KOLLARI	✅ SORUNSUZ	
BAGAJ AÇMA KAPAMA	✅ SORUNSUZ	
LASTIK TARİHLERİ		LASTİKLER 2020 VE 2021 YILINA AİT

**NOTLAR:**

Dijital Kopya



**OTO EKSPERTİZ**



**USTA GÖRÜŞÜ**

**MOTOR MEKANİK NOTLAR**

MOTOR NO OKUNAMADI, GENEL SERVİS BAKIM KONTROL ÖNERİLİYOR, ŞANZİMAN ANLIK KONTROL EDİLDİ, ŞANZİMAN VE KAVRAMA SERVİS KONTROL ÖNERİLİYOR,

**ALT TAKIM & YÜRÜYEN AKSAM NOTLAR**

ÖN ARKA YÜRÜR AKSAM SEVRİS KONTROL ÖNERİLİYOR

AUTO  
KING



Dijital Kopya