



MÜŞTERİ BİLGİLERİ

TC/VKN/MERSİS NO: 1*****

ADI SOYADI: B*****

TELEFON: 5*****

E-POSTA:

ARAÇ SAHİBİ BİLGİLERİ

TC/VKN/MERSİS NO: 1*****

ADI SOYADI: B*****

TELEFON:

E-POSTA:



EKSPERTİZ BİLGİLERİ

GİRİŞ TARİHİ: 7.11.2024 15:12:14

ALINAN ÜCRET: 1*****TL

YAPILAN TESTLER: Oto360 Full Galeri Paketi

BAYI ADI: Ankara Otonomi

ÇIKIŞ TARİHİ: 7.11.2024 15:52:14

İŞ EMRİ NO: 142818

TSE HYB BELGE NO: 06-HYB-8086

BAYI TELEFON: 8506222067

ARAÇ BİLGİLERİ

ŞASE NO: V*****

YAKIT CİNSİ: BENZİN

MARKA: OPEL

MODEL: MOKKA

PLAKA: TR 34GDC020

MODEL YILI: 2022

ARAÇ KM: 52280

Auto King Oto Ekspertiz'de yapılan ekspertiz hizmetleri, aracın mevcut durumunu analiz etmekte ve bilgi vermektedir. Arıza veya sorun çıkmayacağını garanti etmemektedir. Ekspertiz incelemeleri esnasında satıcı ya da 3. Şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların ve arızaların tespit edilememesi ve ileride bundan kaynaklanan arıza ya da sorun çıkması durumunda firmamızın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ekspertiz işlemlerinde aracın şase bilgileri ile kilometre değerlerinin doğruluğuna ilişkin kontrol yapılmamaktadır. Ekspertiz servisimizde aracın geçmiş kaza, pert, tramer ve hasar kayıtlarına ilişkin sorgulama yapılmamaktadır. Ekspertiz işlemleri müşterinin seçmiş olduğu ekspertiz paketine göre yapılmakta olup, aracın tüm parça ve aksamlarının kontrolü yapılmamaktadır. Ekspertiz kontrollerinde aracın hiçbir parçası sökülmeden hizmet verilmektedir. Bu nedenle araçta kapalı yerlerde bulunan parça ve aksamlara ilişkin değerlendirme yapılmamaktadır. Ekspertiz işlemlerinde aracın airbag kontrolünün dahil olduğu paket satın alınmadığı sürece airbag patlaklığı, motor çatlaklığı, motorun ömrü, boyasız göçük düzeltme ve aracın parçalarının orijinal olup olmadığı yönünden bir tespit yapılmamaktadır.

Ekspertiz raporunda yer alan kısımlar harici hiçbir kontrol noktasından firmamız sorumlu tutulamaz. Bu rapor, aracı alan, aracı satan ve 3. şahıslar tarafından Auto King Oto Ekspertiz'i hukuki sorumluluk altına sokan bir belge değildir. Ekspertiz raporu, aracı satın almak isteyen kişi ya da kişilere makinaların ve ölçüm cihazlarının vermiş olduğu kanaat ve değerleri ileterek araç hakkında ön değerlendirme yapılması amaçlıdır. Ekspertiz yapılan araçla ilgili tüm evrak, bilgi, talep ve şikayetlerin muhatabı ekspertizin yapıldığı bayiidir. Ekspertiz yapılmadan önce işbu bilgilendirme metni müşteri/araç sahibi tarafından okunup anlaşılıp bu şartlar kabul edilmiş olarak imzalanmıştır.

İŞLEMİ YAPTIRAN

ARAÇ SAHİBİ

İŞLEMİ YAPAN

İŞYERİ SORUMLUSU



Dijital Kopya



MÜŞTERİ BİLGİLERİ

TC/VKN/MERSİS NO: 1*****

ADI SOYADI: B*****

TELEFON: 5*****

E-POSTA:

ARAÇ SAHİBİ BİLGİLERİ

TC/VKN/MERSİS NO: 1*****

ADI SOYADI: B*****

TELEFON:

E-POSTA:



EKSPERTİZ BİLGİLERİ

GİRİŞ TARİHİ: 7.11.2024 15:12:14

ALINAN ÜCRET: 1*****TL

YAPILAN TESTLER: Oto360 Full Galeri Paketi

BAYI ADI: Ankara Otonomi

ÇIKIŞ TARİHİ: 7.11.2024 15:52:14

İŞ EMRİ NO: 142818

TSE HYB BELGE NO: 06-HYB-8086

BAYI TELEFON: 8506222067

ARAÇ BİLGİLERİ

ŞASE NO: V*****

YAKIT CİNSİ: BENZİN

MARKA: OPEL

MODEL: MOKKA

PLAKA: TR 34GDC020

MODEL YILI: 2022

ARAÇ KM: 52280

Auto King Oto Ekspertiz'de yapılan ekspertiz hizmetleri, aracın mevcut durumunu analiz etmekte ve bilgi vermektedir. Arıza veya sorun çıkmayacağını garanti etmemektedir. Ekspertiz incelemeleri esnasında satıcı ya da 3. Şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların ve arızaların tespit edilememesi ve ileride bundan kaynaklanan arıza ya da sorun çıkması durumunda firmamızın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ekspertiz işlemlerinde aracın şase bilgileri ile kilometre değerlerinin doğruluğuna ilişkin kontrol yapılmamaktadır. Ekspertiz servisimizde aracın geçmiş kaza, pert, tramer ve hasar kayıtlarına ilişkin sorgulama yapılmamaktadır. Ekspertiz işlemleri müşterinin seçmiş olduğu ekspertiz paketine göre yapılmakta olup, aracın tüm parça ve aksamlarının kontrolü yapılmamaktadır. Ekspertiz kontrollerinde aracın hiçbir parçası sökülmeden hizmet verilmektedir. Bu nedenle araçta kapalı yerlerde bulunan parça ve aksamlara ilişkin değerlendirme yapılmamaktadır. Ekspertiz işlemlerinde aracın airbag kontrolünün dahil olduğu paket satın alınmadığı sürece airbag patlaklığı, motor çatlaklığı, motorun ömrü, boyasız göçük düzeltme ve aracın parçalarının orijinal olup olmadığı yönünden bir tespit yapılmamaktadır.

Ekspertiz raporunda yer alan kısımlar harici hiçbir kontrol noktasından firmamızın sorumlu tutulamaz. Bu rapor, aracı alan, aracı satan ve 3. şahıslar tarafından Auto King Oto Ekspertiz'i hukuki sorumluluk altına sokan bir belge değildir. Ekspertiz raporu, aracı satın almak isteyen kişi ya da kişilere makinaların ve ölçüm cihazlarının vermiş olduğu kanaat ve değerleri ileterek araç hakkında ön değerlendirme yapılması amaçlıdır. Ekspertiz yapılan araçla ilgili tüm evrak, bilgi, talep ve şikayetlerin muhatabı ekspertizin yapıldığı bayiidir. Ekspertiz yapılmadan önce işbu bilgilendirme metni müşteri/araç sahibi tarafından okunup anlaşılıp bu şartlar kabul edilmiş olarak imzalanmıştır.

İŞLEMİ YAPTIRAN

ARAÇ SAHİBİ


İŞLEMİ YAPAN

İŞYERİ SORUMLUSU



Dijital Kopya


OTO EKSPERTİZ

KAPORTA BOYA - 1
KAPORTA BOYA FORMU 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR

ÖNEMLİ NOKTALAR


SOL MARŞPIYEL	PLASTİK KAPLAMA
SAĞ MARŞPIYEL	PLASTİK KAPLAMA
HAVUZ SACI	ORJİNAL
ÖN CAM	ORJİNAL
TABAN SACI	ORJİNAL
GÜNEŞ YANIĞI	YOK
FAR AYAKLARI	DEĞİŞMİŞ
TAVAN TIPI	SAC TAVAN

KISALTMA BİLGİLERİ

O	ORJİNAL	B	BOYALI	LB	LOKAL BOYA	YB	YARIM BOYA
D	DEĞİŞMİŞ	STO	SÖKME TAKMA ORJİNAL	STB	SÖKME TAKMA BOYALI	KS	KAYNAK İŞLEMLİ
İG	İŞLEM GÖRMÜŞ	İB	İŞLEMLİ BOYALI	P	PLASTİK	EM	EZİK VE ÇİZİK MEVCUT
FK	FOLYO KAPLAMA	CD	ÇIKMA DEĞİŞEN	CK	CAM KAPLAMA	DM	DOLU HASARI MEVCUT
PK	PLASTİK KAPLAMA	STLB	SÖKME TAKMA LOKAL BOYALI	BO	BOYASIZ ONARIM	KM	KAPLAMA MEVCUT
Sİ	SÖKME TAKMA İŞLEMLİ	AI	AYAR İŞLEMİ MEVCUT	BG	BOYASIZ GÖÇÜK DÜZELTME MEVCUT	BD	BOYA DEFORMASYONU
VA	VERNİK ATMASI	H	HASARLI				




OTO EKSPERTİZ

KAPORTA BOYA - 2
KAPORTA BOYA FORMU 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR


1	ÖN PANEL	Plastik
2	ÖN SAĞ ŞAŞI	Orijinal
3	ÖN SOL ŞAŞI	Orijinal
4	ÖN SAĞ PODYE	Orijinal
5	ÖN SOL PODYE	Orijinal
6	ÖN SAĞ KULE	Orijinal
7	ÖN SOL KULE	Orijinal
8	SAĞ ÖN İÇ DİREK	Orijinal
9	SOL ÖN İÇ DİREK	Orijinal

11	SAĞ İÇ ORTA DİREK	Orijinal
12	SOL İÇ ORTA DİREK	Orijinal
13	SAĞ ÜST DİREK	Orijinal
14	SOL ÜST DİREK	Orijinal
15	SAĞ ARKA KAPI İÇİ	Orijinal
16	SOL ARKA KAPI İÇİ	Orijinal
17	SAĞ ARKA ŞAŞI	Orijinal
18	SOL ARKA ŞAŞI	Orijinal

NOTLAR:

GENEL OLARAK KAPORTA ÜZERİNDE GÖZLE GÖRÜNÜR ŞEKİLDE ÇİZİKLER VE GÖÇÜKLER MEVCUTTUR. ARACIN FABRİKASYON KAPI VİDALARI HARİCİNDE , KAPI PİMLERİ VE MENTEŞE VİDASI MEVCUTTUR. SÖKME TAKMA İŞLEMİ BU KAPI PİMLERİ VE VİDA ÜZERİNDEN YAPILDIĞINDA TEST AŞAMASINDA SÖKME TAKMA VE DEĞİŞİM İŞLEMİ GÖRÜLEMEMEKTEDİR. ORJİNALİ İLE DEĞİŞEN PARÇALARDA HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL EDİLMEZ. BU NEDENLE SATIŞ GERÇEKLEŞMEDEN ÖNCE YETKİLİ SERVİS TARAFINDAN PARÇALARIN ORJİNALİĞİ ARAŞTIRILMASI VE SONRA SATIŞIN YAPILMASI TAVSİYE EDİLDİ.



Kopya



MOTOR & MEKANİK KONTROL

KONTROL NOKTASI	DURUM	NOT
MOTOR YAĞ SEVİYESİ KONTROL	İyi	GENEL BAKIM ÖNERİLİR
MOTOR YAĞ KAÇAKLARI SIZDIRMAZLIK KONTROL	İyi	
TURBO KONTROL	İyi	
TURBO İNTERCOOLER KONTROL	İyi	
DİREKSİYON POMPASI VE HİDROLİK KONTROL	İyi	
FREN SİSTEMİ, SOĞUTMA HORTUMU VE HİDROLİK KONTROL	İyi	
ENJEKTÖR KONTROL	İyi	
HAVA FİLTRESİ VE KABİN KONTROL	İyi	
YAKIT SİSTEMİ SIZDIRMAZLIĞI VE KONTROL	İyi	
V KAYIŞ GÖRÜNEN KISIM KONTROL	İyi	
MOTORDA ÜFLEME KONTROL	İyi	
MOTORDA SES VE VURUNTULU ÇALIŞMA	İyi	
AKÜ KONTROL	İyi	12.4 VOLT
RADYOTÖR, SOĞUTMA SİSTEMİ, FAN KONTROL	İyi	
MOTOR SUYU VE HORTUMLARI SIZDIRMAZLIK KONTROL	İyi	
MOTOR ARIZA IŞIĞI	Yanmıyor	
ACIL SERVİS BAKIMI ÖNERİLDİ	Hayır	
MOTOR MEKANİK İŞLEM MEVCUT MU	İyi	
MOTOR YAGINDA SOĞUTMA SUYU VAR MI?	Yok	
SOĞUTMA SUYUNDA MOTOR YAGI VAR MI	Yok	
EGZOZ BÖLGESİNDE DUMAN ATMA VAR MI ?	İyi	
KLİMA VE BAĞLANTI BORULARI KONTROLÜ	İyi	
ANTİFİRİZ DERECESESİ KONTROLÜ	İyi	-20
MARS VE SARJ DİNOMOSU KONTROLÜ	İyi	
MOTOR ÜST KAPAGI KONTROLÜ	İyi	
MOTOR İÇİ ELEKTRİK TESİSATI	İyi	





MOTOR ALT KONTROL

KONTROL NOKTASI	DURUM	NOT
EGZOZ SİSTEMİ KONTROL	✓ İYİ	
DEBRİYAJ BALATA VE KAVRAMA SİSTEMİ KONTROL	✓ İYİ	
ÖN KRANK KEÇESİ YAG SIZDIRMAZLIĞI KONTROL	✓ İYİ	
SANZİMAN	✓ İYİ	
ÖN DİFERANSİYEL YAG SIZDIRMAZLIĞI KONTROL	✓ İYİ	
MOTOR KARTERİ YAG SIZDIRMAZLIĞI	✗ Terleme Mevcut	
YAKIT DEPOSU VE YAKIT HORTUMLARI	✓ İYİ	
TURBO ALT YAG SIZDIRMAZLIĞI	✓ İYİ	
ARKA KRANK KEÇESİ YAG SIZDIRMAZLIĞI KONTROL	✓ İYİ	
MOTOR SANZİMAN TAKOZLARI	✓ İYİ	





OBD / BEYİN TESTİ

KONTROL NOKTASI	DURUM	NOT
 MOTOR ARIZA LAMBASI	✓ ARIZA KAYDI YOK	
 ABS/ESP/ESR ELEKTRONİĞİ	✓ ARIZA KAYDI YOK	
 KLİMA ELEKTRONİĞİ	✓ ARIZA KAYDI YOK	
 LASTİK BASINÇ ELEKTRONİĞİ	✓ ARIZA KAYDI YOK	
 ELEKTRİKLİ DİREKSİYON	✓ ARIZA KAYDI YOK	
 MOTOR BEYİN ELEKTRONİĞİ	✓ ARIZA KAYDI YOK	
 ŞANZIMAN ELEKTRONİĞİ	✓ ARIZA KAYDI YOK	

NOTLAR:





ALT TAKIM & YÜRÜYEN AKSAM KONTROL


KONTROL NOKTASI	DURUM	NOT
ÖN FREN BALATA VE DISKLER KONTROLÜ	⚠️ ORTA	
ÖN AKS KÖRÜĞÜ	✅ İYİ	
ARAÇ ALTI HASAR, DEFORMASYON KONTROL	✅ İYİ	
DIREKSİYON KUTUSU YAG SIZDIRMALIĞI BOSLUK	✅ İYİ	
ARKA FREN BALATA VE DISKLER KONTROLÜ	⚠️ ORTA	
ÖN ROTİL, ROT KOLU, SALINCAK FİSEK	✅ İYİ	
ARKA ROTİL, ROT KOLU, SALINCAK FİSEK	✅ İYİ	
MOTOR MUHAFAZA VE ALT BAKALIT	✅ İYİ	
ÖN AMORTİSÖR	✅ İYİ	
ARKA AMORTİSÖR	✅ İYİ	
ÖN HELEZON YAYLARI	✅ İYİ	
ARKA HELEZON YAYLARI	✅ İYİ	
ÖN FREN KALIPLARI HIDROLİK SIZDIRMAZLIĞI	✅ İYİ	
ARKA FREN KALIPLARI HIDROLİK SIZDIRMAZLIĞI	✅ İYİ	





MOTOR PERFORMANS

MOTOR GÜCÜ



***MOTOR ÖMRÜ DEĞİLDİR

YOL TESTİ UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR.

NOTLAR:



Dijital Kopya

**OTO EKSPERTİZ**

KONTROL NOKTASI

KORNA KONTROL

**DURUM****İÇ EKSPERTİZ
NOT**

	✓ ÇALIŞIYOR
SAG SOL ÖN KAPI KILIT KOLLARI VE DÖSEME	✓ ÇALIŞIYOR
EMNİYET KEMERLERİ	✓ SORUNSUZ
SAG SOL ÖN CAM DÜGMELERİ	✓ ÇALIŞIYOR
SAG SOL ARKA CAM DÜGMELERİ	✓ ÇALIŞIYOR
SAG SOL ARKA KAPI KILIT KOLLARI	✓ SORUNSUZ
ARKA KOLTUKLAR	✓ SORUNSUZ
SAG SOL ARKA EMNİYET KEMERİ	✓ SORUNSUZ
KALORİFER, KLİMA VE IZGARALAR	✓ SORUNSUZ
RADYO VE SES SİSTEMİ KONTROL	✓ ÇALIŞIYOR
GENEL TORPİDO DURUMU	✓ SORUNSUZ
TAVAN LAMBASI	✓ SORUNSUZ
SİLECEK, FAR VE DİĞER KOLLAR	✓ ÇALIŞIYOR
PEDAL LASTİKLERİ	✓ SORUNSUZ
SAG SOL ÖN GÜNESLİK	✓ SORUNSUZ
AYNA MOTORU	✓ ÇALIŞIYOR
AYNA DÜGMELERİ	✓ SORUNSUZ





DIŞ EKSPERTİZ

KONTROL NOKTASI	DURUM	NOT
LASTİK DURUMU	✓ SORUNSUZ	2023
ÖN SİLECEK	✓ SORUNSUZ	SU ATMİYOR KONTROL
ÖN FARLAR	✓ SORUNSUZ	
ÖN SINYALLER VE ÖN SIS FARLARI	✓ SORUNSUZ	
ARKA SİLECEKLER	✓ SORUNSUZ	SU ATMİYOR KONTROL
ARKA STOPLAR VE REFLEKTÖR	✓ SORUNSUZ	
ARKA 3. STOP ARKA SIS FARI	✓ SORUNSUZ	
BAGAJ İÇİ GENEL DURUMU	✓ SORUNSUZ	
AVADANLIK VE STEPNE	VAR	
SAG VE SOL AYNALARI	✓ SORUNSUZ	
PLAKA AYDINLATMA LAMBALARI	✓ SORUNSUZ	
JANT VE JANT KAPAKLARI	✓ SORUNSUZ	
SOL KAPI CAMLARI	✓ SORUNSUZ	
SAG KAPI CAMLARI	✓ SORUNSUZ	
ÖN CAM	✓ SORUNSUZ	
ARKA CAM	✓ SORUNSUZ	
SAG KAPI KOLLARI	✓ SORUNSUZ	
SOL KAPI KOLLARI	✓ SORUNSUZ	
DAVLUMBAZLAR	✓ SORUNSUZ	

NOTLAR:





USTA GÖRÜŞÜ

MOTOR MEKANİK NOTLAR

GENEL BAKIM ÖNERİLİR.

AUTO
KING



Dijital Kopya