

Plaka: 01EM534 Şase No: WFOJXXWPJJ9R85693 Test No: 174461 Giriş Tarihi: 20.02.2024 13:04 Çıkış Tarihi: 20.02.2024 14:06

## Taşıt Ekspertiz Raporu

### Araç Bilgileri

Plaka	01EM534
Şasi No	WFOJXXWPJJ9R85693
Motor No	9R85693
Marka	FORD
Tipi	Fiesta
Cinsi	Hatchback 4 Kapı
Model Yılı	2010
Renk	Gri
Motor Gücü	50 KW
Yakıt	Dizel
KM	177542



### Hizmet Paketi

Araca Plaza Standart Paket hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Hasar Sorgulama, Boya-Değişen Kontrol, Mikron Kaydı yapılmıştır.

### Ekspertiz Hizmeti Genel Şartları

Ekspertiz raporu, aracın anlık durumu hakkında bilgi vermek amacıyla taşır; ancak müşteri ve üçüncü taraflara herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Araç üzerindeki herhangi bir gizli/örtülü hata ve/veya kusurun tespit edilememiş olmasından dolayı OCCO Ekspertiz sorumlu tutulamaz. Hizmet paketleri ve içerikleri farklılık gösterebilir. Satın alınan hizmet paketinde olmadığı için kontrol edilmeyen parçalardaki arızalardan OCCO Ekspertiz sorumlu değildir. Aracın çok kirli olduğu durumlarda kaporta ekspertiz sonuçlarından OCCO Ekspertiz sorumlu tutulamaz. Hizmet kapsamındaki hasar, km kaydı ve benzeri bilgiler, devletin ve özel firmaların bilgilerine dayanır; bu bilgilerin doğruluğundan OCCO Ekspertiz sorumlu değildir. Müşteri ve Araç Sahibi, bu yazılı maddeleri okuduklarını, anladıklarını ve kabul ettiklerini imzalayarak taahhüt ederler.

### Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad TEKBAŞ İKİNCİ EL  
Telefon 5536025245  
TC/Mersis 18853092332

### Raporu Düzenleyen

Ad Soyad Burak Özdemir  
Telefon 8503466226

İMZA

İMZA

Plaka: 01EM534


Şase No: WFOJXXWPJJ9R85693

Test No: 174461

Giriş Tarihi: 20.02.2024 13:04

Çıkış Tarihi: 20.02.2024 14:06

## Kaporta Kontrol Raporu



### İç Direklerde İşlem Var mı?

- Hayır

### Dolu Hasarı Var mı?

- Hayır

### Mikron boyama var mı?

- Hayır

### Kulede işlem var mı?

- Hayır

### Arka Şasi veya Bagaj Havuzunda Var mı?

- Hayır

### Araç kalın mikronlu mu?

- Hayır

### Şaside işlem var mı?

- Hayır

### Boyasız Göçük Düzeltme Var mı?

- Hayır

### Kalın mikronlu parça var mı?

- Hayır

### Podyede işlem var mı?

- Hayır

Plaka: 01EM534


Şase No: WFOJXXWPJJ9R85693

Test No: 174461

Giriş Tarihi: 20.02.2024 13:04

Çıkış Tarihi: 20.02.2024 14:06

## Mikron Kaydı Raporu





Plaka: 01EM534 Şase No: WFOJXXWPJJ9R85693 Test No: 174461 Giriş Tarihi: 20.02.2024 13:04 Çıkış Tarih: 20.02.2024 14:06

## Kaporta ve Kondisyon Notları

- Sağ orta direk boyalı
- Sol yan tavan direği boyalı
- Aracın ön iki çamurluk vidasında oynama var
- Muhtelif ezikçe çizikler var
- Sağ yan tavan direği boyalı
- Sağ sol ön arka direkler boyalı
- Kaput mikron değerleri değişkenlik göstermekte
- Arka panel köşesin de ezik var



Plaka: 01EM534 Şase No: WFOJXXWPJJ9R85693 Test No: 174461 Giriş Tarihi: 20.02.2024 13:04 Çıkış Tarih: 20.02.2024 14:06

## Mekanik Notlar

- Araçın egzoz sistemi iptal edilmiş
- Direksiyon kutusu ses yapıyor
- Turbo yağ kaçağı var
- Araç siyah duman atıyor
- Hava filtre kutusu yok açık hava filtresi var
- Süspansiyon düşürülmüş
- Ön cam kırık



Plaka: 01EM534

Şase No: WFOJXXWPJJ9R85693

Test No: 174461

Giriş Tarihi: 20.02.2024 13:04

Çıkış Tarihi: 20.02.2024 14:06

## Araç Marka ve Model:FORD FIESTA TREND 5K 1.4 TDCi

Hasar Tarihi	Hasar Nedeni	Hasar Tutarı
17.07.2023	Çarpma	13,500.00 TL
09.12.2021	Çarpma	8,449.48 TL
17.04.2021	Çarpma	7,874.60 TL
01.04.2014	Çarpma	-
16.12.2010	Çarpma	11,189.00 TL
20.12.2009	Çarpma	1,078.00 TL
24.08.2009	Çarpma	-

Bu sorgu 20.02.2024 13:38 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

İşlem No: z#LUBA2uY-C583umag8Nc0WwZC.31v8e/

**YASAL UYARI:** Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>