

DYNOPLUS OTO EKSPERTİZ Osmangazi Merkez

0(553) 948-66-16 & 0(553) 948-66-16

Panayır mah. İstanbul Cad. No:405 Osmangazi / Bursa

www.dynoplus.com.tr



dynoplusoto@gmail.com

16-HYB-3694



Alıcı İsim Soyisim & T.C No :	Eryiğit	Cep Telefonu :	
Rapor id :	M311545278577932217	Rapor Tarihi :	26 Kasım 2024 Salı 12:07
Araç Marka & Model :	Skoda & Octavia	Model Yılı & Detay	2018&Dizel&Otomatik
Plaka & Şasi Numarası :	16AVA233 & TMBAG6NE8J0275155	Kilometre	166.402

KAPORTA VE BOYA EKSPERTİZ SONUÇLARI



<input checked="" type="checkbox"/> ÖN PANEL	<input checked="" type="checkbox"/> ARKA PANEL
<input checked="" type="checkbox"/> SOL ÖN ŞASİ	<input checked="" type="checkbox"/> SAĞ ÖN ŞASİ
<input checked="" type="checkbox"/> SOL ÖN PODYE	<input checked="" type="checkbox"/> SAĞ ÖN PODYE
<input checked="" type="checkbox"/> SOL ÖN TÜFEK (Üst Podye) SAÇI	<input checked="" type="checkbox"/> SAĞ ÖN TÜFEK (Üst Podye) SAÇI
<input checked="" type="checkbox"/> SOL ÖN DİREK	<input checked="" type="checkbox"/> SAĞ ÖN DİREK
<input checked="" type="checkbox"/> SOL ORTA DİREK	<input checked="" type="checkbox"/> SAĞ ORTA DİREK
<input checked="" type="checkbox"/> SOL ÜST DİREK	<input checked="" type="checkbox"/> SAĞ ÜST DİREK
<input checked="" type="checkbox"/> SOL ARKA ŞASİ	<input checked="" type="checkbox"/> SAĞ ARKA ŞASİ

Firmamıza kontrole gelen araçların plastik ve cam aksamaları kontrol edilmemektedir.
Mekanik parçaların değişim durumları kontrol edilmemektedir.
İşbu rapor verildiği gün için " Eryiğit " adına geçerlidir, Üçüncü şahıslar ile paylaşılmaz.

Araçta Ezikler,Çizikler Ve Rutuj Boyası Var, Araç Kirli Bakıldı,



Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken www.soepv1.com firmasına ait "SOEP" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPUS OTO EKSPERTİZ sorumluluğundadır.

DYNOPLUS OTO EKSPERTİZ Osmangazi Merkez

0(553) 948-66-16 & 0(553) 948-66-16

Panayır mah. İstanbul Cad. No:405 Osmangazi / Bursa

www.dynoplus.com.tr

dynoplusoto@gmail.com

16-HYB-3694



Alıcı İsim Soyisim & T.C No :	Eryiğit	Cep Telefonu :	
Rapor id :	M311545278577932217	Rapor Tarihi :	26 Kasım 2024 Salı 12:07
Araç Marka & Model :	Skoda & Octavia	Model Yılı & Detay	2018&Dizel&Otomatik
Plaka & Şasi Numarası :	16AVA233 & TMBAG6NE8J0275155	Kilometre	166.402

MOTOR VE MEKANİK EKSPERTİZ SONUÇLARI

<input checked="" type="checkbox"/> Soğutma Suyu Seviyesi	<input checked="" type="checkbox"/> Motor Yağ Seviyesi	<input checked="" type="checkbox"/> Su Kaçakları
<input checked="" type="checkbox"/> Motor Yağ Sızdırmazlık	<input checked="" type="checkbox"/> Motor Üst Bölgede Yağ Kaçakları	<input checked="" type="checkbox"/> Şanzıman Yağ Sızdırmazlık
<input checked="" type="checkbox"/> Difransiyel Yağ Sızdırmazlık	<input checked="" type="checkbox"/> Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlık	<input checked="" type="checkbox"/> Turbo Yağ Kaçakları
<input checked="" type="checkbox"/> Karter Yağ Kaçakları	<input checked="" type="checkbox"/> Krank Yağ Kaçakları	<input checked="" type="checkbox"/> Hidrolik Kaçakları
<input checked="" type="checkbox"/> Klima Radyatörü ve Tesisatı	<input checked="" type="checkbox"/> Klima Kompresörü Yağ Sızdırmazlık	<input checked="" type="checkbox"/> Görünen Tüm Kayışlar
<input checked="" type="checkbox"/> Turbo Genel Durumu	<input checked="" type="checkbox"/> Enjektörler	<input checked="" type="checkbox"/> İntercooler
<input checked="" type="checkbox"/> Radyatör Genel Durumu	<input checked="" type="checkbox"/> Yağ Radyatörü	<input checked="" type="checkbox"/> Tesisat ve Hortumlar
<input checked="" type="checkbox"/> Motor Elektrik Tesisatı	<input type="checkbox"/> Ateşleme sistemi	<input checked="" type="checkbox"/> Marş Motoru
<input checked="" type="checkbox"/> Şanzımanda Vuruntu	<input checked="" type="checkbox"/> Otomatik Şanzıman	<input checked="" type="checkbox"/> Debriyaj
<input checked="" type="checkbox"/> Egzoz Sistemi	<input checked="" type="checkbox"/> Egzozda İzlenebilir Duman	<input checked="" type="checkbox"/> Yakıt Deposu ve Hortumları
<input checked="" type="checkbox"/> Motorda Sesli/Vuruntulu Çalışma	<input checked="" type="checkbox"/> Motorda Aşırı Üfleme	<input checked="" type="checkbox"/> Motor Soğutma Suyunda Yağ
<input checked="" type="checkbox"/> Motor Yağında Su	<input checked="" type="checkbox"/> Motor Koruyucu Kapak	<input checked="" type="checkbox"/> Hava Filtre Kabini
<input checked="" type="checkbox"/> Egr Valfi	<input checked="" type="checkbox"/> Direksiyon Pompası	<input checked="" type="checkbox"/> Difransiyel
<input checked="" type="checkbox"/> Egzozda Yağ Dumanı	<input checked="" type="checkbox"/> Direksiyon Genel Durumu	<input checked="" type="checkbox"/> Motor ve Şanzıman Alt Takozları
<input checked="" type="checkbox"/> Triger	<input checked="" type="checkbox"/> Soğutma Fanları	<input checked="" type="checkbox"/> Alternatör
<input checked="" type="checkbox"/> Akü	<input checked="" type="checkbox"/> Motorun Genel Durumu	<input checked="" type="checkbox"/> Fren Hidroliği
<input checked="" type="checkbox"/> Egzozda Yakıt Dumanı	<input checked="" type="checkbox"/> Antifiriz	

Turbo Hortumunda Terleme Var Kayış Kayış Grubu Kontrol Sağ Ve Sol Aks Keçesinde Terleme Var , Kartel Sağ Uç Kısımda Terleme Var Genel Bakım Tavsiye, Servis Kontrol Önerildi,



Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken www.soepv1.com firmasına ait "SOEP" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPPLUS OTO EKSPERTİZ sorumluluğundadır.

DYNOPLUS OTO EKSPERTİZ Osmangazi Merkez

0(553) 948-66-16 & 0(553) 948-66-16

Panayır mah. İstanbul Cad. No:405 Osmangazi / Bursa

www.dynoplus.com.tr

dynoplusoto@gmail.com

16-HYB-3694




Alıcı İsim Soyisim & T.C No :	Eryiğit	Cep Telefonu :	
Rapor id :	M311545278577932217	Rapor Tarihi :	26 Kasım 2024 Salı 12:07
Araç Marka & Model :	Skoda & Octavia	Model Yılı & Detay	2018&Dizel&Otomatik
Plaka & Şasi Numarası :	16AVA233 & TMBAG6NE8J0275155	Kilometre	166.402


FREN TEST SONUÇLARI



SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI



YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI



Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken www.soepv1.com firmasına ait "SOEP" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPUS OTO EKSPERTİZ sorumluluğundadır.

DYNOPLUS OTO EKSPERTİZ Osmangazi Merkez

0(553) 948-66-16 & 0(553) 948-66-16

Panayır mah. İstanbul Cad. No:405 Osmangazi / Bursa

www.dynoplus.com.tr

dynoplusoto@gmail.com

16-HYB-3694



Alıcı İsim Soyisim & T.C No :	Eryiğit	Cep Telefonu :	
Rapor id :	M311545278577932217	Rapor Tarihi :	26 Kasım 2024 Salı 12:07
Araç Marka & Model :	Skoda & Octavia	Model Yılı & Detay	2018&Dizel&Otomatik
Plaka & Şasi Numarası :	16AVA233 & TMBAG6NE8J0275155	Kilometre	166.402

ALT TAKIM EKSPERTİZ SONUÇLARI

<input checked="" type="checkbox"/> Sağ Ön Amortisör	<input checked="" type="checkbox"/> Sol Ön Amortisör
<input checked="" type="checkbox"/> Sağ Arka Amortisör	<input checked="" type="checkbox"/> Sol Arka Amortisör
<input checked="" type="checkbox"/> Sağ Ön Fren Diski	<input checked="" type="checkbox"/> Sol Ön Fren Diski
<input checked="" type="checkbox"/> Sağ Ön Fren Balata	<input checked="" type="checkbox"/> Sol Ön Fren Balata
<input checked="" type="checkbox"/> Sağ Arka Fren Diski	<input checked="" type="checkbox"/> Sol Arka Fren Diski
<input checked="" type="checkbox"/> Sağ Arka Fren Balata	<input checked="" type="checkbox"/> Sol Arka Fren Balata
<input checked="" type="checkbox"/> Motor ve Şanzıman Alt Takozları	<input checked="" type="checkbox"/> Aks ve Aks Körükleri
<input checked="" type="checkbox"/> Rot Kolu ve Başı Sağ	<input checked="" type="checkbox"/> Rot Kolu ve Başı Sol
<input checked="" type="checkbox"/> Z Rotları	<input checked="" type="checkbox"/> Viraj Rotu ve Rotiller
<input checked="" type="checkbox"/> Salıncak Burç Rotilleri	<input checked="" type="checkbox"/> Traves
<input checked="" type="checkbox"/> Araç Altı Muhafazalar	<input checked="" type="checkbox"/> Egzoz Sistemi
<input checked="" type="checkbox"/> Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlık	<input checked="" type="checkbox"/> Debriyaj
<input checked="" type="checkbox"/> Sağ Ön Jant Lastik	<input checked="" type="checkbox"/> Sol Ön Jant Lastik
<input checked="" type="checkbox"/> Sağ Arka Jant Lastik	<input checked="" type="checkbox"/> Sol Arka Jant Lastik
<input checked="" type="checkbox"/> Davlumbazlar	<input checked="" type="checkbox"/> Motor Yağ Sızdırmazlık
<input checked="" type="checkbox"/> Şanzıman Yağ Sızdırmazlık	<input checked="" type="checkbox"/> Difransiyel Yağ Sızdırmazlık
<input checked="" type="checkbox"/> Difransiyel	<input checked="" type="checkbox"/> Klima Kompresörü Yağ Sızdırmazlık
<input checked="" type="checkbox"/> Yakıt Deposu ve Hortumları	<input checked="" type="checkbox"/> Çürüme ve Paslanma

Ön Dikste Aşınma Var Ön Balata Değişim Lastikler 2018 Kışlık Değişim Arka Diskte Aşınma Var , Sağ Ve Sol Ön Amortisörde Terleme Var Sağ Ve Sol Arka Amortisörde Terleme Var Motor Alt Muhafazada Kırık Parçalar Mevcut Salıncak Burçları Kontrol



Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken www.soepv1.com firmasına ait "SOEP" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPPLUS OTO EKSPERTİZ sorumluluğundadır.

DYNOPLUS OTO EKSPERTİZ Osmangazi Merkez

0(553) 948-66-16 & 0(553) 948-66-16

Panayır mah. İstanbul Cad. No:405 Osmangazi / Bursa

www.dynoplus.com.tr

dynoplusoto@gmail.com

16-HYB-3694



Alıcı İsim Soyisim & T.C No :	Eryiğit	Cep Telefonu :	
Rapor id :	M311545278577932217	Rapor Tarihi :	26 Kasım 2024 Salı 12:07
Araç Marka & Model :	Skoda & Octavia	Model Yılı & Detay	2018&Dizel&Otomatik
Plaka & Şasi Numarası :	16AVA233 & TMBAG6NE8J0275155	Kilometre	166.402

İSTENİLEN EKSPERTİZ TEST VE KONTROL BİLGİLERİ

Satın alınan paket : Standart

Kaporta ve Boya Ekspertiz :	✓	Motor Mekanik Ekspertiz :	✓	Co2 Conta Testi :	×
Dinomometre (Dyno) Test :	✓	İç ve Dış Ekspertiz :	×	Süspansiyon Test :	✓
Fren Test :	✓	Yanal Kayma Test :	✓	Obd Beyin Test :	×
Alt Takım Kontrolleri :	✓	Rapor Garantisi :	×	Sbm veya Ptt Sorgu :	×

İŞ EMRİ BİLGİLENDİRME FORMU

Araç Kabul Saati :	12:07
Araç Teslim Saati :	12:52
Araç Kabul Kilometre :	166.402
Araç Teslim Kilometre :	166.404
Ruhsat Aslı Görüldü :	Evet

DYNOPLUS OTO EKSPERTİZ firmasında İSTENİLEN EKSPERTİZ TEST VE KONTROL BİLGİLERİ bölümünde belirtilen işlemlerin yapılması, uygulanması için DYNOPLUS OTO EKSPERTİZ firmasını ve çalışanlarını yetkili kılıyorum. Bu raporun sadece DYNOPLUS OTO EKSPERTİZ merkezine giriş yaptığı kilometre ve çıkış yaptığı kilometre arası geçerli olduğunu biliyorum. Aracım(ız)a İSTENİLEN EKSPERTİZ TEST VE KONTROL BİLGİLERİ bölümünde belirtilen işlemler motor sıcakken uygulanmıştır. Dinomometre(Dyno) test cihazından veya test hattındaki farklı cihazlardan dolayı aracım(ız)da oluşabilecek motor şanzıman ve benzeri arızalardan DYNOPLUS OTO EKSPERTİZ 'in sorumlu olmadığını biliyorum. İŞ EMRİ BİLGİLENDİRME FORMU, HİZMET SÖZLEŞMESİ, KİŞİSEL BİLGİLER, İSTENİLEN EKSPERTİZ TEST VE KONTROL BİLGİLERİ ve EKSPERTİZ TALEP EDİLEN ARAÇ BİLGİLERİ alanında yazılı olan verileri OKUDUĞUMU, ANLADIĞIMI, DOĞRU OLDUĞUNU ve DYNOPLUS OTO EKSPERTİZ Aracımızın AIRBAG'lerinin kontrol edilmesine, izin veriyorum, tarafından BİLGİLENDİRİLDİĞİMİ TAAHHÜT ediyorum ve ONAYLIYORUM.



AIRBAG'lerin kontrol edilmesini istiyorum.

Evet Hayır

Evet Hayır

Satıcı/Araç sahibi/Vekili imza



Alıcı/Araç satın alan/Vekili imza
Eryiğit

Online Raporunuz Hazır !
Teknoloji ve yazılım gücümüz hizmetinizde
DYNOPLUS OTO EKSPERTİZ

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken www.soepv1.com firmasına ait "SOEP" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS OTO EKSPERTİZ sorumluluğundadır.