



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 176763

Ankara Oto Ekspertiz Otonomi

8506222067

Saracalar Mah. Saracalar kümeevler Özal Bulvarı No :194/C Akyurt Ankara

TSE HYB Belge No: 06-HYB-8086

TC Kimlik No: -

Auto King Oto Ekspertiz İşlemleri Ön Bilgilendirme Metni

Auto King Oto Ekspertiz bayilerinde yapılan ekspertiz hizmetleri, aracın mevcut durumunu analiz etmekte ve bilgi vermekte olup, araçta herhangi bir arıza veya sorun çıkmayacağını garanti etmemektedir. Ekspertiz işlemleri işlemi yaptıran ve/veya araç sahibinin müşterinin seçmiş olduğu ekspertiz paketinin içeriklerine göre yapılmakta olup, aracın tüm parça ve aksamlarının kontrolü yapılmamaktadır.

Ekspertiz incelemeleri esnasında satıcı ya da 3. şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların ve arızaların tespit edilememesi ve ileride bundan kaynaklanan arıza ya da sorun çıkması durumunda Auto King Oto Ekspertiz ve bayilerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ekspertiz kontrollerinde aracın herhangi bir parçası sökülmeden hizmet verilmektedir. Dolayısıyla parçanın sökülmesi neticesinde anlaşılabilir arızaların tespiti yapılmamaktadır. Motor ömrü, motor iç aksam tamiri/rektifiye, şanzıman iç aksam tamiri, motor bloğu, sızdırmazlık testi, airbag, kompresyon testi gibi özel test gerektiren parçaların kontrolleri yapılmamaktadır. Sadece airbag kontrolü ve kompresyon testi satın alınan hizmetlerde bu iki kontrol ile sınırlı olmak üzere, airbag kontrolü ve kompresyon testi yapılmaktadır.

Auto King Oto Ekspertiz bayilerinde gerek görülmesi halinde araçlara yol testi yapılabilmektedir.

Ekspertiz işlemlerinde aracın kilometre değerlerinin doğruluğuna, şase bilgilerinin orijinalliğine ve aracın çalıntı olup olmadığına ilişkin herhangi bir kontrol yapılmamaktadır.

Ekspertiz işlemlerinde aydınlatma parçaları, cam değişimi, ayna, plastik parçaların orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır. Cam ve ayna gibi parçaların ısıtıcıları kontrol edilmemektedir. Ayrıca orijinal olmayan yazılım, modifiye parça, üst yapı tadilat, demonte parça, tekerlek ve jantların orijinalliği ve uygunluğu kontrol edilmemektedir. Fital bulunduran parçaların sızdırmazlık testleri yapılmamaktadır. Mikron boya kalınlık ölçüm cihazının ölçümünü yanıtacak araç üzerinde bulunan folyo, kaplama vb. işlemler parçaların boya kontrolleri yapılmamaktadır.

Ekspertiz incelemesine getirilen araçların periyodik bakımlarının yapılmamasından kaynaklı oluşabilecek zararlardan Auto King Oto Ekspertiz ve bayileri sorumlu değildir.

Ekspertiz raporu, aracı satın almak isteyen kişi ya da kişilere makinaların ve ölçüm cihazlarının vermiş olduğu kanaat ve değerleri ileterek araç hakkında ön değerlendirme yapılması amaçlıdır. Ekspertiz raporu haricindeki hiçbir bulgudan Auto King Oto Ekspertiz ve bayileri sorumlu tutulamaz. Ekspertiz raporu, aracı alan, aracı satan ve 3. şahıslar tarafından Autoking Oto Ekspertiz'i ve bayilerini hukuki sorumluluk altına sokan bir belge değildir.

Ekspertiz hizmetlerinde yapılan hataların değer kaybı hesaplamaları Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Ek-1'indeki hesaplama detaylarına göre belirlenmektedir. Auto King Oto Ekspertiz kontrol alanına giren Motor, Mekanik, Kaporta ve Boya ekspertiz raporları hatalarında değer kaybı hesaplaması, parça onarım bedeli ve/veya muadili ile değişimi ödemeleri ekspertizin yapıldığı Auto King Oto Ekspertiz bayisi tarafından karşılanır. Auto King Oto Ekspertiz'in rapordaki hatalardan kaynaklı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aracınızda ekspertizle ilgili bir sorun yaşamanız durumunda lütfen araca herhangi bir müdahalede bulunmayın; Auto King Oto Ekspertiz merkezini arayarak yapılan yönlendirmeye göre hareket edin. Auto King bilgisi dışında yapılan tüm işlemler (bakım, onarım, tamir vb.) Auto King'in sorumluluk alanı dışındadır.

Ekspertiz yapılan araçla ilgili tüm evrak, bilgi, talep ve şikayetlerin muhatabı ekspertizin yapıldığı bayi olduğu gibi tüm hukuki ve cezai sorumluluk da işlemi yapan bayiyeye aittir. Auto King Oto Ekspertiz A.Ş.'nin ekspertiz raporuyla ilgili herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Ekspertiz yapılmadan önce işbu bilgilendirme metni, işlemi yaptıran ve/veya araç sahibi tarafından **okunup anlaşılmış ve tüm bu şartlar kabul edilmiştir.**



İşlemi Yaptıran

B*****

Araç Sahibi

B*****

Auto King Oto Ekspertiz Bayi

Ankara Oto Ekspertiz Otonomi



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 176763

Ankara Oto Ekspertiz Otonomi

8506222067

Saracalar Mah. Saracalar kümeevler Özal Bulvarı No :194/C Akyurt Ankara

TSE HYB Belge No: 06-HYB-8086

TC Kimlik No: -

Auto King Oto Ekspertiz İşlemleri Ön Bilgilendirme Metni

Auto King Oto Ekspertiz bayilerinde yapılan ekspertiz hizmetleri, aracın mevcut durumunu analiz etmekte ve bilgi vermekte olup, araçta herhangi bir arıza veya sorun çıkmayacağını garanti etmemektedir. Ekspertiz işlemleri işlemi yaptıran ve/veya araç sahibinin müşterinin seçmiş olduğu ekspertiz paketinin içeriklerine göre yapılmakta olup, aracın tüm parça ve aksamlarının kontrolü yapılmamaktadır.

Ekspertiz incelemeleri esnasında satıcı ya da 3. şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların ve arızaların tespit edilememesi ve ileride bundan kaynaklanan arıza ya da sorun çıkması durumunda Auto King Oto Ekspertiz ve bayilerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ekspertiz kontrollerinde aracın herhangi bir parçası sökülmeden hizmet verilmektedir. Dolayısıyla parçanın sökülmesi neticesinde anlaşılabilir arızaların tespiti yapılmamaktadır. Motor ömrü, motor iç aksam tamiri/rektifiye, şanzıman iç aksam tamiri, motor bloğu, sızdırmazlık testi, airbag, kompresyon testi gibi özel test gerektiren parçaların kontrolleri yapılmamaktadır. Sadece airbag kontrolü ve kompresyon testi satın alınan hizmetlerde bu iki kontrol ile sınırlı olmak üzere, airbag kontrolü ve kompresyon testi yapılmaktadır.

Auto King Oto Ekspertiz bayilerinde gerek görülmesi halinde araçlara yol testi yapılabilmektedir.

Ekspertiz işlemlerinde aracın kilometre değerlerinin doğruluğuna, şase bilgilerinin orijinalliğine ve aracın çalıntı olup olmadığına ilişkin herhangi bir kontrol yapılmamaktadır.

Ekspertiz işlemlerinde aydınlatma parçaları, cam değişimi, ayna, plastik parçaların orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır. Cam ve ayna gibi parçaların ısıtıcıları kontrol edilmemektedir. Ayrıca orijinal olmayan yazılım, modifiye parça, üst yapı tadilat, demonte parça, tekerlek ve jantların orijinalliği ve uygunluğu kontrol edilmemektedir. Fital bulunduran parçaların sızdırmazlık testleri yapılmamaktadır. Mikron boya kalınlık ölçüm cihazının ölçümünü yanıtacak araç üzerinde bulunan folyo, kaplama vb. işlemler parçaların boya kontrolleri yapılmamaktadır.

Ekspertiz incelemesine getirilen araçların periyodik bakımlarının yapılmamasından kaynaklı oluşabilecek zararlardan Auto King Oto Ekspertiz ve bayileri sorumlu değildir.

Ekspertiz raporu, aracı satın almak isteyen kişi ya da kişilere makinaların ve ölçüm cihazlarının vermiş olduğu kanaat ve değerleri ileterek araç hakkında ön değerlendirme yapılması amaçlıdır. Ekspertiz raporu haricindeki hiçbir bulgudan Auto King Oto Ekspertiz ve bayileri sorumlu tutulamaz. Ekspertiz raporu, aracı alan, aracı satan ve 3. şahıslar tarafından Autoking Oto Ekspertiz'i ve bayilerini hukuki sorumluluk altına sokan bir belge değildir.

Ekspertiz hizmetlerinde yapılan hataların değer kaybı hesaplamaları Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Ek-1'indeki hesaplama detaylarına göre belirlenmektedir. Auto King Oto Ekspertiz kontrol alanına giren Motor, Mekanik, Kaporta ve Boya ekspertiz raporları hatalarında değer kaybı hesaplaması, parça onarım bedeli ve/veya muadili ile değişimi ödemeleri ekspertizin yapıldığı Auto King Oto Ekspertiz bayisi tarafından karşılanır. Auto King Oto Ekspertiz'in rapordaki hatalardan kaynaklı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aracınızda ekspertizle ilgili bir sorun yaşamanız durumunda lütfen araca herhangi bir müdahalede bulunmayın; Auto King Oto Ekspertiz merkezini arayarak yapılan yönlendirmeye göre hareket edin. Auto King bilgisi dışında yapılan tüm işlemler (bakım, onarım, tamir vb.) Auto King'in sorumluluk alanı dışındadır.

Ekspertiz yapılan araçla ilgili tüm evrak, bilgi, talep ve şikayetlerin muhatabı ekspertizin yapıldığı bayi olduğu gibi tüm hukuki ve cezai sorumluluk da işlemi yapan bayiyeye aittir. Auto King Oto Ekspertiz A.Ş.'nin ekspertiz raporuyla ilgili herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Ekspertiz yapılmadan önce işbu bilgilendirme metni, işlemi yaptıran ve/veya araç sahibi tarafından **okunup anlaşılmış ve tüm bu şartlar kabul edilmiştir.**



İşlemi Yaptıran

B*****

Araç Sahibi

B*****

Auto King Oto Ekspertiz Bayi

Ankara Oto Ekspertiz Otonomi



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 176763

Ankara Oto Ekspertiz Otonomi
8506222067

Saracalar Mah. Saracalar kümeevler Özel Bulvarı No :194/C Akyurt Ankara

TSE HYB Belge No: 06-HYB-8086

TC Kimlik No: -

Araç Bilgileri



Araç Cinsi	Hatchback
Şasi No	NLH*****951
Yakıt Cinsi	Benzin
Vites Tipi	Otomatik Vites
Model Yılı	2022
Araç KM	42013
Araç Rengi	Beyaz

Marka
HYUNDAİ

Model
i20

Plaka
34***154



Ekspertiz Bilgileri

Araç Giriş - Çıkış Zamanı	12 Şubat 2025 17:15 - 12 Şubat 2025 17:18
Alınan Ekspertiz Hizmeti	Oto360 Standart Galeri Paketi
Alınan Ücret	***** TL

Araç Sahibi Bilgileri

T.C. / Vergi Kimlik 1*****
Adı Soyadı B*****

Müşteri Bilgileri

T.C. / Vergi Kimlik 1*****
Adı Soyadı B*****

İşlemi Yaptıran

B*****

Araç Sahibi

B*****

İşlemi Yapan

İşyeri Sorumlusu



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 176763

Ankara Oto Ekspertiz Otonomi


8506222067

Saracalar Mah. Saracalar kümeevler Özel Bulvarı No :194/C Akyurt Ankara

TSE HYB Belge No: 06-HYB-8086

TC Kimlik No: -

Kaporta ve Boya Kontrolü



O Orijinal

B Boyalı

STB Sökme takma boyalı

D Değişmiş

P Plastik



İşlemi Yaptıran

B*****



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 176763

Ankara Oto Ekspertiz Otonomi


8506222067

Saracalar Mah. Saracalar kümeevler Özal Bulvarı No :194/C Akyurt Ankara

TSE HYB Belge No: 06-HYB-8086

TC Kimlik No: -

Karoseri - Kaporta ve Detay Kontrolü (1/2)



Önemli Noktalar

Şasi No Kontrolü (Ön Cam, Ruhsat, Çakılı Şasi)	✓ Yapıldı
Araçta Dolu Hasarı Var mı?	✓ Yok
LPG Montajı Mevcut mu?	✓ Mevcut Değil
Modifikasyon Mevcut mu?	✓ Mevcut Değil
Güneş Yanığı	✓ Yok

Notlar

KAPALI BÖLGELERDE BULUNAN PARÇALARIN (TAMPON DEMİRİ,ÖN FARLAR,ÖN PANEL,ARKA PANEL,ŞASI BÖLGELERİ) GÖRÜLEMEDİĞİ GİBİ KONTROL EDİLEMEDİĞİ İÇİN,SİSTEM ÜZERİNDE ORJİNAL OLARAK İŞARETLENMİŞ OLSA DAHI BU BÖLGELERİN KUSURLARINDAN DOLAYI FİRMAMIZ SORUMLULUK KABUL ETMEZ.ARACIN FABRİKASYON KAPI VİDALARI HARİCİNDE,MENTEŞE VE KAPI PİMLERİ VİDASI MEVCUTTUR.BU NEDENLE TEST AŞAMASINDA SÖKME TAKMA VE DEĞİŞİM İŞLEMİ GÖRÜLEMEMEKTEDİR.ORJİNALİ İLE DEĞİŞEN PARÇALARDA HERHANGİ BİR SÖKME YAPILMAMIŞ KABUL EDİLMEZ.GENEL OLARAK KAPORTA ÜZERİNDE GÖZLE GÖRÜNÜR ŞEKİLDE ÇİZİKLER VE GÖÇÜKLER MEVCUTTUR.



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 176763

Ankara Oto Ekspertiz Otonomi

8506222067

Saracalar Mah. Saracalar kümeevler Özal Bulvarı No :194/C Akyurt Ankara

TSE HYB Belge No: 06-HYB-8086

TC Kimlik No: -

Karoseri - Kaporta ve Detay Kontrolü (2/2)

Kontrol Noktaları	Durum	Kontrol Noktaları	Durum
1 Ön Panel	Plastik	2 Ön Tampon Demiri	Orijinal
3 Arka Panel	Orijinal	4 Ön Sol Şasi	Orijinal
5 Ön Sağ Şasi	Orijinal	6 Sol Podye Sacı	Orijinal
7 Sağ Podye Sacı	Orijinal	8 Sol Kılıc Sacı	Orijinal
9 Sağ Kılıc Sacı	Orijinal	10 Sol Arka Şasi	Orijinal
11 Sağ Arka Şasi	Orijinal	12 Sağ Amortisör Kulesi	Orijinal
13 Sol Amortisör Kulesi	Orijinal	14 Far ve Far Ayakları	Orijinal
15 Taban Sacı	Pütür Atılmış	16 Havuz Sacı	Orijinal
17 Stop Sacı Kontrolü	Orijinal	18 Sol Marşpiyel	Lokal Boya
19 Sağ Marşpiyel	Lokal Boya	20 Sol Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal
21 Sağ Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	22 Sağ Ön İç Direk	Orijinal
23 Sol Ön İç Direk	Orijinal	24 Sağ Orta Direk	Orijinal
25 Sol Orta Direk	Orijinal	26 Sol Frangart	Orijinal
27 Sağ Frangart	Orijinal	28 Ön Panjur	Orijinal

İşlemi Yaptıran

B*****



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 176763

Ankara Oto Ekspertiz Otonomi

8506222067

Saracalar Mah. Saracalar kümeevler Özal Bulvarı No :194/C Akyurt Ankara

TSE HYB Belge No: 06-HYB-8086

TC Kimlik No: -

Motor ve Mekanik Kontrolü (1/2)

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Motor Yağ Seviyesi Kontrol	✓ İyi	
Motor Yağ Kaçakları Sızdırmazlık Kontrol	✓ İyi	
Enjektör Kontrol	✓ İyi	
Yakıt Sistemi Kontrolü	✓ İyi	
Görünen Kayışlar ve Gergi Bilyası Kontrolü	✓ İyi	
Motorda Üfleme (Kompresyon) Kontrolü	✓ İyi	
Motorda Harici Ses Kontrolü	✓ Yok	
Motor soğutma suyu kaçakları kontrolü	✓ İyi	
Motor Arıza Işığı	✓ Yanmıyor	
Motor yağında soğutma suyu var mı?	✓ Yok	
Soğutma Suyunda Motor Yağı Var Mı?	✓ Yok	
Egzoz dumanı kontrolü	✓ İyi	
Motor Koruyucu Kapağı	– Yok	
Motor Suyu Seviye Kontrolü	✓ İyi	
Motor Kaputu Isı ve Ses İzolasyonu	– Yok	
Motor Üst Külbütör Kapağı Kontrolü	✓ İyi	
Ateşleme Sistemi Kontrolü	✓ İyi	
Debriyaj - Baskı Balata Kontrolü	✓ İyi	
Şanzıman İlk Kalkış Testi	✓ İyi	
Volant Kontrolü	✓ İyi	
Soğutma Suyu Hortumları Kontrolü	✓ İyi	
Motorda Tekleme ve Sarsıntılı Çalışma	✓ Yok	

İşlemi Yaptıran

B*****



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 176763

Ankara Oto Ekspertiz Otonomi

8506222067

Saracalar Mah. Saracalar kümeevler Özal Bulvarı No :194/C Akyurt Ankara

TSE HYB Belge No: 06-HYB-8086

TC Kimlik No: -

Motor ve Mekanik Kontrolü (2/2)

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Turbo Kontrol	Yok	
İntercooler Kontrolü	Yok	
Direksiyon Pompası	İyi	
Fren Hidroliği Seviyesi	İyi	
Hava Filtre Kabini	İyi	
Akü Seviyesi ve Genel Kontrolü	İyi	
Radyatör Peteği	İyi	
Motor Mekanik İşlem Mevcut Mu?	Yok	
Klima radyatörü ve boruları	İyi	
Antifriz derecesi kontrolü	İyi	
Şanzıman Yağ Kaçağı Kontrolü	İyi	
Şarj Dinamosu	İyi	
Marş Dinamosu	İyi	
Turbo Bağlantı Hortumları	Yok	
Klima Kompresörü	İyi	
Direksiyon Kutusu Yağ Kaçağı Kontrolü	İyi	
Direksiyon Hidrolik Yağ Kaçağı Kontrolü	İyi	
4x4 Sistemine Geçiş	Araç 4x2	
Diferansiyel Yağ Kaçağı Kontrolü	İyi	
Cam Suyu Haznesi Kaçak Kontrolü	İyi	
Yol Testi	Yapılmadı	
Fren Hidrolik Sızdırmazlığı Kontrolü	İyi	

Notlar

GENEL BAKIM ÖNERİLİR.

İşlemi Yaptıran

B*****



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 176763

Ankara Oto Ekspertiz Otonomi

8506222067

Saracalar Mah. Saracalar kümeevler Özal Bulvarı No :194/C Akyurt Ankara

TSE HYB Belge No: 06-HYB-8086

TC Kimlik No: -

Lift Üzerinde Alt Mekanik Kontrol (1/1)

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Egzoz Tertibatı Kontrolü	✓ İyi	
Gözle Görülen Elektrik Tesisatı Kontrolü	✓ İyi	
Krank Keçesi	✓ İyi	
Diferansiyel Ses ve Hasar Kontrolü	✓ İyi	
Motor Karteri Hasar Kontrolü	✓ İyi	
Direksiyon Kutusu	✓ İyi	
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları Kontrol	✓ İyi	
Motor Alt Muhafaza Kontrolü	✗ Yok	
Motor Kulakları	✓ İyi	
Şanzıman Kulakları	✓ İyi	
Katalizör Kontrolü	✓ İyi	
Vites Kutusu	✓ İyi	
Şanzıman Kovanı	✓ İyi	
Direksiyon Körükleri	✓ İyi	

Notlar

İşlemi Yaptıran

B*****



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 176763

Ankara Oto Ekspertiz Otonomi

8506222067

Saracalar Mah. Saracalar kümeevler Özal Bulvarı No :194/C Akyurt Ankara

TSE HYB Belge No: 06-HYB-8086

TC Kimlik No: -

Alt Takım ve Yürür Aksam Formu (1/1)

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Ön Fren Balata Kontrolü	! Orta	
Helezon Yay Kontrolleri	✓ İyi	
Aks Körükleri	✓ İyi	
Arka Fren Balata Kontrolü	! Orta	
Ön Amortisörler	✓ İyi	
Arka Amortisörler	✓ İyi	
Ön Fren Disk Kontrolü	! Orta	
Arka Fren Disk Kontrolü	! Orta	
Arka Amortisör Takozları	✓ İyi	
Ön Düzende Ses Var mı?	✓ Yok	
Ön ve Arka Salıncaklar Burçları	✓ İyi	
Ön ve Arka Salıncaklar	✓ İyi	
Rot Başları	✓ İyi	
Aks Burçları	✓ İyi	
Aks	✓ İyi	
Rot Kolu	✓ İyi	
Z Rotları	✓ İyi	
Porya Bilyaları	✓ İyi	
Rotiller	✓ İyi	
Viraj Demiri	✓ Var	
Travers Kontrolü	✓ İyi	
Taban Plastik Bakalitleri	✓ İyi	

Notlar



İşlemi Yaptıran

8/10

B*****



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 176763

Ankara Oto Ekspertiz Otonomi
8506222067

Saracalar Mah. Saracalar kümeevler Özal Bulvarı No :194/C Akyurt Ankara

TSE HYB Belge No: 06-HYB-8086

TC Kimlik No: -

Usta Görüşü

MOTOR VE MEKANİK NOTLARI

GENEL BAKIM ÖNERİLİR.

AUTO
KING



İşlemi Yaptıran

B*****