

Plaka: 33ALF506 Şasi No: 6FPPXXMJ2PGY18059 Test No: 179222 Giriş Tarihi: 18.03.2025 09:16 Çıkış Tarihi: 18.03.2025 09:30

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

| | |
|------------|-------------------|
| Plaka | 33ALF506 |
| Şasi No | 6FPPXXMJ2PGY18059 |
| Motor No | GY18059 |
| Marka | FORD |
| Tipi | Ranger |
| Cinsi | Pickup 4 Kapı |
| Model Yılı | 2016 |
| Renk | Turuncu |
| Motor Gücü | 147 KW |
| Yakıt | Dizel |
| KM | 210950 |



Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında KM Sorgulama, Boya-Değişen Kontrol, Mikron Kaydı yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili OCCO Ekspertiz sorumlu değildir. Müşteri, OCCO Ekspertiz tarafından SMS ile gönderilen OCCO Ekspertiz Genel Şartları'nı 18.03.2025 06:17 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad TEKBAŞ
Telefon 5457639232
TC/Mersis 10309440988

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad Gökhan Sağlam
Telefon 8503466226

İMZA

İMZA

TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal Beriker Blv. No:652/C, 01430

Seyhan/Adana Seyhan/Adana

Mersis 833005811700017

Plaka: 33ALF506


Őasi No: 6FPPXXMJ2PGY18059

Test No: 179222

GiriŐ Tarihi: 18.03.2025 09:16

ÇıkıŐ Tarihi: 18.03.2025 09:30

Kaporta Kontrol Raporu



Plaka: 33ALF506


Őasi No: 6FPPXXMJ2PGY18059

Test No: 179222

GiriŐ Tarihi: 18.03.2025 09:16

ÇıkıŐ Tarihi: 18.03.2025 09:30

Mikron Kaydı Raporu



Plaka: 33ALF506

Őasi No: 6FPPXXMJ2PGY18059

Test No: 179222

GiriŐ Tarihi: 18.03.2025 09:16

ÇıkıŐ Tarihi: 18.03.2025 09:30


Kaporta ve Kondisyon Notları



- Sađ n arka kapıda ezik var



- Sol arka amurlukta ezik var



- Sol arka kapıda ezik var



- Sol n kapıda ezik var



- Tavanda ezik var.

Plaka: 33ALF506 Şasi No: 6FPPXXMJ2PGY18059 Test No: 179222 Giriř Tarihi: 18.03.2025 09:16 Çıkıř Tarihi: 18.03.2025 09:30

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Sol ön řöförlö yolcu koltuęu deforme
- Aracın turbodan hafif ses gelmektedir
- Araç genelinden muhtelif ezik ve çizikler var
- Kaput ve dört çamurlukta aksesuar (dodik) mevcut çoęu yerine boya kontrolü yapılamadı
- Araçta ekstra yükseltme kiti kullanılmış alt takımdan hafif ses gelmekte



Plaka: 33ALF506 Şasi No: 6FPPXXMJ2PGY18059 Test No: 179222 Giriř Tarihi: 18.03.2025 09:16 Çıkıř Tarihi: 18.03.2025 09:30

| Plaka | Muayene Tarihi | Kilometre | Yakıt Tipi |
|----------|----------------|-----------|------------|
| 33ALF506 | 13/02/2025 | 209395 | DİZEL |
| 33ALF506 | 08/02/2024 | 189407 | DİZEL |
| 33ALF506 | 14/02/2023 | 166162 | DİZEL |
| 06ADY717 | 10/02/2022 | 143635 | DİZEL |
| 06ADY717 | 01/02/2021 | 120134 | DİZEL |
| 06ADY717 | 03/01/2020 | 90027 | DİZEL |
| 06ADY717 | 04/01/2019 | 63035 | DİZEL |
| 06ADY717 | 01/11/2017 | 24881 | DİZEL |

ŞASİ NUMARASI : 6F*****59
MARKA MODEL : FORD 2AB
YIL : 2016

Sorgu Tarihi: 18.03.2025 09:30:31