

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.01.2025 14:15  
Rapor No: 34-02-1331423  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402  
Araç Giriş Tarihi: 15.01.2025 12:51

Sayfa: 1/9  
Araç Çıkış Tarihi: 15.01.2025 14:15

# Full Plus Ekspertiz



## 34HRU465

Eksper / İmza



34-HYB-18436


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.01.2025 14:15 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/9  
Rapor No: 34-02-1331423 Araç Giriş Tarihi: 15.01.2025 12:51 Araç Çıkış Tarihi: 15.01.2025 14:15  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	34HRU465	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	7809	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RFB00571649961	Motor Gücü	103 kw
Ruhsat Motor No	H5HE490D522240	Marka	Renault
Motor Hacmi	1332cc	Rengi	MAVİ
Model	Megane	İlk Tescil Tarihi	30-11-2023
Sonraki Muayene Tar.	07-10-2026	Model Yılı	2023
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	MAYGOLD
Kapı Sayısı	4 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\*

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.01.2025 14:15 Bayi No: 3402 Sayfa: 3/9  
Rapor No: 34-02-1331423 Araç Giriş Tarihi: 15.01.2025 12:51 Araç Çıkış Tarihi: 15.01.2025 14:15  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.01.2025 14:15 Bayi No: 3402 Sayfa: 4/9  
Rapor No: 34-02-1331423 Araç Giriş Tarihi: 15.01.2025 12:51 Araç Çıkış Tarihi: 15.01.2025 14:15  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1 m/km	0,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	88	90	2
2. Aks	82	86	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	273	283	3.5
2. Aks	284	264	7
El Freni	153	164	6.5

### Verimlilik

85

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/50/R17	93V	5 mm	Yazlık
Sol Arka	205/50/R17	93V	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/50/R17	93V	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/50/R17	93V	5 mm	Yazlık



Lastik, ön > Aşınmış

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.01.2025 14:15 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/9  
Rapor No: 34-02-1331423 Araç Giriş Tarihi: 15.01.2025 12:51 Araç Çıkış Tarihi: 15.01.2025 14:15  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 103	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Dođuř D-Expert Ekspertiz ve Danıřmanlık A.Ő D-Expert Sancaktepe  
Őubesi Ey6p Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.01.2025 14:15 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/9  
Rapor No: 34-02-1331423 Araç Giriř Tarihi: 15.01.2025 12:51 Araç Çıkıř Tarihi: 15.01.2025 14:15  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

15.01.2025  
Araç: Renault Megane-IV 1.3 TCe  
Motor kodu: H5H—450 (H5H—A4)  
Üretim yılı: 18-  
Kilometre durumu  
Lisans numarası:  
VIN: VF1RFBOOS71649961 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Test edilmiş: 15.01 .2025 14:09:02 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileřen grubu Sistem Hata  
OBD OBD 0  
Motor Benzin UDS OBD 2

Hata kodu DTC 053016:  
Sođutma maddesi basınç sens6r6  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 158B96:  
Krank mili sens6r6  
HATALI SİNYAL

ABS ABS/ESP (CAN) 2

Hata kodu DTC 508686:  
Araç elektrik s\_istemi kumanda ünitesine CAN—Bus/b  
ađlantı  
BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 50A07B:  
Vakum sens6r6  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

ABS Direksiyon açısı sens6r6 elektronik kum... 0  
Hava yastığı Hava yastığı (CAN) 0  
Klima Klima 0  
Güvenlik Park asistanı CAN 0  
Konfor UCH CAN 5

Hata kodu DTC AC2123:  
Sürücü tarafı emniyet kemeri düđmesi  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC ACZA04:  
ARIZA KODUNU GOZARDI EDİN

ARIZA KODU ARAÇ ÜRETİCİSİ TARAFINDAN BELİRTİLMEMİŐ  
!

Hata kodu DTC AC8104:  
ON KABİN İŐİGİ  
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC DC0208:  
LİM-Bus  
İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC DC0308:  
Geçersiz veri kaydı  
Temel ayar eksiktir.

Konfor UPC CAN

Hata kodu DTC AOA172:  
Klima kapakları aktüat6r6  
ARIZALI GUÇ KAYNAđI

Konfor Anahtarsız giriř ve sürüş modülü CAN 1\*

Hata kodu DTC E15BS7:  
Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN—Bus/bađlantı  
BOZUKİLETİŐİM

Konfor Gösterge panosu CAN 39:

Hata kodu DTC E25487:  
Hata kodu DTC E15487:  
Hata kodu DTC C19F87:

Őanzıman Çift debriyajlı őanzıman CAN D\*  
Hırsızlık koruması CAN Gateway  
Direksiyon Servo direksiyon CAN A  
Hata kodu DTC 561F86:  
Kamera multiplex veri ađı  
SİNYAL MEVCUT DEđİL!

SesNideo Multimedia arayüzü CAN  
SesNideo Navigasyon ile iletişim A  
Hata kodu DTC 934116:  
Geçersiz veri kaydı  
Temel ayar eksiktir.  
Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.01.2025 14:15 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/9  
Rapor No: 34-02-1331423 Araç Giriş Tarihi: 15.01.2025 12:51 Araç Çıkış Tarihi: 15.01.2025 14:15  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

\*\*\*9961 şasi nolu RENAULT (OYAK) MEGANE SEDAN ICON 1.3 TCE EDC 140 FAZ2 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.01.2025 14:15 Bayi No: 3402 Sayfa: 8/9  
Rapor No: 34-02-1331423 Araç Giriş Tarihi: 15.01.2025 12:51 Araç Çıkış Tarihi: 15.01.2025 14:15  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma  
SIVISI

## Diğer

### Parça Grubu

Tampon, ön

### Parça ve Hasar

Ön tampon - Çizik

## Notlar

### Diğer notlar;

esp kapanmadığından dyno motor test yapılamadı



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 15.01.2025 14:15 Bayi No: 3402 Sayfa: 9/9  
Rapor No: 34-02-1331423 Araç Giriş Tarihi: 15.01.2025 12:51 Araç Çıkış Tarihi: 15.01.2025 14:15  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası