

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.03.2025 12:42
Rapor No: 34-02-1352471
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 20.03.2025 12:15

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2025 12:42

Full Plus Ekspertiz



34GEM307

Eksper / İmza



34-HYB-18436


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.03.2025 12:42 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/11
Rapor No: 34-02-1352471 Araç Giriş Tarihi: 20.03.2025 12:15 Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2025 12:42
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34GEM307	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	64229	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	NMTBA3BE20R074676	Motor Gücü	92 kw
Marka	Toyota	Motor Hacmi	1490cc
Rengi	GRİ	Model	Corolla
İlk Tescil Tarihi	12-01-2023	Sonraki Muayene Tar.	26-12-2025
Model Yılı	2022	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	26-12-2025
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	MAYGOLD
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.03.2025 12:42 Bayi No: 3402 Sayfa: 3/11
Rapor No: 34-02-1352471 Araç Giriş Tarihi: 20.03.2025 12:15 Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2025 12:42
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler çizikler hasarlar mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.03.2025 12:42 Bayi No: 3402 Sayfa: 4/11
Rapor No: 34-02-1352471 Araç Giriş Tarihi: 20.03.2025 12:15 Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2025 12:42
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	-1.2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	86	92	6
2. Aks	84	84	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	246	235	4
2. Aks	167	164	2
El Freni	126	139	10

Verimlilik

60

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/60/16	92H	5 mm	Yazlık
Sol Arka	205/60/16	92H	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/60/16	92H	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/60/16	92H	5 mm	Yazlık



Lastik tamir seti > Eksik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.03.2025 12:42
Rapor No: 34-02-1352471
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 20.03.2025 12:15

Sayfa: 5/11
Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2025 12:42

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 251 NM	Teker Torku 129,02 NM	Teker Gücü 45,2 KW	Test Hızı 148 km/h
Ruhsat Verisi Güç 92 KW	Test Sonucu Güç 90,8 KW	Kayıp Güç 35,61 KW	Performans % 98,70

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.03.2025 12:42 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/11
Rapor No: 34-02-1352471 Araç Giriş Tarihi: 20.03.2025 12:15 Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2025 12:42
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

20.03.2025
Araç: Toyota Corolla 1.5 VVTi
Motor kodu: M 15A—FKS
Üretim yılı: 21-
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: NMTBA3BE20R074676 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 20.03.2025 12:33:48 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Motor ve ECT 0
ABS ABS VSC (CAN) 1

Hata kodu C14FE:
Direks. aç sen
Fonksiyon hatalıdır.

Hava yastığı ZAE Airbag 0
Klima Klima 0
Konfor Gösterge grubu 2

Hata kodu U0163:
Navigasyon _kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı
BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu B1321:
Çok işleyli ekran
BOZUKİLETİŞİM

Konfor BCM 2

Hata _kodu B1247_:

"
LASTIK BASINCI IZLEMEYLE CAN BAGLANTISI
BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu U0163:
Navigasyon _kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı
BOZUKİLETİŞİM

Konfor CG Merkezi Gateway 0
Konfor Telematics 1

Hata kodu B15CC:
TELEMATİK ECU
Dahili akümülatör arızalı.

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Konfor Cam krikosu ana şalteri 0
Konfor DDM sürücü kapısı modülü 0
Konfor PDM yolcu kapısı modülü 0
Konfor RLDM arka sol kapı modülü 0
Konfor RRDM arka sağ kapı modülü 0
Konfor Direksiyon sütunu şalter ünitesi CAN 0
Konfor CC Hız kontrol sistemi 0

Şanzıman TC Şanzıman kontrolü 0
Hırsızlık koruması IM İmmobilizer 0
Direksiyon EMPS Elektromekanik hidrolik direksiyon
0
SesNideo Navigasyon 0
Lastik basıncı kontrolü TPM Lastik basıncı kontrol
ü 2
Hata kodu C2121:
Verici + lastik basınç sensörü 1
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C2121:
Verici + lastik basınç sensörü 1
Fonksiyon hatalıdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.03.2025 12:42 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/11
Rapor No: 34-02-1352471 Araç Giriş Tarihi: 20.03.2025 12:15 Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2025 12:42
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

***4676 şasi nolu TOYOTA COROLLA 1.5 DREAM MULTIDRIVE S markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.03.2025 12:42
Rapor No: 34-02-1352471
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 20.03.2025 12:15

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2025 12:42

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.03.2025 12:42
Rapor No: 34-02-1352471
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 20.03.2025 12:15

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2025 12:42

Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Diğer



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.03.2025 12:42 Bayi No: 3402 Sayfa: 10/11
Rapor No: 34-02-1352471 Araç Giriş Tarihi: 20.03.2025 12:15 Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2025 12:42
Mersis No: 0309073518100001

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Tavan	Sağ üst frangart - Lokal Boya
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel plastiği, sağ - Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.03.2025 12:42 Bayi No: 3402 Sayfa: 11/11
Rapor No: 34-02-1352471 Araç Giriş Tarihi: 20.03.2025 12:15 Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2025 12:42
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası