

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.03.2025 11:52
Rapor No: 34-02-1351720
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 18.03.2025 11:03

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 18.03.2025 11:52

Full Plus Ekspertiz



34GEM300

Eksper / İmza



34-HYB-18436


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.03.2025 11:52 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/10
Rapor No: 34-02-1351720 Araç Giriş Tarihi: 18.03.2025 11:03 Araç Çıkış Tarihi: 18.03.2025 11:52
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

| | | | |
|-------------------|-------------------|----------------------|------------|
| Plaka | 34GEM300 | Şanzıman Tipi | Otomatik |
| KM | 58443 | Yakıt Cinsi | Benzin |
| Şase | NMTBA3BE30R074668 | Motor Gücü | 92 kw |
| Marka | Toyota | Motor Hacmi | 1490cc |
| Rengi | GRİ | Model | Corolla |
| İlk Tescil Tarihi | 12-01-2023 | Sonraki Muayene Tar. | 26-12-2025 |
| Model Yılı | 2022 | Araç Tipi | Sedan |
| Ruhsat Sahibi | MAYGOLD | Kapı Sayısı | 4 Kapı |

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.03.2025 11:52 Bayi No: 3402 Sayfa: 3/10
Rapor No: 34-02-1351720 Araç Giriş Tarihi: 18.03.2025 11:03 Araç Çıkış Tarihi: 18.03.2025 11:52
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

| | | |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

| | Durum | Notlar |
|---|-------|------------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı | | Ezikler çizikler mevcut. |
| Araç Koltukları Mekanizmaları | | |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri | | Kullanıma bağlı deformeler mevcut. |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri | | |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi | | |
| Silecekler | | |
| Elektrik ve Elektronik Aksam | | |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri | | |
| Lastik ve Jantlar | | Jantlarda çizikler mevcut. |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları | | |
| Yürür Aksam | | |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi | | |
| Şanzıman | | |
| Diferansiyel | | |
| Direksiyon Sistemi | | |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs.) | | |
| Park Sensörleri | | |
| Araç Altı | | |
| Akü | | |
| Klima | | |
| Cam ve Cam Düğmeleri | | |
| Kayışlar ve Rulmanlar | | |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular | | |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu | | |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.03.2025 11:52 Bayi No: 3402 Sayfa: 4/10
Rapor No: 34-02-1351720 Araç Giriş Tarihi: 18.03.2025 11:03 Araç Çıkış Tarihi: 18.03.2025 11:52
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN | ARKA |
|--------|-----------|
| 0 m/km | -1.2 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 86 | 92 | 6 |
| 2. Aks | 84 | 84 | 0 |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|-----|-----|-----------|
| 1. Aks | 246 | 235 | 4 |
| 2. Aks | 167 | 164 | 2 |
| El Freni | 126 | 139 | 10 |

Verimlilik

60

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

| Aks | Ebat | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip |
|----------|------------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön | 205/55/R16 | 91V | 5,27 mm | Yazlık |
| Sol Arka | 205/55/R16 | 91V | 5,87 mm | Yazlık |
| Sağ Ön | 205/55/R16 | 91V | 5,21 mm | Yazlık |
| Sağ Arka | 205/55/R16 | 91V | 5,83 mm | Yazlık |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.03.2025 11:52
Rapor No: 34-02-1351720
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 18.03.2025 11:03

Sayfa: 5/10
Araç Çıkış Tarihi: 18.03.2025 11:52

Dinamometre Ölçüm Değerleri

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ölçülen Motor Torku 99 NM | Teker Torku 51,37 NM | Teker Gücü 61,6 KW | Test Hızı 153 km/h |
| Ruhsat Verisi Güç 92 KW | Test Sonucu Güç 88,9 KW | Kayıp Güç 17,52 KW | Performans % 96,63 |

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.03.2025 11:52 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/10
Rapor No: 34-02-1351720 Araç Giriş Tarihi: 18.03.2025 11:03 Araç Çıkış Tarihi: 18.03.2025 11:52
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

18.03.2025
Araç: Toyota Corolla 1.5 VVTi
Motor kodu: M 15A—FKS
Üretim yılı: 21-
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: NMTBABBE30R074668 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 18.03.2025 11:27:24 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Motor ve ECT 0
ABS ABS VSC (CAN) 1

Hata kodu C14FE:
Direks. aç sen
Fonksiyon hatalıdır.

Hava yastığı ZAE Airbag 0
Klima Klima 0
Konfor Gösterge grubu 2

Hata kodu U0163:
Navigasyon kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı
BOZUKİLETİŞİM
Hata kodu B1321:
Çok işlevli ekran
BOZUKİLETİŞİM

Konfor BCM 2

Hata kodu B1247:
LASTİK BASINCI İZLEMEYLE CAN BAĞLANTISI
BOZUKİLETİŞİM
Hata kodu U0163:
Navigasyon kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı
BOZUKİLETİŞİM

Konfor CG Merkezi Gateway 0
Konfor Telematics 0
Konfor Cam krikosu ana şalteri 0
Konfor DDM sürücü kapısı modülü 0
Konfor PDM yolcu kapısı modülü 0
Konfor RLDM arka sol kapı modülü 0

Konfor RRDM arka sağ kapı modülü 0
Konfor Direksiyon sütunu şalter ünitesi CAN 0
Konfor CC Hız kontrol sistemi 0
Şanzıman TC Şanzıman kontrolü 0
Hırsızlık koruması IM İmmobilizer 0
Direksiyon EMPS Elektromekanik hidrolik direksiyon
0
SesNideo Navigasyon 0
Lastik basıncı kontrolü TPM Lastik basıncı kontrol
ü 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.03.2025 11:52 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/10
Rapor No: 34-02-1351720 Araç Giriş Tarihi: 18.03.2025 11:03 Araç Çıkış Tarihi: 18.03.2025 11:52
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

| Hasar Tarihi | Hasar Parça Değişimi | Hasar Tanımı | Ağır Hasarlı Mı ? | Hasar Maliyeti | Hasar Maliyeti Kur Bilgisi |
|--------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 13.10.2024 | | KTTCarpm | Hayır | 0 | TL |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.03.2025 11:52
Rapor No: 34-02-1351720
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 18.03.2025 11:03

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 18.03.2025 11:52

Araç Resimleri



Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel plastiği, sol > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.03.2025 11:52
Rapor No: 34-02-1351720
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 18.03.2025 11:03

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 18.03.2025 11:52

Vuruk



Arka bölüm, Arka sac/panel > Ezik




Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı




Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Farlar, Far, sol > Ampülü Yanmıyor



Camlar, Ön cam > Taş İzi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 18.03.2025 11:52 Bayi No: 3402 Sayfa: 10/10
Rapor No: 34-02-1351720 Araç Giriş Tarihi: 18.03.2025 11:03 Araç Çıkış Tarihi: 18.03.2025 11:52
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araçın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseUliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araçta cam filmi mevcuttur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçülemeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seUlinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası